PLAN DIRECTOR DE LOS MOLINOS DE VIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA



noviembre 2020

FASE I. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO 2.1 CATÁLOGO MOLINOS Nº 001 a Nº 028

ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

CORAL MARÍN MARÍN

FERNANDO DE RETES APARICIO

ZIMA DESARROLLOS S.L.



001 - 1 Noviembre 2020

Nº de Inventario: 001 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 24781/2009 Molino Lo Catalán Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 42051 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: A-48 / ML-4004 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Finca Lo Catalán. Polígono 3. Parcela 3 Población/Paraje: Lo Catalán Municipio La Unión Código Postal: 30360 Hoja IGN: 0977 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 684479.58 Molino: X: Y: 4168084.42 X: 684542.43 Elementos asociados: Balsa 4168106.57 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta

Acceso restringido



Carretera RM-F40, km 3

001 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN					
Ref. Catastral: 51041A003000030000YE	Titularidad: Privada				
Propietario:	DNI:				
Sup. Construida:	Datación: S. XIX - XX				
Sup Parcela: 574.294 m²	Uso actual: Abandonado				
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL					
Elemento con especial relevancia histórica	Con valores arquitectónicos de relevancia				
Intervenciones:	Autenticidad:				
	Conserva su estructura original				
	Intervención sin alteración del elemento				
	Intervención con alteración del elemento X				
La torre ha sido consolidada con mortero de cemento en algunas zonas y revestida	Totalmente alterado				
exteriormente con pintura plastica blanca. El	Perdida casi total del elemento				
acueducto ha sido revestido con mortero de cemento.	Situación Territorial:				
	Dentro de núcleo de población				
	Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
	Entorno rural				
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929	. Ruiz de Alda Instituto Geográfico Nacional (IGN)				

001 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén, balsa cuadrada y acueducto.

Tipología:

Trasegar agua


Elevar agua

Moler cereal

Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. El diámetro interior en la base es de 3,75m y presenta un espesor de muro de 1,10m. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Pintura sobre revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Forjados de madera, muy deteriorado

Carpinterias: Puerta de acceso de madera. Deteriorada

Elementos asociados

Se conserva el andén del molino y balsa cuadrada que se encuentra en uso. En la zona donde se ubica el pozo se ha ejecutado una pequeña construcción, quedando este en su interior. Con profundidad de 10 m, se extrae agua con motor. Se conserva también el acueducto que enlaza el molino con la balsa, con un recorrido de 50m. El agua discurre hoy por el acueducto en el interior de un tubo. El conjunto contaba en su origen con otro andén, que albergaría probablemente una noria de sangre, siendo sus restos aún visibles.

Pozo:


10 m de profundidad, en uso

Balsa:

Balsa cuadrada, en uso

Canal:

Acueducto de ladrillo y cal hidráulica



001 - 4

Noviembre 2020

6. MAQUINARIA	4					
Maquinaria del	aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos		
Telar		Piedra Fuélla	aga x	Aparejo		
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y o	carrete	Mecanismo fr	renado	
Eje principal		Chapitel				
1	ga se encuentra er aire no se conserva		ma al molino, el	resto de los ele	mentos de la	
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	duces	Maza		Linterna del ir	nfierno	
Arbolete		Rueda del In	fierno			
Los elementos o	de la maquinaria d	el agua no se c	onservan			
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍA	S					
Torre:	Torre: La fábrica ha sido consolidada y se ha ejecutado un revestimiento de pintura plástica sobre la misma, resultando inadecuadas las intervenciones realizadas. Deterioros físicos consecuencia de la acción de los agentes atmosféricos, biodeterioro y los originados por la acción del hombre. (AA), (B), (AH)					
Elementos asociados: Pozo: Presenta realizada una construcción sobre el pozo. Deterioros originados por la acción del hombre. (AH) Andén: Deterioro físico de sus fábricas debido a la acción de los agentes atmosféricos, y originados por biodeterioro y la acción del hombre. Presenta zonas consolidadas con mortero. (AA), (B) Acueducto: Presenta deterioro físico de sus fábricas y zonas consolidadas con mortero. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos y originados por la acción del hombre. (AA), (AH) Balsa: Consolidada por zonas con mortero. Vallada. Presencia de tuberías. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos y las humedades, y originados por biodeterioro y la acción del hombre. (AA), (H), (B), (AH)						
Maquinaria:	No se conserva.					
Medidas urgentes de actuación: Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.						

001 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

NN. SS s de La Unión

Clase de Suelo:

NU - No Urbanizable

Agrícola

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, Normas Subsidiarias de la Unión, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Categoría:

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por Carretera RM-F40

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo una vivienda tradicional. A 600m se ubica el Parque Ambiental de Huerto Pío con una extensión de 2,5ha



Resolución de incoación como BIC 26/01/2016 de la DGBC. (BORM 15/02/2016)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

001 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según las NNSS de la Unión se encuentra en suelo no urbanizable con categoría Agrícola de cultivo tradicional, estando por tanto muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 15/02/2016.
- 4. El entorno afecta a una única parcela.
- **5**. Al quedar el entorno tangente a la Carretera RM-F40 se protege su visibilidad pero en un ámbito reducido.
- **6**. La presencia de tuberías en el acueducto y la balsa así como la construcción sobre el pozo afectan a la contemplación del monumento
- **7**. Este entorno ofrece unas condiciones favorables en cuanto a su visibilidad para la recuperación del molino y permite la llegada del viento al mismo en caso de ser restaurado.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cultivos de secano. Junto al molino Mate	orral y especies arbóreas de diverso porte.
Elementos discordantes:	
Las intervenciones realizadas en la torre eléctrico próximo	y los elementos asociados. Impacto visual del cableado

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbrares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

001 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 42051 DGBC - 3 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 42051 DGBC - 15 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 31. En ficha 2

001 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Lo Catalán. Alzado Suroeste / 42051-1989- Exp 42051 DGBC



F2: Molino Lo Catalán. Alzado Suroeste / 42051-1989- Exp 42051 DGBC

Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino Lo Catalán. Alzado Sureste / DSC01823 - Exp 42051 DGBC



F4: Molino Lo Catalán. Vista Acueducto / DSC01824 - Exp 42051 DGBC

Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F5: Molino Lo Catalán. Alzado Sureste / P1360232



F6: Molino Lo Catalán. Vista Balsa / P1360256

001 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




PLANOS MOLINO 001. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/400

Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


001 - 3












NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO





ALZADO NORESTE. ACCESO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 001. ALZADO ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

001 - 6





ALZADO NORESTE. ACCESO





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019







SECCIÓN NORESTE. ACCESO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

002 - 1Noviembre 2020

Casas de la Villa

Nº de Inventario: 002	Denominación:	Molino de viento de moler cereal			
NIC: 21657/2009	Nombre popular:	Molino de Garre			
Nº Catalogo Carm: 160664	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil			
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural			
	1. LOCALIZACIÓN				
	Dirección:]			
	Los Pérez de Arriba. Polígono 505. Parcela 382				
601	Población/Paraje:	Los Pérez de Arriba			
TARO LA SALE L	Municipio	Cartagena			
	Código Postal:	30593			
and the same of th	Hoja IGN:	0955			
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	Coordenadas UTM	30 ETRS 89			
	Molino:	X: 680782.07			
		Y: 4173597.54			
	Elementos	X:			
The sales of	asociados: Aljibe	Y:			
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso				
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:				
Acceso libre. Dificultad Alta	Camino de servicio	S VII T 4 3			
Acceso restringido X	Carrino de Servicio	0-XII 1-4-0			
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)			
Casa del Moimo Garre Los Osetes Los Pérez de Abajo					

Casa Grande

002 - 2Noviembre 2020


3. IDENTIFICACIÓ	N					
Ref. Catastral:	51016A505003820000PA		Titularidad:	Privada		
Propietario:			DNI:			
]				
Sup. Construida:			Datación:		S. XIX-XX	
Sup Parcela:	4.030 m²		Uso actual:	Abandonad	О	
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL					
embargo este misn daba cuenta de dos ocupa, por lo que e	es consultadas por el autor, el no investigador, consultó el Ca s molinos de moler cereal en la estaría datado en el año 1752.	tas	stro del Marqués	de la Ensena r uno de ellos	ada y en el se s el que nos	
Intervenciones:			Autenticidad:			
		1 	Conserva su estructura original			
			Intervención sin	alteración d	el elemento	
			Intervención con alteración del elemento			
			Totalmente alterado			
No se han realizado	o intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento			
			Situación Territorial:			
			Dentro de núcleo de población			
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)			
			Entorno rural			X
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico. 192	9.	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográ	fico Nacional (IGI	۷)
						THE REAL PROPERTY.

002 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTU	JRA					
Descripción:	Torre					
Tipología:	Trasegar agua		Elevar agua			
	Moler cereal	Х	Moler sal	П	Moler Esparto	-

El molino harinero tiene como principal función moler cereal para producir harina. Se construyen a nivel del terreno en zonas elevadas.

La mayoría de los molinos de moler suelen desarrollarse en tres plantas. En planta baja encontramos dos puertas enfrentadas orientadas generalmente a levante y poniente. Interiormente en esta planta se ubican tres huecos en el muro de fábrica, por el central es por el que llega el grano de la molienda de las plantas superiores y junto a este encontramos dos pequeños armarios destinados a los utensilios del molinero y a los libros de cuentas. En la planta primera se localiza la maquinaria del alivio y el apergo, y se abre en esta planta una ventana para ventilar la estancia. En la última planta se localiza la maquinaria de moler y se abren en el muro tres pequeñas aberturas para ventilación. En este nivel se ubica también el banco y un hueco en el muro, cerrado con un tabique de escaso espesor, preparado para ser demolido cuando sea necesario el cambio de las piedras o de piezas de maquinaria, siendo reconstruido posteriormente.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. Generalmente se solía construir con piedra del lugar, recogida en la superficie y colocada sin trabajar. Presenta dos puertas de acceso enfrentadas.

Revestimiento	exterior:	Mortero de cal	
Revestimiento	interior:	Enlucido de yeso	
Estructura hori	izontal:		
Forjados: No se conserva			
Carninterias: No se conservan			

Elementos asociados

Los molinos dedicados a la labor de la molienda suelen encontrarse como edificaciones exentas, pues para su funcionamiento no dependen de construcciones auxiliares. Sin embargo, frecuentemente estos molinos presentan asociado un aljibe cercano que, aun no formando parte del funcionamiento del propio molino se deben tener en cuenta como parte de su entorno de protección.

/ \	jibe:

No se observa en la visita realizada su existencia.

002 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del	aire					
Rueda terrera		Piedra Rabot	te	Palos		
Telar		Piedra Fuélla	nga	Aparejo		
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y c	alo guía y carrete		nado	
Eje principal		Chapitel	Chapitel			
Los elementos d	e la maquinaria de	l aire no se co	nservan			
Maquinaria de n	noler					
Linterna		Piedras		Lengüeta y alz	apuente	
Eje linterna y Lav	<i>r</i> ija	Tolva		Apergo y Alivio)	
Banco de apoyo		Banco de pio	ar	Marranos		
Los elementos d	e la maquinaria de	moler no se c	onservan			
7. ESTADO DE (CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	8					
Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han originado junto con la presencia de humedades, la degradación de sus revestimientos (AA), (H). Deterioros mecánicos, que han causado desprendimiento de la fábrica en zonas de su coronación (DM3), y la erosión de sus revestimientos y fábricas. (DM4). Biodeterioro.(B)						
Elementos asociados:	No se conserva.					
Maquinaria: No se conserva.						
Medidas urgentes de actuación: Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Consolidación de fabrica de mampostería						

002 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protegido Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino de servicio

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario. En su entorno próximo se ubican construcciones industriales.



Decreto n.º 252/2017, de 8 de noviembre, del Consejo de Gobierno. (BORM 15/11/2017)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: El entorno del molino estará constituido por el espacio, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien, a su contemplación o a su estudio. Al mismo tiempo que se recomienda la intervención paisajística sobre los terrenos que lo circundan ya que están fuertemente degradados con el fin de mejorar la calidad del paisaje que lo acompaña.

002 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- **3**. Tiene delimitado entorno de protección Decreto n.º 252/2017, de 8 de noviembre, del Consejo de Gobierno.
- 4. El entorno afecta a una única parcela.
- 5. Los límites de su entorno conformados por vías de servicio permiten su visibilidad.
- **6**. La construcción de uso industrial que linda con el entorno afecta a la contemplación del monumento y además impiden la llegada de los vientos de poniente y mediodía de modo que no podría ponerse en funcionamiento en caso de ser restaurado.
- 7. El entorno no ofrece unas condiciones favorables en cuanto a la calidad del paisaje.
- **8**. No se ha realizado la intervención paisajística que recomendaba el Decreto 252/2017en los terrenos que lo circundan ya que están fuertemente degradados con el fin de mejorar la calidad del paisaje que lo acompaña.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Cultivos de regadío. Rodeando a la torre	Cítricos y Olivos, influyen en su contemplación.			
Elementos discordantes:				
Torres de electricidad junto al BIC. Señalar el impacto visual del cableado eléctrico próximo.				

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbrares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

002 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160664 DGBC - 1 fotografía. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160664 DGBC - 6 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 25. En ficha 2

002 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Garre. Alzado Sureste / 160664-1989 - Exp 160664 DGBC

002 - 9

Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de Garre. Alzado Sureste / DSC00978 - Exp 160664 DGBC



F3: Molino de Garre. Alzado Este / DSC00977 - Exp 160664 DGBC

002 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F4: Molino de Garre. Alzado Sureste / P1380356





F5: Molino de Garre. Alzado Noroeste / P1380340

002 - 11

Noviembre 2020

12. PLANOS





PLANOS MOLINO 002. ENTORNO PRÓXIMO


1:500 A3


Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS











NIVEL ACCESO





NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




ALZADO SURESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







ALZADO NOROESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

003 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 003 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21658/2009 Molino del Tío Lobo Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160665 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: ML- 4017 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: La Huerta del Lobo. Ctra. F-39. Al N-NE de los Camachos, a 800 m al SW de los Beatos Población/Paraje: Los Camachos Municipio Cartagena Código Postal: 30369 Hoja IGN: 977 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 684394.89 4169965.90 Y: X: 684379 Elementos asociados: Balsa Y: 4169970 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Carretera RM-F39 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Villa P Los Escribanos Los Beatos Los Lobos aricios El Periñán Polígogo Industria Los Camachos Sur Etapa2 CordoneroMolino Colorado ros

003 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N					
Ref. Catastral:	51016A122001290000BF		Titularidad:	Pública		
Propietario:	Soc. Estatal de Promociones y Equipamientos		DNI:	G28739993		
Sup. Construida:]]	Datación:	S. XIX (1890)		
Sup Parcela:	558.103 m²]	Uso actual:	Abandonado		
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL					
Garre, conocido co pedanía, cesó su a	ero Galiana, fue construido en mo Arturo el de Santa Ana. Es ctividad en 1959 y su nombre s ccial relevancia histórica	el	molino de araca debe a la preser	aduces más antiguo de la		
Intervenciones:		ш 1	Autenticidad:			
intervenciones.		!]	Conserva su estructura original			
			Intervención sin alteración del elemento Intervención con alteración del elemento			
			Totalmente alte			
No se han realizado	o intervenciones en el molino			tal del elemento		
			Situación Territorial:			
			Dentro de núcleo de población			
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)			
			Entorno rural			
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico. 192	9.	Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN)		

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA Novie				
4.1 ARQUEOLOGÍA				
LOCALIZACIÓN	IDENTIFICACIÓN	RIESGO ARQUEOLÓ	igico X	
Municipio: Cartagena		Nº Registro D.G.B.C.	1220/2010	
Diputación: Los Camachos	Nombre:	ESCORIAL DE LOS	DIABLOS	
Paraje: Los Diablos	Cultura:	Romano		
UTM: X: 683351	Función:	Producción/Economía	a	
Y: 4169716	Tipo:	Instalación metalúrgio		
DESCRIPCIÓN				
Descripción:		PROTECCIÓN AR	QUEOLÓGICA	
Escorial de los Diablos se correspond	de con una instalación	Grados:	3	
de carácter minero-metalúrgica adsc época romana tardorrepublicana (sig	_	IIViaienaies/Daiacior	n:	
también se ha constatado una segun	da fase de ocupación	Escorias de fundici	ón, junto con	
contemporánea (siglos XIX y XX). Se el que se documenta una intensa act		numerosos restos o republicanas de pro	· ·	
época romana, caracterizándose má	s áreas de fundición en	cerámica común y	de cocina, cerámica	
las proximidades, como Cabezo Ven sudoeste) o Cabezo Otahonero II (19	•	campaniense y terr	a sigillata itálica.	
Podría estar relacionada con el yacin	niento de Los Caños,	ESTADO DE CONS	SEVACIÓN	
situada a 650 m al sureste, y que pre cronológico similar al Escorial de los	Bien	Bien		
		Deteriorado	X	
		Mal		
RIESGOS PREVISIBLES	MEDI	DAS PREVENTIVAS		
LABOREO AGRICOLA	X EVAL	UACIÓN DE RIEGOS A	ARQUEO. X	
CONSTRUCCIÓN	PRO	ΓECCIÓN CARTA ARQ	UEOLÓGICA X	
ZANJAS/INFRAESTRUCTURAS	X PRO	PROTECCION P.G.M.O. X		
VERTIDOS				
RODAMIENTO VEHÍCULOS				
FOTOGRAFÍA YACIMIENTO ARQU	EOLÓGICO MAPA	A DE RIESGO ARQUE	OLÓGICO	
		3		
Later -				
The state of the s	A STATE OF THE STA			
全国的				

003 - 3

Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA


Descripción:

Molino con pozo y caseta de aperos adosada sobre andén. Balsa poligonal anexa con canal para regadío.

Tipología:

rasegar agua		Elevar agua	
Anlar nareal		Moler sal	
∕loler cereal		livioler sai	

Los molinos de elevar aqua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del aqua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En planta superior cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Construcción adosada a la torre, parcialmente derruida.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

No se ha podido acceder

Moler Esparto

Estructura horizontal:

Forjados:

No se ha podido acceder

Carpinterías: No se conservan. Puerta tapiada.

Elementos asociados

Andén y balsa poligonal anexa con canal para regadío. Pozo ovalado de mampostería con brocal de ladrillo macizo y machon central de refuerzo para la maza. Cuenta además con una aceña con el pozo cerrado y encementado, sobre anden y balsa circular con lavadero y canales de mamposteira para regar los campos colindantes. El conjunto rural se completaba con un muro que cerraba las estructuras, dejando en su interior un espacio cercado por la tapia y los canales de riego, utilizado posiblemente para encerrar ganado.

Pozo:


Ovalado de mampostería y ladrillo macizo

Balsa:

Balsa poligonal de mamposteria

Canal:

Mampostería y cal hidraúlica



003 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del aire					
Rueda terrera		Piedra Rabo	te	Palos	X
Telar	X	Piedra Fuélla	aga	Aparejo	
Linterna		Botalón	х	Velas	
Rueda del aire	X	Palo guía y o	carrete x	Mecanismo fre	nado X
Eje principal		Chapitel	Chapitel		
<u>.</u>	acceder. Los eler , encontrándose r		•	e solo se ha podi	do observar
Maquinaria del	agua				
Tambor de Arca	duces X	Maza	х	Linterna del inf	ierno
Arbolete		Rueda del In	ıfierno		
Exteriormente conserva la maza y una pequeña parte del tambor de arcaduces. No sabemos si conserva los elementos situados en el interior de la torre, ya que no hemos podido acceder.					
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN				
Demolido	Muy Mal	Mal X	Regular	Bien	Muy Bien
8. PATOLOGÍAS	3			_	
Torre:	Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han degradado sus revestimientos (AA), biodeterioro.(B) por el ataque de hongos y aves. Daños ocasionados por la acción del hombre. (AH)				
Elementos asociados: Elementos asociados: Pozo: Desprendimiento de las fábricas por deterioros mecánicos (DM3) en algunas zonas. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han deteriorado sus revestimientos (AA), biodeterioro.(B) y la acción del hombre. Andén: Desprendimiento de las fábricas por deterioros mecánicos (DM3) en algunas zonas. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA) y biodeterioro.(B). Balsa y canal: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), y Biodeterioro (B) por la acción de la vegetación y aves.					
Maquinaria:	Deteriore de la r	nadera que los	conformaba na	r la acción do los	agentes
iviaquillalla.	Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.				
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas y restos de maquinaria.				

Demolición de la caseta adosada.

003 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

UNP-Urble no programado

Categoría: Industrial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena UNP LC -1. Cabezo Ventura, Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM, AIR de la zona de Actividades Logisticas de Los Camachos-Estudio de Paisaje

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por carretera RM-F39

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía de acceso a Cartagena CT-32. Autopista AP-7

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso industrial, existe en su entorno próximo una instalación abandonada y otra en uso actualmente destinada a la venta de caravanas.



Resolución de incoación como BIC 03/02/2016 de la DGBC. (BORM 02/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

003 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo urbanizable no programado, uso industrial.
- 2. El Estudio de Paisaje del ámbito de la Actuación de Interés Regional de la ZAL de Los Camachos prevé convertir los molinos en hitos dentro del conjunto de la actuación, habiendo sido integrados en zonas verdes. Considerando su restauración siguiendo las directrices de la DGBC
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 02/03/2016.
- 5. Titularidad Pública del BIC.
- 6. El entorno afecta a una única parcela.
- 7. Los límites de su entorno de protección una vez desarrollada la unidad deberán permitir su contemplación, así como la llegada del viento al mismo permitiendo su puesta en funcionamiento tras su rehabilitación.
- 8. La presencia de la carretera CT-32 y de la AP-7 favorecen su visibilidad.
- 9. Las intervenciones en el entorno del monumento no podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona.
- 10. Entorno de alto interés arqueológico recogido el la Carta Regional de Arqueología.
- 11. Conjunto de gran interés, formado por estructuras para la extracción de agua, almacenamiento y regadío, junto a una utilización adicional del espacio creado en su interior para almacenaje de los aperos y productos cultivados, o la estabulación de ganados en tránsito.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.				
Plantaciones asociadas:					
Cultivos de regadío. Terreno baldío. Mato	orral y vegetación herbácea.				
Elementos discordantes:					
Impacto visual del cableado eléctrico pró	ximo				
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena				

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

003 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160665 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160665 DGBC - 11 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 16 . En ficha 2

003 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino del Tío Lobo. Alzado Sur / 160665-3-1989- Exp 160665 DGBC



F2: Molino del Tío Lobo. Pozo y Tambor de arcaduces / 160665-2-1989- Exp 160665 DGBC

003 -9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F3: Molino del Tío Lobo. Alzado Este / DSC01470 - Exp 160665 DGBC



F4: Molino del Tío Lobo. Alzado Sureste / DSC01472 - Exp 160665 DGBC

003 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F5: Molino del Tío Lobo. Alzado Suroeste / 20190718_170830




F6: Molino del Tío Lobo. Alzado Sur / 20190718_175304

003 - 11

Noviembre 2020


12. PLANOS





PLANOS MOLINO 003. ENTORNO

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS







PLANOS MOLINO 003. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

003 - 4










NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 003. ALZADO ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

003 - 6







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

004 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	004	Denominación:	Molino de vient	o de elevar agua		
NIC: 21	479/2009	Nombre popular:	Molino de los C	alderones		
Nº Catalogo Carm:	160667	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil			
Otros:		Categoría:	Bien de interés	cultural		
		1. LOCALIZACIÓN				
		Dirección:				
		Los Calderones. Polígono 510. Parcela 616.				
	* /	Población/Paraje:	es			
		Municipio	Cartagena			
A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		Código Postal:				
		Hoja IGN:	0955			
-Q'		Coordenadas UTM	30 ETRS 89			
		Molino:	X:	683203.89		
			Y:	4175402.61		
\mathcal{A}		Elementos	X:	683225.13		
		asociados: Balsa	Y:	4175404.96		
Acceso libre. Dificultad ba	aja X	Acceso				
Acceso libre. Dificultad media		Vía más próxima:				
Acceso libre. Dificultad Al	ta	Camino de servicio S-XIII-t-1-6				
Acceso restringido		Camino de servicio	3-XIII-l- I-0			
2. SITUACIÓN - MTN25.	Мара Торо	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto G	eográfico Nacional (IGN)		
Casas de la Ba	lisa Da		La Puebla	00000		
				Casa Tierra Seca		
lla Rosario						
				Casa de los Castejones		
Casas de las Meinas	19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1	13				
	The state of the s	Las Casicas				
		Casa Ufrera	Lo	s Roses		
	K,14					
Casa del Arquillo	Casa d	e los Calderones		Casa de los Roses Nuevos		

004 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	DN					
Ref. Catastral:	51016A510006160000PH	Titularidad:	Privada			
Propietario:		DNI:				
]				
Sup. Construida:		Datación:	S. XX			
Sup Parcela:	34.808 m ²	Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓF	RICO Y SOCIAL					
Molino Los Caldero La obra de albañile	iliana lo identifica en su libro "A ones "Fue construido en 191 ería la hizo el maestro Solana. (2 siendo su propie Cesó en su activid	etario y molinero Miguel Saura. ad en 1965…"			
Elemento con espe	ecial relevancia histórica	Valores arquite	Valores arquitectónicos de relevancia			
Intervenciones:		Autenticidad:				
		Conserva su e	structura original X			
		Intervención si	n alteración del elemento			
		Intervención co	on alteración del elemento			
		Totalmente alterado				
No se han realizad	lo intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
		Entorno rural				
Cartografía histói	rica. Vuelo fotogramétrico. 192	9. Ruiz de Alda - I	nstituto Geográfico Nacional (IGN)			

004 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén y balsa circular.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco tonos almagra

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

Andén y balsa circular construida para almacenaje de agua. El andén se encuentra deteriorado y ha perdido parte de su superficie. No se conserva el canal. Existía otra plataforma hoy desaparecida (Ortofoto 1929), comunicada con la balsa y de la que partía un canal hasta una construcción situada en el entorno próximo

Pozo:


10 m de profundidad, seco actualmente

Balsa:

Balsa circular, en uso

Canal:

Desaparecido



004 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos		
Telar		Piedra Fuélla	ga	Aparejo	Aparejo	
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y c	arrete	Mecanismo frenac	Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel]		
Los elementos o	de la maquinaria de	l aire no se cor	nservan			
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	iduces x	Maza		Linterna del infieri	Linterna del infierno	
Arbolete		Rueda del Inf	ierno x			
	de la maquinaria de da del infierno, y se	•		muy escasos, tambo s.	or de	
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍA	s	<u> </u>	_			
Torre:	Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en el deterioro de sus revestimientos (AA), biodeterioro (B) por la acción de hongos y aves.					
Elementos asociados:	en algunas zonas. (DM3). Erosión de sus fábricas (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), biodeterioro.(B). Andén: Perdida de la práctica totalidad de su fábrica por deterioros mecánicos (DM3), (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus fábricas (AA), biodeterioro.(B) y los originados por la acción del hombre, (AH). Balsa: Deterioro físico de sus fábricas por la acción de los agentes atmosféricos (AA), deterioros mecánicos, que han causado la erosión de sus fábricas. (DM4), Biodeterioro (B) y la acción del hombre (AH), la balsa esta vallada con presencia de canalizaciones y tuberías en ella.					
Maquinaria:	Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas y restos de maquinaria					

004 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por Carretera RM-F35

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existe en su entorno próximo una vivienda en uso y una pequeña instalación ganadera.



Resolución de incoación como BIC 08/02/2016 de la DGBC. (BORM 02/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

004 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

Variables Medioambientales:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 02/03/2016.
- 4. El entorno definido afecta a cinco parcelas.
- 5. Desde la carretera RM-F35 se accede a la parcela a través del camino de servicio S-XIII t-1-6
- 6. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, aunque si arboles de mediano y gran porte, que podrían impedir su puesta en funcionamiento tras su rehabilitación.
- 7. En un entorno de 1 Km de radio se ubican los molinos 109, 108, 107, 106
- 8. El molino presentaba la torre enlucida en tonos almagra que deberían ser recuperados.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Cultivos de regadío. Especies arbóreas de gran porte.				
Elementos discordantes:				
Basura y suciedad en el andén. Canaliza eléctrico próximo	aciones y tuberías en la balsa. Impacto visual del cableado			

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

004 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160667 DGBC - 1 fotografía. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160667 DGBC - 9 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 9. En ficha 2

004 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de los Calderones. Entorno y Alzado Noroeste / 160667-1989- Exp 160667 DGBC

004 - 9

Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de los Calderones. Alzado Noroeste / DSC01047 - Exp 160665 DGBC



F3: Molino de los Calderones. Alzado Suroeste / DSC01046 - Exp 160665 DGBC

Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F4: Molino de los Calderones. Alzado Sureste / P1390985



F5: Molino de los Calderones. Balsa / P1400029

004 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS






PLANOS MOLINO 004. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 004. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/200

Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


004 - 3














NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO


PLANOS MOLINO 004. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

004 - 4








NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019







005 - 1 Noviembre 2020

Nº de Inventario: 005 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21480/2009 Molino Colorao Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160668 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: ML-4016 Categoría: Bien de interés cultural



1. LOCALIZACIÓN

Dirección:

Código Postal:

Casa Conesa. Ctra Los Beatos-El Algar. A 1 Km, aprox., al SE de los Beatos.

Población/Paraje: Los Beatos Municipio Cartagena

Hoja IGN: 0977



Coordenadas UTM 30 ETRS 89

685575.39 Molino: X:

30367

Y: 4169920.94

X: 685563.99 Elementos asociados: Balsa Y: 4169901.47

Acceso libre. Dificultad baja

Acceso


Acceso libre. Dificultad media

Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad Alta

Acceso restringido

Camino de servicio desde Autovía de la Manga



005 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	51016A118001090000BA	Titularidad:	Privada				
Propietario:		DNI:					
Sup. Construida:		Datación:	S. XX				
Sup Parcela:	6.785 m²	Uso actual:	Abandonado				
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL						
molino fue construi actividad en 1940. de almagra al enlu Santa Ana.	liana lo identifica en su libro "Ar do en los años 20 del siglo pas Se le conoce como Molino Colo cirlo. Dos son los molinos que i	ado, siendo su duo orao por el color de dentificó en este c	eño Don José Conesa. Cesó e la torre debido a la aplicacio olor, estando el otro ubicado	su ón			
•	ecial relevancia histórica		Valores arquitectónicos de relevancia				
Intervenciones:		Autenticidad:					
		Conserva su es	Conserva su estructura original				
		Intervención sir	Intervención sin alteración del elemento				
		Intervención con alteración del elemento					
		Totalmente alterado					
No se han realizad	o intervenciones en el molino	Perdida casi tot	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:					
		Dentro de núcleo de población					
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
		Entorno rural					
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico. 1929	9. Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGI	7)			

005 - 3Noviembre 2020

Moler Esparto

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén, balsa circular y canal.


Tipología:

Tipología:

Elevar agua

Moler sal

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Moler cereal

Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. El diámetro interior en la base es de 2,60m y presenta un espesor de muro de 1,00m. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco tonos almagra

Mortero de cal

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados: Forjados de madera, no se conservan

Carpinterias: No se conservan


Elementos asociados

Se conserva el andén, la balsa circular construida para almacenaje de agua y canal que conectaba la balsa con la vivienda próxima. Existen restos de un ramal de canal descubierto que enlazaba la balsa con otro andén menor que el del molino, que probablemente albergó una noria de sangre, hoy desaparecida (Ortofoto 1929)

Pozo: 15 m de profundidad, seco actualmente

Balsa: Balsa circular, Ø15m aprox, sin agua

Canal: | Mortero de cal hidraúlica, deteriorado



005 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA							
Maquinaria del aire							
Rueda terrera		Piedra Rabot	Piedra Rabote x		Palos		
Telar		Piedra Fuélla	Piedra Fuéllaga x		Aparejo		
Linterna	х	Botalón		X	Velas		
Rueda del aire	х	Palo guía y c	arrete		Mecanismo frena	ado	
Eje principal	x	Chapitel					
	de la maquinaria de todos ellos muy de					interior del	
Maquinaria del	agua						
Tambor de Arca	aduces x	Maza	7	X	Linterna del infie	rno	х
Arbolete	x	Rueda del Inf	fierno	X			
	de la maquinaria de esentando roturas y	•				los muy	
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN						
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular		Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍA	S						
Torre:	Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en el deterioro de sus revestimientos (AA), biodeterioro (B) por la acción de hongos y aves.						
Elementos asociados: Maquinaria:	ntos dos: Pozo: Deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento de la fábrica en algunas zonas. (DM3). Erosión de sus fábricas (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), biodeterioro, (B) y los originados por la acción del hombre, (AH). Andén: Perdida y desprendimiento de su fábrica por deterioros mecánicos (DM3), (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de las fábricas (AA), y biodeterioro.(B) por la acción de la vegetación que ha proliferado sobre el mismo. Canal y Balsa: Deterioro físico de sus fábricas por la acción de los agentes atmosféricos (AA), Biodeterioro (B) por la acción de la vegetación que ha proliferado sobre ellos.						
Medidas					za. Retirada de el		

chapitel provisional como protección de las fabricas y restos de maquinaria

actuación:

005 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría: | Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protegido Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM, Zona de Servidumbre Ley de Carreteras

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino de servicio

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía de la Manga RM-12.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existe en su entorno próximo una vivienda y unas construcciones de carácter tradicional en ruinas.



Decreto n.º 2/2018, de 17 de enero, del Consejo de Gobierno. (BORM 27/01/2018)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: El entorno del molino estará constituido por el espacio, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien, a su contemplación o a su estudio. Afectado por la zona de respeto de la autopista AP7, se admiten los trabajos de reparación, conservación o mantenimiento de dicha vía siempre que no afecte al molino, su visibilidad ni a ninguna de sus partes integrantes.

005 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. Tiene delimitado entorno de protección Decreto n.º 2/2018, de 17 de enero, del Consejo de Gobierno.
- 4. El entorno definido afecta a cinco parcelas.
- 5. Desde la autovía de La Manga se accede a la parcela a través de un camino de servicio
- 6. Actualmente la autovía impide la llegada del viento de poniente y mediodía impidiendo su puesta en funcionamiento tras su rehabilitación.
- 7. El molino presentaba la torre enlucida en tonos almagra que deberían ser recuperados.
- 8. Afectado por la zona de respeto de la autopista AP7, se admiten los trabajos de reparación, conservación o mantenimiento de dicha vía siempre que no afecte al molino, su visibilidad ni a ninguna de sus partes integrantes.
- 9. El molino ha quedado situado junto a la autovía de la Manga y la Autopista AP 7 de Almería y posee una gran visibilidad desde diversos puntos tanto desde la propia carretera como a nivel de los campos que lo rodean.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena
Plantaciones asociadas:	

Cultivos de regadío. Terreno baldío. Matorral, vegetación herbácea y varias palmeras.

Elementos discordantes:

Vallado de hormigón prefabricado de la Autovía de la Manga hacia la AP-7. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena
-----------------------------	--

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

005 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160668 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160668 DGBC - 14 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 34. En ficha 2

005 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Colorao. Alzado Suroeste / 160668 -3-1989- Exp 160668 DGBC



F2: Molino Colorao. Tambor de arcaduces y pozo / 160668 -1-1989- Exp 160668 DGBC

005 - 9

Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino Colorao. Alzado Noreste / DSC01423 - Exp 160668 DGBC



F4: Molino Colorao. Tambor de arcaduces y pozo / DSC01428 - Exp 160668 DGBC

005 - 10

Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F5: Molino Colorao. Alzado Sureste / P1360198




F6: Molino Colorao. Alzado Suroeste / P1360215

005 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS







PLANOS MOLINO 005. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS















NIVEL INTERMEDIO


4,60 0,68 2,60 0,68



NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA








ALZADO SURESTE. ACCESO









ALZADO SUROESTE









0 1 2 3 4 5

006 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	006	Denominación:	Molino de viento de elevar agua				
NIC:	21481/2009	Nombre popular: Molino del Jeringal					
Nº Catalogo Carm	n: 160669	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil				
Otros:	ML-4020	Categoría:	Bien de interés cultural				
		1. LOCALIZACIÓN					
1		Dirección:	7				
		El Jeringal. Huerta	La Paca. Polígono 122. Parcela 97.				
		Población/Paraje:	San Félix				
		Municipio	Cartagena				
The second	Comme	Código Postal:	30395				
	Also	Hoja IGN:	0977				
		Coordenadas UTM	Coordenadas UTM 30 ETRS 89				
		Molino:	X: 683092.35				
1			Y: 4170698.95				
•		Elementos	X: 683054.00				
· 大阪市市村市公司		asociados: Balsa	Y: 4170661.80				
1		docolados. Baloa	4170001.00				
Acceso libre. Dific	cultad baja X	Acceso	4170001.00				
Acceso libre. Dific			4170001.00				
	cultad media	Acceso Vía más próxima:	4170001.00				
Acceso libre. Dific	cultad media	Acceso	1. 4170001.00				
Acceso libre. Dific Acceso libre. Dific Acceso restringid	cultad media	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso libre. Dific Acceso libre. Dific Acceso restringid	cultad media	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2					
Acceso libre. Difice Acceso libre. Difice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - N	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2					
Acceso libre. Diffice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - N	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso libre. Diffice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - N	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2					
Acceso libre. Difice Acceso libre. Difice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - No servicio del Derrigario del Derrigario del Casa del	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso libre. Difice Acceso libre. Difice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - N R 80 3s del Deningal 24 Casa	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso libre. Difice Acceso libre. Difice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - No servicio del Derrigario del Derrigario del Casa del	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso libre. Difice Acceso libre. Difice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - N R 80 3s del Deningal 24 Casa	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Casa Gungu Los Escribanos				
Acceso libre. Difice Acceso libre. Difice Acceso restringide 2. SITUACIÓN - N as del beringal Los Rosiques	cultad media cultad Alta lo MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F53 ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Escribanos				

006 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	51016A122000970000BL		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:		Ī	Datación:		S. XIX		
Sup Parcela:	56.645 m ²		Uso actual:	Abandona	do		
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL			•			
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 42. " Construido en la primera década del siglo pasado por Antonio Jiménez, y no volvió a desplegar sus velas desde 1953. Su topónimo está ligado a la II edad de Oro de Cartagena, S. XVIII. Sebastián Feringán fue un ingeniero que vino a nuestra ciudad para la construcción del Arsenal Militar; por deformación del apellido se quedó el topónimo Jeringal" Elemento con especial relevancia histórica							
Intervenciones:			Autenticidad:				
			Conserva su estructura original				
			Intervención sin alteración del elemento				
			Intervención con alteración del elemento				
			Totalmente alterado				
No se han realizado	o intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento				
			Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural				
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)							


006 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:	Torre y gran balsa circular			
Tipología:	Trasegar agua Elevar agua 💢			

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Torre completa, ejecutada con muros de mampostería, restos de revoco en tonos almagra. En la planta superior, cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Los revocos originales tenían una disposición en cuatro bandas de color, siendo de arriba abajo: rojo, naranja, rojo y blanco

Revestimiento exterior:

Revoco tonos almagra

Revestimiento interior:

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva


Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

El andén del molino se encuentra destruido en su totalidad y el pozo está cegado. Se conserva la gran balsa circular, vallada y en uso actualmente. Pozo: Cegado

Balsa: Balsa circular, en uso. Ø aprox 30m

Canal: Desaparecido



006 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos			
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo			
Linterna		Botalón	Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado			
Eje principal		Chapitel				
Los elementos d	e la maquinaria de	l aire no se conservan				
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	duces	Maza	Linterna del infierno			
Arbolete		Rueda del Infierno	_			
Los elementos d	e la maquinaria de	l agua no conservan				
7 ESTADO DE A	CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien			
8. PATOLOGÍAS		Mal x Regular	blen widy blen			
Torre:		.:	n dinais na a de la Colonia e en			
rone.		nicos, que han causado despre (DM3), y su erosión. (DM4).	ndimiento de la taprica en			
	Deterioros físicos	por la acción de los agentes a	tmosféricos que han originado, la			
	degradación y desprendimiento de sus revestimientos (AA). Biodeterioro.(B) y daños originados por la acción del hombre. (AH)					
Elementos						
asociados:	<u>Pozo</u> : Prácticamente destruido, presenta daños por deterioros mecánicos. Desplomes, desprendimientos y erosión de sus fábricas. (DM1), (DM3), (DM4).					
	Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos, Biodeterioro, y					
	daños originados por la acción del hombre. (AA), (B), (AH)					
	Balsa: En uso actualmente. Vallada. Presenta deteriorada su fábrica de mampostería con proliferación de vegetación sobre la misma. Deterioro físico					
	debido por la acción de los agentes atmosféricos, (AA). Biodeterioro.(B).					
	Presenta adosada una construcción, daños ocasionados por la acción del					
	hombre, (AH).					
Maquinaria:	No se conserva.					
Medidas	Soñalática (Lay	1/2007 Patrimonia PM\ Limnia	za Patirada do alamentos en			
urgentes de	` •	4/2007 Patrimonio RM). Limpie. Indimiento. Consolidación de la	za. Retirada de elementos en la fábricas. Protección de acceso			
actuación:	(seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas					

006 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría: | Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por Carretera RM-F53

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autopista AP-7, con incidencia en la contemplación del molino.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario. En un entorno de 300m se encuentran los molinos 007 y 008



Resolución de incoación como BIC 10/02/2016 de la DGBC. (BORM 23/03/2016)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

006 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 23/03/2016.
- 4. El entorno afecta a cinco parcelas.
- 5. Al quedar el entorno lindante a la Carretera RM-F53 se protege su visibilidad.
- 6. Visible también actualmente desde la Autopista AP-7 situada a 500m del molino
- 7. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección
- 8. A una distancia de 300 m se ubican los molinos 007 y 008
- 9. La construcción adosada a la balsa y la torre eléctrica junto a ella afectan a la contemplación del monumento
- 10. Este entorno ofrece unas condiciones favorables en cuanto a su visibilidad para la recuperación del molino y permite la llegada del viento al mismo en caso de ser restaurado.

Paisaje en el entorno próximo: Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena. Plantaciones asociadas: Cultivos de regadío. Junto al molino Matorral y vegetación herbácea. Elementos discordantes: Construcción adosada al perímetro de la balsa. Torres electricas en el entorno próximo. Impacto visual del cableado eléctrico próximo

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

006 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160669 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160669 DGBC - 12 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 29. En ficha 2

006 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino del Jeringal. Alzado Sureste / 160669 - 1-1989- Exp 160669 DGBC



F2: Molino del Jeringal. Alzado Sureste y andén / 160669 - 2-1989- Exp 160669 DGBC

006 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino del Jeringal. Alzado Sureste / DSC01359 - Exp 160669 DGBC



F4: Molino del Jeringal. Alzado Noroeste / DSC01366 - Exp 160669 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino del Jeringal. Alzado Este / P1360455




F6: Molino del Jeringal. Alzado Norte y restos de pozo / P1360457


006 - 11

Noviembre 2020

12. PLANOS



Julio 2019





<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES

DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO


ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




















NIVEL ACCESO












 4,70

 0,45
 2,70
 0,45



NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA





PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES

DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO NORTE









ALZADO OESTE











007 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	007	Denominación:	Molino de vient	o de elevar agua			
NIC:	21482/2009	Nombre popular:	Molino Finca Lo	os Cartagenas			
Nº Catalogo Carm:	160670	Tipo de Bien:	Arquitectura Ci	vil			
Otros:	ML-4021	Categoría:	Bien de interés	cultural			
		1. LOCALIZACIÓN					
		Dirección:					
		Finca Los Cartagenas. Huerta La Paca, San Félix. Polígono 122. Parcela 99.					
_mmmal =	A Walter	Población/Paraje:	La Paca				
		Municipio					
		Código Postal:					
		Hoja IGN:	0977				
		Coordenadas UTM	30 ETRS 89				
		Molino:	X:	683199.61			
			Y:	4170446.66			
		Elementos	X:	683189.91			
1 / / /		asociados: Balsa	Y:	4170441.38			
Acceso libre. Dificulta	ad baja 💢 🗴	Acceso					
Acceso libre. Dificulta	ad media	Vía más próxima:					
Acceso libre. Dificulta	ad Alta						
Acceso restringido		Camino rural S. XVI T-3-6 desde Carretera RM-F53					
2. SITUACIÓN - MTI	N25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto G	eográfico Nacional (IGN)			
as del Deringal Palicono Industria dos Carnachos Sur Etana?							
Casa te la Huerta							
Los Rosiques Los Lobos							
Cos A	paricios		-07	El Periñán			

007 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N					
Ref. Catastral:	51016A122000990000BF	Titularidad:	Privada			
Propietario:		DNI:				
Sup. Construida:		Datación:	S. XX			
Sup Parcela:	141.756 m²	Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL					
	emente a comienzos del siglo					
	ecial relevancia histórica		ectónicos de relevancia	Ц		
Intervenciones:		Autenticidad:				
			structura original	X		
		Intervención sin alteración del elemento				
		Intervención con alteración del elemento				
		Totalmente alterado				
No se han realizad	o intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
		Entorno rural				
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico. 1929	9. Ruiz de Alda - Iı	nstituto Geográfico Nacional (IGN	۷)		
		9				

007 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo y balsa cuadrada.

Tipología:


Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

X

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. Es de reducido tamaño, con un diámetro interior en su base de 2,30m y un espesor de muro de 0,70m. En la planta superior, las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

No se conserva

Revestimiento interior:

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

El andén del molino se encuentra desaparecido en su practica totalidad. La balsa esta seca y sin uso actualmente. No se conserva el canal. El pozo esta seco y tiene una profundidad de 20m. Junto al anden del molino se ubica una caseta para aperos en ruinas.

Pozo:


Tiene una profundidad de 20m, está seco

Balsa:

Balsa cuadrada, seca actualmente

Canal:

No se conserva



007 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA				
Maquinaria del aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos	
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo	
Linterna		Botalón	Velas	
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel		
Los elementos d	de la maquinaria de	el aire no se conservan		
Maquinaria del	agua			
Tambor de Arca	duces	Maza	Linterna del infierno	
Arbolete		Rueda del Infierno		
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN Demolido Muy Mal Regular Bien Muy Bien 8. PATOLOGÍAS				
Torre: Elementos asociados:	Deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento de la fábrica en zonas de su base (DM3) así como la pérdida de sus revestimientos. Erosión de sus fábricas (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA) y biodeterioro.(B) Pozo: Deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento de la fábrica de ladrillo en algunas zonas. (DM3). Erosión de sus fábricas (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la			
	degradación de sus revestimientos (AA) y biodeterioro.(B) <u>Balsa:</u> Consolidada por zonas con mortero. Vallada. Presenta deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas en algunas zonas. (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA) y biodeterioro.(B), presencia de vegetación en su interior.			
Maquinaria:	No se conserva.			
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación de las fábricas. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas			

007 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autopista AP-7, con incidencia en la contemplación del molino.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario. Existen en su entorno próximo un cuarto de aperos en ruinas y una vivienda. En un entorno de 300m se encuentran los molinos 006 y 008



Resolución de incoación como BIC 10/02/2016 de la DGBC. (BORM 10/03/2016)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

007 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 10/03/2016.
- 4. El entorno afecta a una única parcela.
- 5. La delimitación de entorno no llega a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación ni de forma individual, ni como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno no protege su visibilidad.
- 6. Visible también actualmente desde la Autopista AP-7 situada a 700m del molino
- 7. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección
- 8. A una distancia de 300 m se ubican los molinos 006 y 008
- 9. La construcción en ruinas junto al molino afecta a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE			
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.		
Plantaciones asociadas:			
Cultivos de regadío. Junto al molino Mate	orral y vegetación herbácea.		
Elementos discordantes:			
La construcción en ruinas junto al molino. Impacto visual del cableado eléctrico próximo			

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

007 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160670 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160670 DGBC - 13 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 29. En ficha 2

007 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino Finca Los Cartagenas. Alzado Noroeste / 160670-1-Año 1989 - Exp 160670 DGBC

007 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino Finca Los Cartagenas. Alzado Suroeste / DSC01376 - Exp 160670 DGBC



F3: Molino Finca Los Cartagenas. Alzado Noroeste / DSC01375 - Exp 160670 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F4: Molino Finca Los Cartagenas. Alzado Noreste / P1360513



F5: Molino Finca Los Cartagenas. Vista Alzado Suroste y ruinas / P1360489

007 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 007. ENTORNO


1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





PLANOS MOLINO 007. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/200


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

007 - 3







NIVEL ACCESO













NIVEL INTERMEDIO



NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA


























NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019

008 - 1Noviembre 2020

			-		
Nº de Inventario:	008	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC:	21483/2009	Nombre popular:	Molino Casa Lucero o Lo Herrero		
Nº Catalogo Carm:	160671	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros:	ML-4019	Categoría:	Bien de interés cultural		
		1. LOCALIZACIÓN			
	24	Dirección:			
		Casa Lucero. Lentiscar. Polígono 122. Parcela 149.			
		Población/Paraje:	Lentiscar		
	NIII K	Municipio	Cartagena		
		Código Postal:	30395		
		Hoja IGN:	0977		
		Coordenadas UTM	30 ETRS 89		
		Molino:	X: 683409.26		
			Y: 4170786.88		
		Elementos	X: 683419.02		
900000000000000000000000000000000000000		asociados: Balsa	Y: 4170773.67		
		_			
Acceso libre. Dificulta	ad baja	Acceso			
Acceso libre. Dificulta Acceso libre. Dificulta		Acceso Vía más próxima:			
	ad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificulta	ad media				
Acceso libre. Dificulta Acceso libre. Dificulta Acceso restringido	ad media ad Alta	Vía más próxima: Carretera RM-F53	.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
Acceso libre. Dificulta Acceso libre. Dificulta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN	ad media ad Alta x J25. Mapa Topo	Vía más próxima: Carretera RM-F53 gráfico Nacional 1:25	.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
Acceso libre. Dificulta Acceso libre. Dificulta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN del Delingar Polígon 24 Casa de la	ad media ad Alta x 125. Mapa Topo no Industria tos C	Vía más próxima: Carretera RM-F53 gráfico Nacional 1:25	Casa Gurigu		
Acceso libre. Dificulta Acceso libre. Dificulta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN Casa de la	ad media Ad Alta X 125. Mapa Topo Industria los C	Vía más próxima: Carretera RM-F53 gráfico Nacional 1:25	Los Escribanos 28		

008 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	DN						
Ref. Catastral:	51016A122001490000BW	Titularidad:	Privada				
Propietario:		DNI:					
Sup. Construida:		Datación:	S. XX				
Sup Parcela:	122.362 m²	Uso actual:	Abandonado				
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL						
Molino Lo Herrero. cesó su actividad a	iliana lo identifica en su libro "Ar " Fue construido en 1925 po aproximadamente en 1952" ecial relevancia histórica	r Asensio Vidal y t		to,			
	eciai reievancia mistorica		ectoriicos de reievaricia	Ц			
Intervenciones:		Autenticidad:	aturiationa animinal	V			
			structura original	Х			
			Intervención sin alteración del elemento				
		Intervención con alteración del elemento					
		Totalmente alterado					
No se han realizad	lo intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento					
		Situación Territorial:					
		Dentro de núcleo de población					
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
		Entorno rural					
Cartografia histor	rica. Vuelo fotogramétrico. 1929	∂. Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN	7)			

008 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén, balsa circular y canal.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

No se conserva

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

Se conserva el andén, la balsa circular, el pozo y canal para regadío. Un canal regaba los campos colindantes y otro abastecía a una vivienda junto al molino, este canal hoy desaparecido. Contaba en su origen con otro andén de menor dimensión, junto al molino, que probablemente albergó una noria de sangre, en su lugar se ubica hoy una caseta de aperos.

Pozo:


Tiene una profundidad de 20m, está seco

Balsa:

Balsa circular, en uso actualmente

Canal:

Se conserva un ramal



008 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA							
Maquinaria del aire							
Rueda terrera		Piedra F	Rabote	X	Palos		
Telar	X	Piedra F	uéllaga	X	Aparejo		
Linterna		Botalón		X	Velas		
Rueda del aire	X	Palo gu	ía y carrete		Mecanismo fi	renado	
Eje principal		Chapite					
Se conserva el t deteriorados.	telar, rueda del ai	re, piedra ra	abote, piedra 1	fuéllaga	y botalón, enc	ontrándose	
Maquinaria del	agua						
Tambor de Arca	nduces	Maza			Linterna del i	nfierno	
Arbolete		Rueda	del Infierno				
Los elementos de la maquinaria del agua no se conservan							
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓ	N					
Demolido	Muy Mal	Mal	x Regular	•	Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS							
Torre:	Deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento de la fábrica en algunas zonas (DM3) así como la pérdida de sus revestimientos. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA) y biodeterioro.(B)						
Elementos asociados:	Pozo: Deterioros físicos de sus revestimientos (AA), Deterioros mecánicos de sus fábricas (DM3), Biodeterioro (B). Andén: Deterioros físicos de sus revestimientos (AA), Deterioros mecánicos de sus fábricas (DM3), Biodeterioro (B), y los originados por la acción del hombre (AH) Canal: Consolidado con mortero de cemento, resultando inadecuada la intervención realizada. Daños por la acción del hombre. (AH) Balsa: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), Humedades, (H), Biodeterioro (B) y Daños por la acción del hombre (AH)						
Maquinaria:	Se conservan escasos elementos y se encuentran en mal estado. Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.						
Medidas	Señalética (Le	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en					

Medidas urgentes de actuación: Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas y restos de maquinaria

008 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por carretera RM F53

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autopista AP-7, con incidencia en la contemplación del molino.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, el molino se ubica en una finca de uso ganadero. En un entorno de 300m se encuentran los molinos 007 y 006.



Decreto n.º 257/2017, de 15 de noviembre, del Consejo de Gobierno. (BORM 22/11/2017)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: El entorno del molino estará constituido por el espacio, cuya alteración pueda afectar a los valores propios del bien, a su contemplación o a su estudio. Se recomienda aplicar criterios paisajísticos a la parcela donde se ubica el molino, restaurar las viviendas con criterios de arquitectura tradicional y evitar almacenar objetos no relacionados con el molino, el cableado y las tuberías que en la actualidad parten del pozo del molino.

008 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. Tiene delimitado entorno de protección Decreto n.º 257/2017, de 22 de noviembre, del Consejo de Gobierno.
- 4. El entorno afecta a una única parcela.
- 5. Al quedar el entorno lindante a la Carretera RM-F53 se protege su visibilidad.
- 6. Visible también actualmente desde la Autopista AP-7 situada a 400m del molino
- 7. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección
- 8. A una distancia de 300 m se ubican los molinos 007 y 006
- 9. No se ha realizado la intervención que recomendaba el Decreto 257/2017, que recogía aplicar criterios paisajísticos a la parcela donde se ubica el molino, restaurar las viviendas con criterios de arquitectura tradicional y evitar almacenar objetos no relacionados con el molino, el cableado y las tuberías que en la actualidad parten del pozo del molino.
- 10. El acopio de distintos materiales entorno al andén, junto con la tubería que lo recorre y las torres eléctricas próximas afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Cultivos de regadío. Junto al molino Matorral y vegetación herbácea.				
Elementos discordantes:				

El molino y sus elementos asociados se encuentran rodeados de palets, materiales de construcción y escombros. Torre eléctricas próximas. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales: Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

008 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

- Fotografías Históricas. No hay registros
- Fotografías 1989. En Exp 160671 DGBC 4 fotografías. En ficha 2
- Fotografías 2014. En Exp 160671 DGBC 6 fotografías. En ficha 2
- Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor 20. En ficha 2

008 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Casa Lucero o Lo Herrero. Alzado Noroeste / 160671-2-Año 1989 - Exp 160671 DGBC



F2: Molino Casa Lucero o Lo Herrero. Pozo y Tambor / 160671-1-Año 1989 - Exp 160671 DGBC

008 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino Casa Lucero o Lo Herrero. Alzado Sur / DSC01386 - Exp 160671 DGBC



F4: Molino Casa Lucero o Lo Herrero. Alzado Sureste y balsa / DSC01384 - Exp 160671 DGBC

008 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F5: Molino Casa Lucero o Lo Herrero. Alzado Oeste / P1360522



F6: Molino Casa Lucero o Lo Herrero. Alzado Sureste / P1360532

008 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS






Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



N















NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO





ALZADO NORESTE




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019





ALZADO NORESTE. ACCESO



009 - 1 Noviembre 2020

Nº de Inventario: 009 Denominación: Molino de viento de moler cereal NIC: 21484/2009 Molino del Capitán González Sepúlveda Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160672 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección:



Polígono CC-1 Cartagena Centro. 07B Polígono 16. Parcela

Población/Paraje: Torreciega Cartagena Municipio Código Postal:

30392





Coordenadas UTM 30 ETRS 89

Molino: X: 679654.57

> Y: 4166548.19

X: Elementos asociados: Aljibe Y:

Acceso libre. Dificultad baja

Acceso

Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad Alta Carretera de la Asomada




009 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN				
Ref. Catastral:	51016A016001240001SJ	Titularidad:	Pública	
Propietario:	Ayuntamiento de Cartagena	DNI:	P3001600J	
Sup. Construida:		Datación:	1614. S - XVII	
Sup Parcela:	14.148 m²	Uso actual:	Abandonado	

4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL

Carlos Romera Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 47. "...Es el único molino que he encontrado documentado en el siglo XVII y junto con los molinos de San José (XVI), Zabala (XVIII) y Monte Sacro(XIX) los llamo hiperbólicamente *Las catedrales de la harina* por considerar que sus viejas torres conservan todavía la dignidad que les confiere el paso de los años. Voy a exponer mi criterio sobre la posible restauración de este importante molino: 1º No tengo documentación que me demuestre que llevó velas latinas, por lo tanto no sería un molino de velas, sería un molino de aspas. 2ºLas aspas no serían manchegas; serían de tipo levantino. 3º Con esta restauración rendimos un homenaje a Cervantes por su visita a Cartagena y por los bellos versos que de él leemos en el mosaico de la plaza del Ayuntamiento 4º Hermanamiento con los molinos manchegos. ..."

Elemento con especial relevancia historica	valores arquitectonicos de relevancia	
Intervenciones:	Autenticidad:	
	Conserva su estructura original	X
	Intervención sin alteración del elemento	
	Intervención con alteración del elemento	
No se han realizado intervenciones en el molino. Existe Proyecto de Restauración redactado. Expediente 248/2016 (DGBC)	Totalmente alterado	
	Perdida casi total del elemento	
	Situación Territorial:	
	Dentro de núcleo de población	X
	Entorno núcleo población (hasta 2Km)	
	Entorno rural	




009 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTI	JRA				
Descripción:	Torre				
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua			
	Moler cereal	X Moler sal	Moler	Fsparto	

El molino harinero tiene como principal función moler cereal para producir harina. Se construyen a nivel del terreno en zonas elevadas.

La mayoría de los molinos de moler suelen desarrollarse en tres plantas. En planta baja encontramos dos puertas enfrentadas orientadas generalmente a levante y poniente. Interiormente en esta planta se ubican tres huecos en el muro de fábrica, por el central es por el que llega el grano de la molienda de las plantas superiores y junto a este encontramos dos pequeños armarios destinados a los utensilios del molinero y a los libros de cuentas. En la planta primera se localiza la maquinaria del alivio y el apergo, y se abre en esta planta una ventana para ventilar la estancia. En la última planta se localiza la maquinaria de moler y se abren en el muro tres pequeñas aberturas para ventilación. En este nivel se ubica también el banco y un hueco en el muro, cerrado con un tabique de escaso espesor, preparado para ser demolido cuando sea necesario el cambio de las piedras o de piezas de maquinaria, siendo reconstruido posteriormente.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. Presenta puerta de acceso, sobre ella una abertura de ventilación en planta primera y la ventana de levante en planta segunda. La torre tiene 7,30m de altura. Diámetro en la base 4,50m y 3,80m en coronación. Espesor de muro 1,30m.

Revestimier	nto exterior:	No se conserva
Revestimien	to interior:	No se conserva
Estructura horizontal:		
Forjados: No se conserva		
Carpinterias: No se conservan		

Elementos asociados

Los molinos dedicados a la labor de la molienda suelen encontrarse como edificaciones exentas, pues para su funcionamiento no dependen de construcciones auxiliares. Sin embargo, frecuentemente estos molinos presentan asociado un aljibe cercano que, aun no formando parte del funcionamiento del propio molino se deben tener en cuenta como parte de su entorno de protección.

Δliihe·

No se observa en la visita realizada su existencia.

009 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA				
Maquinaria del aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos	
Telar	X	Piedra Fuéllaga	Aparejo	
Linterna		Botalón	Velas	
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel		
deteriorados.		del aire solo se conservan esca	asos restos del telar muy	
Maquinaria de mo	oler	_		
Linterna		Piedras	Lengüeta y alzapuente	
Eje linterna y Lavija	a	Tolva	Apergo y Alivio	
Banco de apoyo		Banco de picar	Marranos	
		moler no se conservan		
7. ESTADO DE CO	ONSERVACION			
Demolido Muy Mal Regular Bien Muy Bien				
8 PATOLOGÍAS			-	
8. PATOLOGÍAS				
Torre: Deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento de la fábrica en algunas zonas (DM3) así como la pérdida de sus revestimientos. Erosión de sus fábricas (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA) y biodeterioro.(B) por el ataque de hongos y aves.				
Elementos asociados:	I INo se conserva			
Maquinaria: No se conserva.				
Medidas urgentes de actuación: Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación de fábricas. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.				

009 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

SUNP - Urble No Program

Categoría:

Equipamiento Comunitario

Afecciones:

DPOTLRM, PGMO de Cartagena SP. Adscrito CC1, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada vallada, acceso por Carretera de la Asomada

Infraestructuras existentes en el entorno:

Antena de Telecomunicaciones. A 1Km se encuentra la Autovía de Murcia A-30

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

La parcela linda con el polígono industrial Cabezo Beaza, y con parcelas de uso agrario. A 600m encontramos los molinos 050 y 051



Resolución de incoación como BIC 11/02/2016 de la DGBC. (BORM 02/03/2016)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

009 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo urbanizable no programado
- 2. El molino se encuentra situado en una parcela de suelo público propiedad del Ayto de Cartagena estando prevista su rehabilitación
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 02/03/2016.
- 5. El entorno afecta a siete parcelas.
- 6. Al quedar el entorno lindante a las Carreteras RM-F35 y a la Carretera de la Asomada se protege su visibilidad.
- 7. Su posición elevada en el terreno favorece su visibilidad
- 8. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección
- 9. La antena de telecomunicaciones junto al molino afecta a la contemplación del monumento y a su puesta en marcha

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje del Entorno Urbano de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Sin presencia en el entorno próximo de especies arbustivas ni arbóreas.				
Elementos discordantes:				
Impacto visual del cableado eléctrico y de la antena de telecomunicaciones. Impacto visual de los carteles publicitarios y rótulos de naves industriales en su entorno próximo.				
Variables Medioambientales:	Entorno Urbano de Cartagena			

La unidad queda constituida exclusivamente por el casco urbano de la ciudad de Cartagena, incluyendo tanto su zona centro tradicional como los recientes ensanches y barrios periféricos. La ciudad se asienta sobre una planicie con ligera pendiente hacia el mar, oscilando su altitud desde los 50 m S.N.M. en la zona norte de la unidad hasta su encuentro con el Mar Mediterráneo en la zona del puerto. Destaca paisajísticamente su estrecha relación con las elevaciones montañosas localizadas al Este (Cabezo de Marcelino y Cerro del Castillo de San Julián) y al Oeste con el Cerro del Castillo de Galeras y la Sierra de Pelayo) que dejan como único paso hacia el Mar Mediterráneo la fachada marítima de la ciudad de Cartagena. Destaca así mismo por su entidad la Rambla de la Benipila.


<u>Bordes urbanos</u>: La goemorfología del entorno crea límites que, salvo en el caso del borde norte, generan barreras para el crecimiento urbano; de esta forma el borde sur queda definido por su encuentro con el Mar Mediterráneo a través de la zona portuaria, las elevaciones montañosas tanto al Este como al Oeste configuran su límite y al Norte encontramos el contacto con el final de la llanura agrícola del Campo de Cartagena.

<u>Espacios verdes</u>: La presencia de elementos verdes en las avenidas principales queda garantizada por el arbolado de cierto porte existente en las mismas, no obstante se localiza un número insuficiente de grandes y medios espacios verdes y una desconexión de los mismos con ausencia de trama o recorrido.

009 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160672 DGBC - 1 fotografía. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160672 DGBC - 15 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 59. En ficha 2

009 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino del Capitán González Sepúlveda. Alzado Sureste / 160672-1-Año 1989 - Exp 160672 DGBC

009 - 9 Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino del Capitán González Sepúlveda. Alzado Sureste / DSC00299 - Exp 160672 DGBC



F3: Molino del Capitán González Sepúlveda. Alzado Noroeste / DSC00299 - Exp 160672 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F4: Molino del Capitán González Sepúlveda. Alzado Sureste / IMG 7231




F5: Molino del Capitán González Sepúlveda. Alzado Norte / IMG 7260

009 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS
















NIVEL ACCESO





NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA





<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 erosión

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO SURESTE









ALZADO NOROESTE









0 1 2 3 4 5

010 - 1 Noviembre 2020

Nº de Inventario: 010 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21485/2009 Molino de El Cordonero Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160673 Tipo de Bien: Arquitectura Civil ML-4022 Otros: Categoría: Bien de interés cultural



1. LOCALIZACIÓN

Dirección:

UR SPC-N Los Camachos. Polígono 122. Parcela 48.

Población/Paraje: Paraje El Cordonero Municipio Cartagena Código Postal: 30395



Hoja IGN: 0977

Coordenadas UTM 30 ETRS 89

682729.20 Molino: X:

Y: 4169785.06


682713.81 X: Elementos asociados: Balsa Y: 4169758.08

Acceso libre. Dificultad baja Acceso

Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad Alta

Carretera RM-F53 Acceso restringido



010 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N				
Ref. Catastral:	51016A122000480000BS	Titularidad:	Pública		
Propietario:	Soc. Estatal de Promociones y Equipamientos	DNI:	G28739993		
Sup. Construida:		Datación:	S. XX		
Sup Parcela:	133.320 m ²	Uso actual:	Abandonado		
4. VALOR HISTÓR					
identifica como Mo década del Siglo X		construcción pue	de aproximarse a la primera	0	
	cial relevancia histórica		Valores arquitectónicos de relevancia		
Intervenciones:		Autenticidad			
		Conserva su estructura original			
			sin alteración del elemento	빞	
			Intervención con alteración del elemento		
		Totalmente alterado			
No se han realizad	o intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento			
		Situación Territorial:			
		Dentro de núcleo de población			
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)			
		Entorno rural			
Cartografía histór	ica.Vuelo fotogramétrico.1929	. Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN)		

010 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo sobre andén, caseta adosada y balsa circular.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar aqua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre, ejecutada con muros de mampostería. El diámetro interior en la base es de 2,90m y presenta un espesor de muro de 0,88m.En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco deteriorado

Revestimiento interior:

No se conserva

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

Apenas se conservan restos del andén del molino. La balsa circular esta seca actualmente y el pozo cegado. La caseta de aperos adosada a la torre no se conserva, ni el canal de riego. Anexas al andén existen unas construcciones en ruinas.


Cegado Pozo:

Balsa:

Balsa circular seca

Canal:

No se conserva



010 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos	
Telar		Piedra Fuélla	aga	Aparejo	
Linterna		Botalón		Velas	
Rueda del aire		Palo guía y c	carrete	Mecanismo fren	nado
Eje principal		Chapitel			
Los elementos d	le la maquinaria de	l aire no se co	nservan		
Maquinaria del	agua				
Tambor de Arca	duces	Maza		Linterna del infi	erno
Arbolete		Rueda del In	fierno		
Los elementos d	le la maquinaria de	l agua no cons	servan		
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN				
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	Bien	Muy Bien
8. PATOLOGÍAS	S				
Torre:	Deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento de la fábrica en algunas zonas (DM3) así como la pérdida de sus revestimientos. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos y fábricas (AA), biodeterioro.(B) por vegetación y aves y la acción del hombre, (AH), presenta adosadas unas construcciones en ruinas y fue utilizada como poste de luz.				
Elementos asociados:	Pozo: El brocal se encuentra destruido en su práctica totalidad. Deterioros físicos, mecánicos, biodeterioro y la acción del hombre. (AA), (DM1), (DM3), (DM4), (B) Andén y balsa: Parte del andén se encuentra destruido. Ambos presentan deterioros mecánicos, que han causado el desprendimiento y la erosión de sus fábricas y revestimientos (DM3), (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus fábricas (AA), junto con el biodeterioro.(B) por la acción de la vegetación que ha proliferado sobre ellos.				
Maquinaria:	No se conserva.				
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación de fábricas. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas				

010 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

UNP-Urble no programado

Categoría: Industrial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena UNP LC -1. Cabezo Ventura, Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM, AIR de la zona de Actividades Logisticas de Los Camachos-Estudio de Paisaje

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural desde RM-F53

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía de acceso a Cartagena CT-32 y Autopista AP-7, a 1,5Km del molino

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso industrial, no existen construcciones en su entorno próximo. En unos 800m encontramos los molinos 017, 018, 020 y 007



Resolución de incoación como BIC 18/02/2016 de la DGBC. (BORM 10/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

010 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo urbanizable no programado, uso industrial.
- 2. El Estudio de Paisaje del ámbito de la Actuación de Interés Regional de la ZAL de Los Camachos prevé convertir los molinos en hitos dentro del conjunto de la actuación, habiendo sido integrados en zonas verdes. Considerando su restauración siguiendo las directrices de la DGBC
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 10/03/2016
- 5. Titularidad Pública del BIC
- 6. El entorno afecta a una única parcela. El entorno incluye el BIC y a sus elementos asociados
- 7. Los límites de su entorno de protección una vez desarrollada la unidad deberán permitir su contemplación, así como la llegada del viento al mismo permitiendo su puesta en funcionamiento tras su rehabilitación.
- 8. La delimitación de entorno no llega a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación ni de forma individual, ni como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno no protege su visibilidad.
- 9. Las intervenciones en el entorno del monumento no podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Cultivos de regadío. Vegetación herbácea y especies arbóreas.				
Elementos discordantes:				
Escombros y suciedad en todo el entorno. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.				
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena			

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbrares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

010 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160673 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1


Fotografías 2014. En Exp 160673 DGBC - 11 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 35. En ficha 2

010 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de El Cordonero. Alzado Suroeste. Pozo / 160673-1-Año 1989 - Exp 160673 DGBC

010 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de El Cordonero. Alzado Suroeste. Pozo / DSC01348 - Exp 160673 DGBC



F3: Molino de El Cordonero. Alzado Sureste. Acceso / DSC01349 - Exp 160673 DGBC

010 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F4: Molino de El Cordonero. Alzado Sureste. Acceso / P1360430



F5: Molino de El Cordonero. Alzado Suroeste. Pozo / P1360409

010 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS




PLANOS MOLINO 010. ENTORNO

1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS







RESTOS ANDÉN +34,00 **RUINAS**

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 010. ELEMENTOS ASOCIADOS


E:1/200

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

010 - 3





















NIVEL INTERMEDIO






NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA
















ALZADO SUROESTE












NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019

011 - 1Noviembre 2020

	Noviembre 2020
Nº de Inventario: 011	Denominación: Molino de viento de elevar agua
NIC: 21486/2009	Nombre popular: Molino de la Buena Muerte
Nº Catalogo Carm: 160674	Tipo de Bien: Arquitectura Civil
Otros: ML-4026	Categoría: Bien de interés cultural
	1. LOCALIZACIÓN
	Dirección:
	Finca La Buena Muerte. Polígono 123. Parcela 30.
	Población/Paraje: Lentiscar
	Municipio Cartagena
	Código Postal: 30395
	Hoja IGN: 0977
	Coordenadas UTM 30 ETRS 89
	Molino: X: 681128.93
SA PINCO	Y: 4170181.43
The same of the sa	Elementos X: 681143.69
	asociados: Balsa Y: 4170210.15
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera RM - F53



011 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	51016A123000300000BU		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:			Datación:		S. XX		
Sup Parcela:	21.997 m²		Uso actual:	Abandonad	ol		
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL						
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 28, Molino de la Buena Muerte. " El dueño del molino había invitado a la inauguración a todos los que habían participado en su construcción y a cuantos familiares quisieran traer. Matanza de dos cerdos y algunos manjares más y buen vino de la tierra. Después de la suculenta comida hubo trovos y baile con guitarras, bandurrias y laudes. A la mañana siguiente apareció ahogado en la balsa uno de los poceros que, por no venir acompañado, nadie lo echó de menos. Del sarcasmo de algunos salió el nombre del molino: fue una buena muerte después de haber comido tan espléndidamente"							
Elemento con espe	ecial relevancia histórica		Valores arquite	ctónicos de r	elevancia		
Intervenciones:			Autenticidad:				
			Conserva su es	structura orig	inal	X	
			Intervención sin alteración del elemento				
			Intervención co	del elemento			
			Totalmente alte	erado			
No se han realizad	o intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento				
			Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)			X	
			Entorno rural			Ī	
Cartografía histór	rica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográf	fico Nacional (IGN	1)	

011 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo sobre andén y balsa circular.

Tipología:

Elevar agua Trasegar agua

Moler sal Moler cereal

Los molinos de elevar aqua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco. Deteriorado

Moler Esparto

Revestimiento interior:

Mortero. Deteriorado

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Forjado de madera muy deteriorado

Carpinterias: Puerta de acceso de madera deteriorada


Elementos asociados

La balsa ha sido restaurada y se encuentra en uso actualmente. Parte del andén del molino se encuentra destruido y el canal desaparecido. El conjunto contaba con otro andén de menor tamaño que el del molino, una posible aceña. (Ortofoto 1929)

Pozo: Seco, con profundidad de 15m

Balsa: Balsa circular en uso

Canal: Desaparecido



011 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA										
Maquinaria del a	aire									
Rueda terrera	Piedra Rabote x				x	Palos				
Telar		X	Piedra F	uélla	iga	X	Aparejo			
Linterna		X	Botalón			x	Velas			
Rueda del aire		X	Palo gu	ía y c	arrete		Mecani	smo frena	ado	
Eje principal		X	Chapite	l						
Se conservan au fuéllaga	nque deterior	ados,	, telar, lin	terna	, rueda o	del aire,	botalón,	piedra ral	bote y piedra	à
Maquinaria del a	agua									
Tambor de Arcad	duces	X	Maza			x	Linterna	a del infie	rno	Х
Arbolete		X	Rueda	del In	fierno	X				
Se conserva aun	que deteriora	da to	da la ma	quina	ria del a	gua				
7. ESTADO DE O	CONSERVAC	IÓN								
Demolido	Muy Mal	П	Mal	П	Regula	r x	Bien	П	Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	3									
Torre:	Deterioros m revestimiento atmosféricos las humedad	os (D s que	M3). Deto han influ	erioro ido e	os físicos n la degr	por la a adación	acción de	los agen	tes	n
Elementos asociados:	F 020. Detendios inecanicos que nan causado el desprendimiento de la fabrica en									
Maquinaria:	Deterioro de atmosféricos		•			•			•	

Medidas urgentes de actuación: Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas y restos de maquinaria

011 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría: Prote

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada, acceso restringido por camino rural desde RM-F

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la conservación y contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

El molino se ubica en el interior de una finca de uso ganadero. Se han construido distintas edificaciones industriales rurales en el perímetro de la balsa y el molino, que tienen incidencia en la conservación y contemplación del BIC

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como entorno de BIC 19/02/2016 de la DGBC. (BORM 10/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

011 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando igualmente las edificaciones posibles
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 10/03/2016
- 5. El entorno afecta a nueve parcelas
- 6. Se encuentra rodeado de edificaciones y construcciones ganaderas que impiden su visión, y llegada de viento al mismo, imposibilitando su funcionamiento en la situación actual
- 7. La delimitación de entorno no llega a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación ni de forma individual, ni como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno no protege su visibilidad.
- 8. La presencia de torres eléctricas en el entorno igualmente afecta a la contemplación del monumento
- 9. Sería necesaria una intervención paisajística en su entorno ya que está fuertemente degradado con el fin de mejorar la calidad del paisaje que lo acompaña.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.				
Plantaciones asociadas:					
Ubicado en suelo agrario. Improductivo. I	No presenta vegetación asociada.				
Elementos discordantes:					
Construcciones edificadas en el perímetro del BIC. Materiales acumulados en su entorno. Torre					

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.


Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

011 - 7Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO




Localización Fotografías

- Fotografías Históricas. No hay registros
- Fotografías 1989. En Exp 160674 DGBC 4 fotografías. En ficha 2
- Fotografías 2014. En Exp 160674 DGBC 11 fotografías. En ficha 2
- Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor 24. En ficha 2

011 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de la Buena Muerte. Vista desde la Balsa / 160674-2-Año 1989 - Exp 160674 DGBC



F2: Molino de la Buena Muerte. Tambor de arcaduces y pozo/ 160674-1-Año 1989 - Exp 160674 DGBC

011 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino de la Buena Muerte. Alzado Sur. Acceso / DSC01130 - Exp 160674 DGBC



F4: Molino de la Buena Muerte. Alzado Oeste / DSC01140 - Exp 160674 DGBC

011 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F5: Molino de la Buena Muerte. Alzado Sur. Acceso / P1360339



F6: Molino de la Buena Muerte. Alzado Noreste. Pozo y tambor de arcaduces / P1360349

011 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 011. ENTORNO

1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA **PATOLOGÍAS DETERIOROS FÍSICOS** NAVES INDUSTRIALES AGENTES ATMOSFÉRICOS HUMEDADES DETERIOROS MECÁNICOS CASETA DM1 DEFORMACIONES DM2 GRIETAS Y FISURAS DM3 DESPRENDIMIENTOS DM4 EROSIÓN DM5 ROTURAS DETERIOROS QUÍMICOS DQ1 ÓXIDOS DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS **BALSA** DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES (EN USO) DQ4 CORROSIÓN **BIODETERIORO** BIODETERIORO ACCIÓN DEL HOMBRE ACCIÓN DEL HOMBRE +28,00 **RESTOS** ANDÉN **NAVES INDUSTRIALES** DM1 DM3 DM4 **NOTA:** LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS Fecha 011-3 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, PLANOS MOLINO 011. ELEMENTOS ASOCIADOS E:1/400 FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS Julio 2019












4,20




NIVEL ACCESO NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA
















ALZADO SUR. ACCESO









012 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 012	Denominación:	Molino de viento de elevar agua
NIC: 21487/2009	Nombre popular:	Molino Los Roses
Nº Catalogo Carm: 160675	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural
	1. LOCALIZACIÓN	
	Dirección:]
	Finca Los Roses. F	Polígono 123. Parcela 226.
	Población/Paraje:	Lentiscar
	Municipio	Cartagena
Ortototo SITMURCIA 1981	Código Postal:	
	Hoja IGN:	0977
0	Coordenadas UTM	30 ETRS 89
	Molino:	X: 680631.13
100		Y: 4169795.54
	Elementos	X:
Ortofoto GOOGLE 2019	asociados: Balsa	Y:
Acceso libre. Dificultad baja	asociados: Balsa Acceso	Y:
		Y:
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso Vía más próxima:	Y:
Acceso libre. Dificultad baja Acceso libre. Dificultad media	Acceso	Y:
Acceso libre. Dificultad baja Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido	Acceso Vía más próxima: Carretera F37	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Acceso libre. Dificultad baja Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo 10s Madriles	Acceso Vía más próxima: Carretera F37 gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Rosiques Los Apo
Acceso libre. Dificultad baja Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	Acceso Vía más próxima: Carretera F37 gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Rosigues Los Apo

012 - 2

			Noviembre 2020			
3. IDENTIFICACIÓ	ON .					
Ref. Catastral:	51016A123002260000BY	Titularidad:	Privada			
Propietario:		DNI:				
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX - XX			
Sup Parcela:		Uso actual:				
4. VALOR HISTÓI	RICO Y SOCIAI	ood dottadi.				
Molino demolido, r	no se tienen datos históricos ni s	sociales				
Elemento con esp	ecial relevancia histórica	Con valores are	quitectónicos de relevancia			
Intervenciones:		Autenticidad:				
		Conserva su es	structura original			
		Intervenciones sin alteración del elemento				
		Intervenciones	con alteración del elemento			
<u> </u>	terioridad a la incoación como tural de los Molinos de Viento	Totalmente alte	erado			
de la Región de M		Perdida casi total del elemento				
•	or la Comisión de Cultura 1 de enero de 1986).	Situación Territorial:				
(BORWIII 20 de o	r de chere de 1900).	Dentro de núcle	eo de población			
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
		Entorno rural				
Cartografía histó	rica.Vuelo fotogramétrico.1929.		tituto Geográfico Nacional (IGN)			
		国				

012 - 3Noviembre 2020

5.	AR	a	UI	TE	CT	U	RA
•	<i>_</i>		•		•	•	

	Descri	pción:
--	--------	--------

Demolido. Molino con pozo sobre andén, balsa cuadrada y canal de riego.


Tipología:

rasegar agua	Elevar agua	X

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



	vertica	

Torre:

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Elementos asociados

elementos

Pozo:

Balsa:

Canal:

No se conserva ninguno de los

MOLINO CON POZO EXTERIOR

012 - 4 PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA Noviembre 2020 6. MAQUINARIA Maquinaria del aire Rueda terrera Piedra Rabote Palos Telar Piedra Fuéllaga Aparejo Linterna Botalón Velas Rueda del aire Palo guía y carrete Mecanismo frenado Eje principal Chapitel

Maquinaria del a	agua			
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna d	del infierno
Arbolete		Rueda del Infierno		
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN			
Demolido x	Muy Mal	Mal	Bien	Muy Bien
8. PATOLOGÍAS				
Torre:				
10110.				
Elementos asociados:				
asociados.				
Maquinaria:				
Medidas				
urgentes de actuación:				

012-5

Noviembre 2020

9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160675 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

No es posible determinar la localización de la fotografías que se conservan de 1989, al estar el molino demolido

012 - 6

Noviembre 2020

Fuente: DGB(


9.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Los Roses. Alzado pozo / 160675-1-Año 1989 - Exp 160675 DGBC



F2: Molino Los Roses. Pozo y tambor de arcaduces / 160675-1-Año 1989 - Exp 160675 DGBC



013 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 013 Denominación: Molino de viento de elevar agua Molino de La Finca la Petra NIC: 21488/2009 Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160676 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: ML-4029 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Finca Los López. San Félix. Polígono 124. Parcela 116. Población/Paraje: Los López. San Félix Municipio Cartagena Código Postal: 30395 Hoja IGN: 0977 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 681191.36 Molino: X: Y: 4168277.37 681200.20 X: Elementos asociados: Balsa 4168262.59 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Av. del Carbono Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Campo de Cartageno Los López La Petra

Lo Mayor

013 - 2 Noviembre 2020

-							
3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	51016A124001160000BM		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:			Datación:		S. XIX		
Sup Parcela:	52.389 m²		Uso actual:	Abandonad	lo		
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL						
Molino La Petra. " Aparecida y en 195	liana lo identifica en su libro "A Fue construido en los últimos 52 cesó su actividad…" ecial relevancia histórica		_	por el Tío Eu	ılogio de La		
Intervenciones:			Autenticidad:				
intervenciones.		!]				X	
			Intervención sin				
			Intervención con alteración del elemento				
			Totalmente alterado			H	
No se han realizad	o intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento				
No se nameanzad	o intervenciones en el monito		Situación Territorial:				
					ón		
			Dentro de núcleo de población Entorno núcleo población (hasta 2Km)			H	
Conto anolío biotín	rica.Vuelo fotogramétrico.1929			1.1.0		X	
A STATE OF THE STA	O A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	\	NATE OF FIRST	ituto Geografi			

013 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo. Balsa circular, canal y pozo.

Tipología:

Trasegar agua


Elevar agua

Moler cereal

Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre, ejecutada con muros de mampostería. El diámetro interior en la base es de 3,05m y presenta un espesor de muro de 1,05m. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

No se conserva

Revestimiento interior:

No se conserva

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

El andén se encuentra totalmente destruido. La balsa está seca y sin uso actualmente, el pozo cubierto de escombros y se observan restos de canal de riego. Existía otro andén, menor que el del molino, donde se encuentran los restos de otro pozo que probablemente albergó una noria de sangre.

Pozo:


Cubierto de escombros

Balsa:

Balsa circular, seca

Canal:

Restos



013 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA				
Maquinaria del aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote	х	Palos
Telar		Piedra Fuéllaga		Aparejo
Linterna		Botalón	Х	Velas
Rueda del aire	x	Palo guía y carrete		Mecanismo frenado
Eje principal		Chapitel		
Se conservan escasos elementos de la maquinaria del aire y en muy mal estado.				
Maquinaria del agua				
Tambor de Arcaduces		Maza		Linterna del infierno
Arbolete		Rueda del Infierno x		
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan.				
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN				
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	П	Bien Muy Bien
8. PATOLOGÍAS				
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de la fábrica en algunas zonas. (DM3), su erosión (DM4), así como grietas y fisuras (DM2). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), biodeterioro, (B) por la acción de las aves y los originados por la acción del hombre, (AH).			
Elementos asociados:	Canal: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de la fábrica en algunas zonas. (DM3) y su erosión (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han degradado sus revestimientos (AA), biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación y la acción del hombre, (AH). Balsa: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación en su interior y la acción del hombre, (AH).			
Maquinaria:	Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves. Deterioros mecánicos debidos a roturas por desplome de los elementos al interior del molino (DM5)			
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación de fábricas. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas y restos de maquinaria			

013 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUA - No Urbanizable

Categoría:

Agrícola cultivo tradicional

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor,PGMO de Cartagena NUA Terrenos agrícolas de cultivo tradicional, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía A-30, Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la conservación y contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo unas viviendas tradicionales. A 300 metros se encuentra el molino 016

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como entorno de BIC 22/02/2016 de la DGBC. (BORM 10/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

013 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable Agrícola estando limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando igualmente las edificaciones posibles
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 10/03/2016
- 5. El entorno afecta a cinco parcelas, y linda con un camino rural
- 6. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección
- 7. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno protege su visibilidad.
- 8. La presencia de torres eléctricas en el entorno afecta a la contemplación del monumento

Paisaje en el entorno próximo: Plantaciones asociadas: Cultivos de regadío. Junto al molino Matorral y vegetación herbácea. Elementos discordantes: Escombros acumulados en la base del molino y suciedad en el entorno. Torres electricas junto al BIC. Impacto visual del cableado eléctrico Variables Medioambientales: Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.


Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

013 - 7Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160676 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160676 DGBC - 11 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 39. En ficha 2

013 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de La Finca la Petra. Alzado Sur. Pozo / 160676-1-Año 1989 - Exp 160676 DGBC

013 - 9

Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de La Finca la Petra. Alzado Este / DSC01189 - Exp 160676 DGBC



F3: Molino de La Finca la Petra. Alzado Sur. Pozo/ DSC01190 - Exp 160676 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redacto



F4: Molino de La Finca la Petra. Alzado Norte. Acceso /P1360286




F5: Molino de La Finca la Petra. Alzado Sur. Pozo /P1360301

013 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS







N

PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN


BIODETERIORO


BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE









0 1 2 3 4 5 10













<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO NORTE. ACCESO



















014 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 014	Denominación:	Molino de viento de elevar agua			
NIC: 21489/2009	Nombre popular:	Molino Pozo Dulce			
N° Catalogo Carm: 160677	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil			
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural			
	1. LOCALIZACIÓN	V			
	Dirección:				
	Pozo Dulce. Polígono 124. Parcela 2.				
	Población/Paraje:	Pozo Dulce			
	Municipio	Cartagena			
Ortofoto SITMURCIA 1981	Código Postal:				
	Hoja IGN:	0977			
	Coordenadas UTM	1 30 ETRS 89			
in the second	Molino:	X: 680314.57			
		Y: 4169722.04			
	Elementos	X:			
Ortofoto GOOGLE 2019	asociados: Balsa	Y:			
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso				
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:				
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera RM - F3	5			
Acceso restringido	Carretera (twi - 1 o				
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Alcaraz Granja					
Lo Baturno	31	Los Roses La Palme R. 20 81 Granja			

014 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN					
Ref. Catastral: 51016A124000020000BS	Titularidad: Privada				
Propietario:	DNI:				
Sup. Construida:	Datación: S. XIX - XX				
Sup Parcela:	Uso actual:				
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL					
Molino demolido, no se tienen datos históricos ni s Elemento con especial relevancia histórica	Con valores arquitectónicos de relevancia				
Intervenciones:	Autenticidad:				
	Conserva su estructura original				
	Intervenciones sin alteración del elemento				
	Intervenciones con alteración del elemento				
Demolido con posterioridad a la incoación como	Totalmente alterado				
bien de interés cultural de los Molinos de Viento de la Región de Murcia informado	Perdida casi total del elemento				
favorablemente por la Comisión de Cultura (BORM nº 25 de 31 de enero de 1986).	Situación Territorial:				
(BORM 11° 25 de 31 de effeto de 1966).	Dentro de núcleo de población				
	Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
	Entorno rural				
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)					

014 - 3Noviembre 2020

5.	AR	QUI	TEC	TU	RA

D:	! !
Descri	pcion:
-	

Demolido. Molino con pozo sobre andén, balsa cuadrada y canal de riego.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



	vertical	
 actara	VOI LIOU	

Torre:

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:


Elementos asociados

Pozo:

Balsa:

Canal:

No se conserva ninguno de los elementos





014 - 4 PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA Noviembre 2020 6. MAQUINARIA Maquinaria del aire Piedra Rabote Rueda terrera Palos Telar Piedra Fuéllaga Aparejo Linterna Botalón Velas Rueda del aire Palo guía y carrete Mecanismo frenado Chapitel Eje principal Maquinaria del agua Maza Tambor de Arcaduces Linterna del infierno Rueda del Infierno Arbolete 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN Demolido Mal Bien Muy Mal Regular Muy Bien 8. PATOLOGÍAS Torre: Elementos asociados:


Medidas urgentes de actuación:

Maquinaria:

014-5

Noviembre 2020

9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160677 DGBC - 3 fotografías. En ficha 1


No es posible determinar la localización de la fotografías que se conservan de 1989, al estar el molino demolido

014 - 6Noviembre 2020

9.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino Pozo Dulce. Alzado pozo / 160677-1-Año 1989 - Exp 160677 DGBC



015 - 1Noviembre 2020

Los Madriles

Los Roses

Nº de Inventario: 015	Denominación: Molino de viento de elevar agua				
NIC: 21490/2009	Nombre popular: Molino de Los Madriles				
Nº Catalogo Carm: 160678	Tipo de Bien: Arquitectura Civil				
Otros: ML- 4027	Categoría: Bien de interés cultural				
	1. LOCALIZACIÓN				
	Dirección:				
	La Aparecida. Polígono 127. Parcela 72.				
	Población/Paraje: La Aparecida				
LUZZ SI SENERI SI	Municipio Cartagena				
	Código Postal:				
	Hoja IGN: 0977				
	Coordenadas UTM 30 ETRS 89				
	Molino: X: 679944.82				
Second Second	Y: 4170364.83				
	Elementos X: 679927.62				
	asociados: Balsa Y: 4170358.45				
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso				
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:				
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera RM-F37, km 5				
Acceso restringido X	Carretera Tivi-1 37, Kill 3				
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Top	ográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Casa de los Francos	La Aparecida				
	La Apareologia				

Casa de los Martinez La Clara

Casas de Valero

Finca del Comadrón

RMF37

Los Alcaraz

La Clara

Granja

015 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	ÓN						
Ref. Catastral:	51016A127000720000BG]	Titularidad:	Privado			
Propietario:]	DNI:				
]					
]					
Sup. Construida:]	Datación:		S. XX		
Sup Parcela:	42.177 m²]	Uso actual:	Abandona	ado		
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL						
Molino Los Madrile la gran cantidad de restaurado en 197 por Pedro Reyes y	aliana lo identifica en su libro "A es. " Se le conoce también co e estas aves que anidaban y si 3, creo que por el ministerio de v sus velas dejaron de aplaudir ecial relevancia histórica	on gu e Ir	el nombre de Mo len anidando en nformación y Tur	olino de Las su interior. F ismo. Fue c	Palomas de bido Fue muy bien onstruido en 1910	а	
Intervenciones:		_ 	Autenticidad:				
]	Conserva su estructura original				
			Intervención sin alteración del elemento				
			Intervención con alteración del elemento				
			Totalmente alterado				
Restaurado en 197	73.		Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:					
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural				
Cartografía histói	rica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográ	fico Nacional (IGN)	
						The state of the s	

015 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Molino con pozo sobre andén y balsa circular

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Los molinos de elevar aqua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del aqua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco. Deteriorado

Moler Esparto

Revestimiento interior:

Mortero. Deteriorado

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Forjado de madera muy deteriorado

Carpinterias: Puerta de acceso de madera deteriorada

Elementos asociados

Se conserva parte del andén del molino. El pozo tiene una profundidad de 25m y esta seco. No se conserva canal de regadío. La balsa circular también se encuentra seca y sin uso. Existía otro andén, menor que el del molino, que probablemente albergó una noria de sangre, hoy desaparecida (Ortofoto 1929).

Pozo:


Tiene una profundidad de 25m, está seco

Balsa:

Balsa circular, seca actualmente

Canal:

No se conserva



015 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera			Piedra Rabo	ote	X	Palos x
Telar	x		Piedra Fuéll	aga	х	Aparejo
Linterna	x		Botalón		X	Velas
Rueda del aire	x		Palo guía y	carrete	X	Mecanismo frenado
Eje principal	x		Chapitel		X	
	el, palo guía y bo		•			deteriorados. Conserva tres palos, eje rueda del aire y telar. La
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	iduces x		Maza		X	Linterna del infierno x
Arbolete	X		Rueda del I	nfierno	X	
	odos los elemento deteriorado, la lin					ambor de arcaduces se
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓ	N				
Demolido	Muy Mal		Mal	Regular	X	Bien Muy Bien
8. PATOLOGÍA	S					
Torre: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de la fábrica y el revestimiento en algunas zonas, (DM3) y su erosión (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), junto con las humedades (H), y los óxidos que han provocado su deterioro químico, (DQ). Biodeterioro, (B) por la acción de las aves.						
Elementos asociados: Pozo: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), junto con las humedades (H) y los óxidos que han provocado su deterioro químico, (DQ). Biodeterioro, (B) por la acción de la vegetación y las aves. Andén: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de la fábrica y el revestimiento en algunas zonas. (DM3) Deterioro físico de sus revestimientos (AA). Biodeterioro, (B) por la acción de la vegetación que ha proliferado sobre el mismo. Balsa: Deterioro físico que ha degradado sus revestimientos (AA) y biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación en su interior.						
Maquinaria:	Maquinaria: Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación de las fábricas. Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas y maquinaria.					

015 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio

|RI

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada, acceso restringido por carretera RM-F-37

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo unas viviendas, de carácter tradicional. La parcela en la que se ubica linda al sur con una vía Pecuaria

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 22/02/2016 de la DGBC. (BORM 10/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

015 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 10/03/2016.
- 5. El entorno afecta a una única parcela.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con el vial RM-F37, aunque no permite una contemplación continua del monumento al crear el límite arbolado de la parcela una pantalla visual a lo largo del vial.
- 7. El límite de protección suroeste del entorno se encuentra aproximadamente a 7 metros del monumento.
- 8. Existe un conjunto de vivienda rurales de arquitectura tradicional junto al linde este, fuera del entorno definido.
- 9. Actualmente existen en el entorno arboles de mediano y gran porte que podrían impedir la llegada del viento, impidiendo su puesta en funcionamiento tras su rehabilitación.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.				
Plantaciones asociadas:					
Cultivos de regadío. Cítricos y especies arbóreas de gran porte.					
Elementos discordantes:					
Impacto visual del cableado eléctrico próximo.					
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena				

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

015 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160678 DGBC - 5 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160678 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 90. En ficha 4

015 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Los Madriles. Alzado Norte. Pozo / 160678-1-Año 1989 - Exp 160678 DGBC

015 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de Los Madriles. Alzado Sureste / DSC01189 - Exp 160678 DGBC



F3: Molino de Los Madriles. Alzado Sureste / DSC01189 - Exp 160678 DGBC

015 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F4: Molino de Los Madriles. Alzado Sureste / DSCF8286



F5: Molino de Los Madriles. Alzado Norte. Pozo y rueda de Arcaduces / IMG_4935

015 - 11

Noviembre 2020




F6: Molino de Los Madriles. Maquinaria del aire / IMG_4971





F7: Molino de Los Madriles. Rueda del Infierno / IMG_4975

015 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS








PLANOS MOLINO 015. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/200

Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


015 - 3














NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 015. ALZADO ESTADO ACTUAL


NIVEL INTERMEDIO

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

015 - 5





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 015. ALZADO ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha

Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS 015 - 6





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS


PLANOS MOLINO 015. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

015 - 7





016 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 016	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC: 21491/2009	Nombre popular:	Molino El Ensueño		
Nº Catalogo Carm: 160679	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros: ML- 4028	Categoría:	Bien de interés cultural		
	1. LOCALIZACIÓN			
	Dirección:			
	San Félix. Polígono) 124. Parcela 191.		
	Población/Paraje:	Los López		
	Municipio	Cartagena		
经自然证券	Código Postal:	30395		
	Hoja IGN:	0977		
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89		
LE PROPERTY OF	Molino:	X: 681198.72		
		Y: 4167968.00		
	Elementos	X: 681210.05		
	asociados: Balsa	Y: 4167986.11		
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso			
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificultad Alta	Camina da las Cay			
Acceso restringido X	Camino de los Cay	05		
•	ográfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
Solanos E Lo Mayor Campo				
ne (1.22) (1.29)				

016 - 2

3. IDENTIFICACIÓN									
Ref. Catastral:	51016A124001910000BX		Titularidad:	Privado					
Propietario:			DNI:						
Sup. Construida:			Datación:		S. XX				
Sup Parcela:	728 m²		Uso actual:	Almacén					
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL								
Puede datar de cor chapitel, dejando d encuentra.	o molino de Los Curas, apodo mienzos del siglo XX, pero un v e funcionar hasta que en 1970 ecial relevancia histórica	er/	ndaval en el año	1952 derribó condiciones	i la arboladura y e que ahora se	;l			
	ciai reievaricia riistorica	Ш	·	Cionicos de i	elevaricia	_			
Intervenciones:		 	Autenticidad:						
			Conserva su estructura original						
			Intervención sin alteración del elemento						
			Intervención con alteración del elemento X						
Se ha restaurado la	a torre, y se ha colocado		Totalmente alterado						
chapitel metálico con botalón, corona y 8 palos			Perdida casi total del elemento						
de acero.			Situación Territorial:						
			Dentro de núcleo de población						
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)						
			Entorno rural X						
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)									

016 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Molino con pozo sobre andén y balsa cuadrada


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Se ha construido una caseta de aperos adosada a la torre.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterias:

Elementos asociados

Se conserva parte del andén del molino. El pozo tiene agua a una profundidad de 25m. La balsa cuadrada ha sido reformada como piscina. Existía junto a la balsa otro andén, menor que el del molino, que probablemente albergó una noria de sangre, hoy desaparecida. A 20m de este, existía otro andén con pozo, balsa cuadrada y canal cuyos restos todavía se conservan(Ortofoto 1929).


Pozo:

Tiene una profundidad de 25m, con agua

Balsa:

Balsa cuadrada convertida en piscina

Canal:



016 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA				
Maquinaria del aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos	
Telar		Piedra Fuéllaga x	Aparejo	
Linterna		Botalón	Velas	
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel		
sustituido chapite	el, botalón, corona	os elementos de la maquinaria y 8 palos, por elementos metá	a del aire no se conservan. Se ha ilicos.	
Maquinaria del	agua —			
Tambor de Arca	duces	Maza	Linterna del infierno	
Arbolete		Rueda del Infierno		
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan				
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN			
Demolido	Muy Mal	Mal Regular x	Bien Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	3			
Torre: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus fábricas y revestimientos, (AA), procesos que ha aumentado el biodeterioro y la acción del hombre (B), (AH).				
Pozo: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus fábricas y revestimientos, (AA), procesos que ha aumentado el biodeterioro. Andén: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus fábricas y revestimientos, (AA), procesos que ha aumentado el biodeterioro y la acción del hombre (B), (AH). Balsa: Deterioros por la acción del hombre, que ha convertido la balsa en una piscina, (AH).				
Maquinaria:	Maquinaria: Deterioros por la acción del hombre que ha sustituido elementos de su maquinaria que no responden a la tipología habitual, (AH).			
Medidas urgentes de	rgentes de lirregularidades de las actuaciones realizadas			

016 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUA - No Urbanizable

Categoría:

Agrícola cultivo tradicional

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUA Terrenos agrícolas de cultivo tradicional, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela vallada. Acceso por camino rural.

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Construcciones industriales y residenciales diseminadas. A 300 metros se ubica el molino 013

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 07/03/2016 de la DGBC. (BORM 22/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada pór constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

016 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable Agrícola estando limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 22/03/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a tres parcelas.
- 5. El entorno de protección no incluye sus elementos asociados.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público, pero no posibilita su contemplación de forma individual ni como elemento conformador de paisaje. El entorno linda con un camino rural pero solo queda tangente al mismo en un punto.
- 7. El arbolado en su entorno no ofrece unas condiciones favorables en cuanto a su visibilidad.
- 8. Existen edificaciones y arbolado en su entorno próximo que impiden la llegada del viento desde cualquier dirección
- 9. Los elementos sustituidos de su maquinaria no responden a la tipología habitual de estos elementos.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. Especies arbóreas de gran porte influyen en su contemplación.

Elementos discordantes:

Las intervenciones realizadas, chapitel, botalón y palos inadecuado. Balsa convertida en piscina y construcción de cuarto de aperos adosado a la torre. Impacto visual del cableado eléctrico y las torres electricas en su entorno próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

016 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160679 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160679 DGBC - 6 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 18. En ficha 2

016 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino El Ensueño. Alzado Norte y Balsa / 160679-1-Año 1989 - Exp 160679 DGBC




F2: Molino El Ensueño. Maquinaria sustituida / 160679-1-Año 1989 - Exp 160679 DGBC

016 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC


11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino El Ensueño. Alzado Este / DSC01183 - Exp 160679 DGBC

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F4: Molino El Ensueño. Alzado Este / P1360267



F5: Molino El Ensueño. Balsa / P1360271

016 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA **PATOLOGÍAS BALSA DETERIOROS FÍSICOS** AGENTES ATMOSFÉRICOS HUMEDADES DETERIOROS MECÁNICOS DM1 DEFORMACIONES DM2 GRIETAS Y FISURAS DM3 DESPRENDIMIENTOS DM4 EROSIÓN DM5 ROTURAS DETERIOROS QUÍMICOS **RESTOS** DQ1 óxidos POZO DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES DQ4 CORROSIÓN **BIODETERIORO** BIODETERIORO BALSA (CONVERTIDA EN PISCINA) ACCIÓN DEL HOMBRE ACCIÓN DEL HOMBRE ANDÉN В _VALLADO METÁLICO +42,00 0 13,03 **NOTA:** LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS Fecha AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, 016 - 3 PLANOS MOLINO 001. ELEMENTOS ASOCIADOS E:1/400


Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS










NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 016. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 016. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

016 - 5

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA 1,90 3,04 1,51 **ALZADO NORESTE**

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 016. PLANTAS ALZADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

016 - 6

017 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 017	Denominación: Molino de viento de elevar agua					
NIC: 21492/2009	Nombre popular: Molino El Rastrojero					
Nº Catalogo Carm: 160680	Tipo de Bien: Arquitectura Civil					
Otros: ML-4024	Categoría: Bien de interés cultural					
	1. LOCALIZACIÓN					
	Dirección:					
The same	Paraje Chinaque. San Felix. Polígono 123. Parcela 109.					
	Población/Paraje: Chinaque					
	Municipio Cartagena					
	Código Postal: 30395					
	Hoja IGN: 0977					
1160	Coordenadas UTM 30 ETRS 89					
	Molino: X: 681957.61					
	Y: 4169890.10					
	Elementos X: 681941.12					
	asociados: Balsa Y: 4169891.39					
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso					
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:					
Acceso libre. Dificultad Alta	Coming de les Jumilles desde DM E52 Jum 2					
Acceso restringido X	Camino de los Jumillas desde RM-F53, km 2.					
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)						



017 - 2

Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N							
Ref. Catastral:	51016A123001090000BK	Titularidad:	Privada					
Propietario:		DNI:						
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX - XX					
Sup Parcela:	273.749 m²	Uso actual:	Abandonado	\Box				
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL							
Elemento con espe	ecial relevancia histórica	Con valores are	quitectónicos de relevancia	$\frac{1}{1}$				
Intervenciones:		Autenticidad:	,					
			structura original	X				
		Intervención sin alteración del elemento						
		Intervención con alteración del elemento						
		Totalmente alterado						
No se han realizad	lo intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento						
		Situación Territorial:						
		Dentro de núcleo de población						
		Entorno núcleo población (hasta 2Km) X						
		Entorno rural						
Cartografía histói	rica. Vuelo fotogramétrico. 1929.	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográfico Nacional (IGN)					

017 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo sobre andén y balsa circular.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre, ejecutada con muros de mampostería. Mantiene dos ventanas de ventilación. De reducido tamaño, Ø interior en su base de 2,00m

Revestimiento exterior:

Revoco deteriorado

Revestimiento interior:

No se conserva

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Foriados:

No se conserva

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

Se conserva el andén del molino y la balsa circular. El pozo se encuentra cegado. Los canales estan desaparecidos. Existía otro andén, menor que el del molino, donde posiblemente se ubicaba una aceña, conectado con la balsa mediante un canal (Ortofoto 1929)


Pozo: Cegado

Balsa:

Balsa circular, seca actualmente

Canal:

Desaparecido



017 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA	A							
Maquinaria del	aire							
Rueda terrera		Piedra Rabot	Piedra Rabote		Palos			
Telar		Piedra Fuélla	Piedra Fuéllaga		Aparejo			
Linterna		Botalón			Velas			
Rueda del aire		Palo guía y c	arrete		Mecanismo frenado			
Eje principal		Chapitel						
Los elementos o	de la maquinaria	del aire no se co	nservan					
Maquinaria del	agua							
Tambor de Arca	duces	Maza			Linterna del	_interna del infierno		
Arbolete		Rueda del In	fierno					
Los elementos o	de la maquinaria	del agua no cons	servan					
7 ESTADO DE	CONSERVACIÓ	N						
Demolido Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	7	Bien	$\overline{}$	Muy Bien	
8. PATOLOGÍA			rtogalai		2.6.1		may Bren	
Torre:								
Elementos asociados: Pozo: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas en su práctica totalidad, (DM3). Andén: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos y fábricas en partes del mismo, (DM3). Erosión de sus fábricas, (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han aumentado estas lesiones (AA) junto con el biodeterioro, (B) causado por la proliferación de vegetación sobre el mismo. Balsa: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA) que han aumentado por el biodeterioro causado por la proliferación de vegetación, (B) en su interior								
Maquinaria:	Maquinaria: No se conserva.							
Medidas urgentes de actuación:	rgentes de peligro de desprendimiento. Consolidación de las fábricas. Protección de acceso							

017 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría: F

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Lindando con parcelas de uso industrial, no existen construcciones en su entorno próximo. En unos 600m encontramos los molinos 018, 010 y 020.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 07/03/2016 de la DGBC. (BORM 22/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

017 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 22/03/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a dos parcelas.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con un camino rural.
- 7. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cultivos de regadío. Frutales y alguna esp	pecie arbórea influyen en su contemplación.
Elementos discordantes:	
Impacto visual del cableado eléctrico próx	imo.
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

017 - 7Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros


Fotografías 1989. En Exp 160680 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160680 DGBC - 7 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 18. En ficha 2

017 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino El Rastrojero. Alzado Norte. Pozo / 160680-1-Año 1989 - Exp 160680 DGBC


017 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino El Rastrojero. Alzado Suroeste / DSC01148 - Exp 160680 DGBC



F3: Molino El Rastrojero. Alzado Noreste / DSC01145 - Exp 160680 DGBC

017 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F4: Molino El Rastrojero. Alzado Suroeste / P1360386




F5: Molino El Rastrojero. Alzado Noreste / P1360397


017 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS









PLANOS MOLINO 017. ELEMENTOS ASOCIADOS


E:1/200

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

017 - 3




0,80 2,00 0,80



NIVEL ACCESO


0,61 2,00 0,6



NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA








ALZADO NORTE









ALZADO SUROESTE. ACCESO









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 017. SECCIÓN ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

017 - 7

018 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 018 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21493/2009 Molino El Almidón Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160681 Tipo de Bien: Arquitectura Civil ML-4025 Otros: Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: UR SPC-N Los Camachos. Polígono 123. Parcela 101. Población/Paraje: El Almidón Municipio Cartagena Código Postal: 30395 Hoja IGN: 0977 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 681975.01 Y: 4169572.53 X: 682034.47 Elementos asociados: Balsa Y: 4169527.75 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Camino de los Jumillas Acceso restringido SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Casa de la Buena Suerte



018 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N					
Ref. Catastral:	51016A123001010000BG	Titularidad:	Pública			
Propietario:	Soc. Estatal de Promociones y Equipamientos	DNI:				
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX - XX			
Sup Parcela:	21.997 m ²	Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL					
	ecial relevancia histórica		ectónicos de relevancia			
Intervenciones:		Autenticidad:				
		Conserva su estructura original Intervención sin alteración del elemento Intervención con alteración del elemento				
		Totalmente alterado				
No se han realizado	o intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
		Entorno rural				
Cartografia histor	ica. Vuelo fotogramétrico.1929	. Ruiz de Alda - In	istituto Geografico Nacional (IGI)		

018 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Resto de torre y dos balsas, una circular y otra cuadrada.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Resto de torre, ejecutada con muros de mampostería. De reducido tamaño con un diámetro interior en su base de 2,20m

Revestimiento exterior:

No se conserva

Revestimiento interior:

No se conserva

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Foriados:

No se conserva

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

El andén se encuentra desaparecido en su totalidad. Se conservan dos balsas, una circular y otra cuadrada. El conjunto contaba con otras dos estructuras circulares, una posible balsa y una noria de sangre. Estas estructuras quedaban cerradas por un muro, dejando en su interior un espacio cercado por la tapia y los canales de riego. Este espacio fue utilizado posiblemente para encerrar ganado en su interior de forma transitoria.


Pozo: No se conserva

Balsa:

Dos balsas, una circular y otra cuadrada

Canal:

Restos de canal entre las balsas



018 - 4

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del a	aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo		
Linterna		Botalón	Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel			
Los elementos de	e la maquinaria de	aire no se conservan			
Maquinaria del a	agua				
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna del infierno		
Arbolete		Rueda del Infierno			
	e la maquinaria de	agua no conservan			
Demolido Muy Mal x Mal Regular Bien Muy Bien					
8. PATOLOGÍAS					
Torre:	Presenta deterioros mecánicos muy importantes que han provocado el colapso de la mitad de su estructura. Desprendimientos de sus fábricas, (DM3), deformaciones, (DM1) y erosión (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado por las aves y la vegetación.				
Elementos asociados:	Pozo, andén y canal no se conservan. Las <u>balsas</u> presentan deterioros mecánicos que han ocasionado el desprendimiento y la erosión de sus revestimientos y fábricas, (DM3), (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado por la proliferación de la vegetación en su interior.				
Maquinaria:	No se conserva.				
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza, desescombro y consolidación muros. Vallado acceso .				

018 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

UNP-Urble no programado

Categoría: Industrial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena UNP LC -1. Cabezo Ventura, Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM, AIR de la zona de Actividades Logisticas de Los Camachos-Estudio de Paisaje

Accesibilidad:


Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso industrial, no existen construcciones en su entorno próximo. En unos 600m encontramos los molinos 017 y 010



Resolución de incoación como BIC 11/02/2016 de la DGBC. (BORM 02/03/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

018 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo Urbanizable No Programado, uso industrial.
- 2. El Estudio de Paisaje del ámbito de la Actuación de Interés Regional de la ZAL de Los Camachos prevé convertir los molinos en hitos dentro del conjunto de la actuación, habiendo sido integrados en zonas verdes. Considerando su restauración siguiendo las directrices de la DGBC.
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 02/03/2016.
- 5. Titularidad Pública del BIC.
- 6. El entorno afecta a tres parcelas.
- 7. El entorno de protección incluye el BIC y a sus elementos asociados, pero sus límites quedan muy próximos a una de las balsas.
- 8. Los límites de su entorno de protección una vez desarrollada la unidad deberán permitir su contemplación, así como la llegada del viento al mismo permitiendo su puesta en funcionamiento tras su rehabilitación.
- 9. Los límites de su entorno de protección una vez desarrollada la unidad llegarán a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. Actualmente linda tangencialmente con un camino rural, protegiendo su visibilidad parcialmente.
- 10. Las intervenciones en el entorno del monumento no podrá alterar el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.				
Plantaciones asociadas:					
Cultivos de regadío. Terreno baldío. Mato	orral, vegetación herbácea y alguna especie arbórea.				
Elementos discordantes:					
Escombros y suciedad acumulados en su base. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.					
Variables Medicambiontales:	Llanura Litaral del Campo de Cartagona				

Unidad de gran amplitud cituada al cureste de la Pegión de Murcia y redeada, a excepción de

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

018- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160681 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2


Fotografías 2014. En Exp 160681 DGBC - 9 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 26. En ficha 2

018 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino El Almidón. Alzado Este, balsa y canal / 160681-1-1989- Exp 160681 DGBC



F2: Molino El Almidón. Alzado Sur / 160681-1-1989- Exp 160681 DGBC

018 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F3: Molino El Almidón. Alzado Este / DSC01149 - Exp 160681 DGBC



F4: Molino El Almidón. Alzado Norte. Acceso / DSC01154 - Exp 160681 DGBC

018 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F5: Molino El Almidón. Alzado Suroeste / P1360359




F6: Molino El Almidón. Alzado Este / P1360363

018 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES

DQ4 CORROSIÓN


BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE














NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA





<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO


ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE











019 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 019	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC: 21494/2009	Nombre popular:	Molino Los Rosiques		
Nº Catalogo Carm: 160682	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural		
000	1. LOCALIZACIÓN			
	Dirección:]		
	Los Rosiques 2. Polígono 122 Parcela 73			
	Población/Paraje:	Los Rosiques		
	Municipio	Cartagena		
Ortofoto SITMURCIA 1981	Código Postal:	30395		
	Hoja IGN:	0977		
	Coordenadas UTM 30 ETRS 89			
	Molino:	X: 682176.61		
		Y: 4170415.24		
0	Elementos	X: 682190.07		
Ortofoto GOOGLE 2019	asociados: Balsa	Y: 4170422.49		
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso			
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera RM - F53			
Acceso restringido	Carretera Rivi - F53			
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
26 Mindania	Casa de la Huerta Cuanja Los Rosiques			
Casa de la Buena Suerte	Los Rosiques	Polígono Industria Los Camado El Cordonero		

019 - 2

					NOVICITIBIC 202		
3. IDENTIFICACIÓ	ON .						
Ref. Catastral:	51016A122000730000BK		Titularidad:	Privada			
Propietario:	Santiago León Jiménez		DNI:				
Sup. Construida:			Datación:		S. XIX - XX		
Sup Parcela:	2.527 m ²		Uso actual:		•		
4. VALOR HISTÓF	RICO Y SOCIAL						
	o se tienen datos históricos ni s	soc	ciales Con valores arc	quitectónicos	s de relevancia	_ 	
Intervenciones:		<u> </u>	Autenticidad:				
		! [Conserva su estructura original				
			Intervenciones sin alteración del elemento				
			Intervenciones con alteración del elemento				
=	erioridad a la incoación como		Totalmente alterado				
bien de interés cul de la Región de M	tural de los Molinos de Viento lurcia informado		Perdida casi total del elemento				
favorablemente po	r la Comisión de Cultura		Situación Territorial:				
(BORM n° 25 de 3	1 de enero de 1986).		Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural	población (i	lacta Zi iii)		
Cartografía histói	rica.Vuelo fotogramétrico.1929			tituto Coográf	ico Nacional (ICN)		
		/ 67		, O		大学 とのできる 日本の大学の大学の	

019 - 3Noviembre 2020

Descri	pción:

Demolido. Molino con pozo sobre andén, balsa y canal de riego.


Tipología:

rasegar agua	Elevar agua	X

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



	vertical	
Juli a	voi tioai	

Torre:

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Elementos asociados

Pozo:

Balsa:

Se conserva la balsa cuadrada

Canal:

Solo se conserva la balsa

MOLINO CON POZO EXTERIOR

ANDÉN

019 - 4 PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA Noviembre 2020 6. MAQUINARIA Maquinaria del aire Rueda terrera Piedra Rabote Palos Telar Piedra Fuéllaga Aparejo Linterna Botalón Velas Palo guía y carrete Rueda del aire Mecanismo frenado Eje principal Chapitel Maquinaria del agua Tambor de Arcaduces Linterna del infierno Maza Rueda del Infierno Arbolete

7. ESTADO DE (
Demolido x	Muy Mal	Mal	Regula	r Bien	Muy Bien
8. PATOLOGÍAS	3				
Torre:					
Elementos asociados:					
Maquinaria:					
Medidas urgentes de actuación:					

019-5

Noviembre 2020

9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros


Fotografías 1989. En Exp 160682 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

019 - 6Noviembre 2020

9.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino Los Rosiques. Alzado Este y balsa / 160682-1-1989- Exp 160682 DGBC



Julio 2019



1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

020 - 1Noviembre 2020

Los Aparicios

Nº de Inventario:	020	Denominación:	Molino de viento	o de elevar agua		
NIC:	21495/2009	Nombre popular:	Molino de Los F	Rosiques		
Nº Catalogo Carm: 160669		Tipo de Bien:	Arquitectura Civil			
Otros:	ML-4023	Categoría:	Bien de interés	cultural		
	A.	1. LOCALIZACIÓN				
	j	Dirección:]			
		Paraje Los Rosique	Paraje Los Rosiques. San Félix. Polígono 122 Parcela 75			
		Población/Paraje:	San Félix			
		Municipio	Cartagena			
		Código Postal:	30395			
	16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Hoja IGN:	0977			
	5 /	Coordenadas UTM	Coordenadas UTM 30 ETRS 89			
		Molino:	X:	682141.54		
Hall			Y:	4170521.90		
1 100		Elementos	X:	682150.15		
100		asociados: Balsa	Y:	4170507.24		
Acceso libre. Dificul	tad baja	Acceso				
Acceso libre. Dificul	tad media	Vía más próxima:				
Acceso libre. Dificul	tad Alta	0 1 DM 550				
Acceso restringido	Х	Carretera RM-F53				
2. SITUACIÓN - M	TN25. Mapa Top	ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto G	eográfico Nacional (IGN)		
			K. 80	00000/8		
Lal	Aparecida 🦠	Assa de la Palmera	Casas del Ge	000000		
	Casa Balaguer			Polígono Industria Los Ca		
			23	Casa de la Huerta		
	26		G _{tt}			
	Miner		Los	Rosiques		

Casa de la Buena Suerte

les

ses

020 - 2

Noviembre 2020


3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	51016A122000750000BD	Titularidad:	Privada				
Propietario:		DNI:					
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX - XX				
Sup Parcela:	6.351 m ²	Uso actual:	Abandonado				
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL						
Elemento con espe	cial relevancia histórica	Con valores ar	quitectónicos de relevancia				
Intervenciones:		Autenticidad:	Autenticidad:				
		Conserva su e	structura original X				
		Intervenciones	Intervenciones sin alteración del elemento				
		Intervenciones con alteración del elemento					
		Totalmente alterado					
No se han realizade	o intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento					
		Situación Territorial:					
		Dentro de núcleo de población					
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
		Entorno rural					
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929	. Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN)				

020 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:	Torre y balsa.					_
Tipología:	Trasegar agua		Elevar agua	X		
	Moler cereal	П	Moler sal		Moler Esparto	-

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revocos deteriorados

Revestimiento interior:

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados: No se conserva

Carpinterias: No se conservan


Elementos asociados

El andén del molino se encuentra destruido. La balsa circular está vallada y en uso. No se conserva el canal. El pozo está cegado actualmente. Existía otro andén menor que el del molino, que probablemente albergó una noria de sangre, hoy desaparecida (Ortofoto 1929)

Pozo: Cegado

Balsa: Balsa circular, en uso. Ø 15 m

Canal: Desaparecido



020 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA									
Maquinaria del	aire								
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos						
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo						
Linterna		Botalón	Velas						
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado						
Eje principal		Chapitel							
Los elementos de la maquinaria del aire no se conservan									
Maquinaria del									
Tambor de Arcaduces		Maza	Linterna del infierno						
Arbolete		Rueda del Infierno							
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan									
7. ESTADO DE (CONSERVACIÓN								
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien						
,		<u> </u>							
8. PATOLOGÍAS	<u> </u>								
Torre:	Presenta deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus revestimientos (DM3) y la erosión de sus fábricas, (DM4) en algunas zonas. Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado por las aves y la vegetación.								
Elementos asociados:	Pozo, Andén y Canal no se conservan. Balsa: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), junto con daños derivados de la acción del hombre, (AH), presencia de tuberías en la balsa y caseta construida en su perímetro.								
Maquinaria:	No se conserva.								
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas								

020 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

En el entorno de la parcela donde se sitúa el molino, existe un pequeño diseminado de construcciones industriales y residenciales valladas. A unos 100 metros en dirección S- SE se encuentran los restos del molino 019, hoy demolido.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 08/03/2016 de la DGBC. (BORM 16/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

020 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a cuatro parcelas.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con caminos rurales en dos de sus lados.
- 7. Actualmente existen edificaciones próximas que impiden la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 8. El acopio de distintos materiales entorno al molino, la caseta construida en el perímetro de la balsa, las tuberías en la misma y las torres eléctricas próximas afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. Frutales y alguna especie arbórea influyen en su contemplación.

Elementos discordantes:

Caseta de aperos edificada en el perímetro de la balsa. Escombros y suciedad en el perímetro de la torre. Impacto visual del cableado eléctrico y torres electricas en su entorno próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

020 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160683 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160683 DGBC - 8 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 16. En ficha 2

020 - 8


Fuente: DGBC

Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Los Rosiques. Alzado Norte. Pozo. Al fondo Molino 019 demolido / 160683-3-Año 1989 - Exp 160683 DGBC



F2: Molino de Los Rosiques. Alzado Noroeste / 160683-2-Año 1989 - Exp 160683 DGBC

020 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino de Los Rosiques. Alzado Sur. Vista de acceso / DSC01165 - Exp 160683 DGBC



F4: Molino de Los Rosiques. Alzado Noroeste. Pozo / DSC01159 - Exp 160683 DGBC

020 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F5: Molino de Los Rosiques. Alzado Sur. Vista de acceso y balsa /P1360453





F6: Molino de Los Rosiques. Alzado Noroeste. Pozo /P1360451

020 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS







PLANOS MOLINO 020. ELEMENTOS ASOCIADOS


E:1/200


Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


020 - 3








NIVEL ACCESO





NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA





<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

TIOMED/ IDEO

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

021 - 1 Noviembre 2020

Nº de Inventario: 021 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21496/2009 Molino de Los Macocas Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160684 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural



1. LOCALIZACIÓN

Dirección:

Hoja IGN:

Finca Los Macocas. Lentiscar. Polígono 118. Parcela 82.

Población/Paraje: Los Beatos Municipio Cartagena Código Postal: 30367

0977



Coordenadas UTM 30 ETRS 89

Molino: X: 685532.18

4170794.31 Y:

X: 685505.44 Elementos asociados: Balsa Y: 4170804.08

Acceso libre. Dificultad baja


Acceso

Acceso libre. Dificultad media

Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad Alta

Camino desde vía de servicio Autopista AP-7



021 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN							
Ref. Catastral:	51016A118000820000BA		Titularidad:	Privada			
Propietario:	Navapar S.L.		DNI:	B30658017			
Sup. Construida:			Datación:	S. XIX - XX			
Sup Parcela:	48.833 m²		Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL						
"La torre sólo se s veces la imagen de	iana lo identifica en su libro "Al sostiene con la parte del andér un molino aislado de su comp cial relevancia histórica	n q	ue le sirve de cir mento inseparab	mientos. Se repetirá muchas			
Intervenciones:	olar role variola riioterioa		Autenticidad:				
micrivenciones.				structura original	X		
				es sin alteración del elemento			
			Intervenciones con alteración del elemento				
			Totalmente alterado				
	echado, se le ha colocado una		Perdida casi total del elemento				
puerta metálica de	acceso		Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural				
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográfico Nacional (IGN			

021 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo y dos balsas circulares.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco, deteriorado

Moler Esparto

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterias: No se conservan. Puerta de acceso metálica

Elementos asociados

El andén del molino no se conserva. Las dos balsas circulares han sido restauradas, se encuentran en uso actualmente. Del pozo del molino se extrae agua con motor. Existía otro andén, menor que el del molino, que probablemente albergó una noria de sangre, hoy desaparecida (Ortofoto 1929). No se conserva canal de riego.

Pozo:


25 m de profundidad, con agua

Balsa:

Circulares, con agua, en uso

Canal:

No se conservan



021 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga		Aparejo		
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete		Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel				
Los elementos de la maquinaria del aire no conservan.						
Maquinaria del a	agua					
Tambor de Arcac	luces	Maza		Linterna del infierno		
Arbolete		Rueda del Infierno				
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan.						
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN					
Demolido Muy Mal Regular Bien Muy Bien						
,						
8. PATOLOGÍAS						
Torre: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), junto con daños derivados de la acción del hombre, (AH), colocación de puerta metálica y escalera en su acceso.						
Elementos asociados: Andén y Canal no se conservan. Pozo: Daños derivados de la acción del hombre, (AH), que ha modificado su brocal, presentándose revestido de mortero y alojando tuberías y un motor en su interior. Balsas: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), biodeterioro, (B) y daños derivados de la acción del hombre, (AH), consolidación del muro de mampostería con mortero en algunas zonas, vallado de las balsas y presencia de tuberías en su perímetro.						
Maquinaria:	No se conserva maquinaria.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4	4/2007 Patrimonio RM).				

021 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Autopista AP-7. Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo unas construcciones de carácter industrial abandonadas.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 08/03/2016 de la DGBC. (BORM 16/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

021 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a una única parcela.
- 6. La delimitación de entorno no llega a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual ni como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno no protege su visibilidad.
- 7. Visible desde la Autopista AP-7 situada a 150m del molino
- 8. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 9. La torre de electricidad junto al molino afecta a su puesta en marcha. Las tuberías en el pozo, el vallado de las balsas y las tuberías en su perímetro afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. Junto a la balsa especies arbóreas de diverso porte y una palmera.

Elementos discordantes:

Escalera ejecutada y puerta metálica de acceso. Bombas en el pozo. Torre eléctrica junto a la torre. Impacto visual del cableado eléctrico en su entorno próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

021 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160684 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160684 DGBC - 10 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 18. En ficha 2

021 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Los Macocas. Alzado Este / 160684-1-Año 1989 - Exp 160684 DGBC

021 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de Los Macocas. Vista de las balsas / DSC01415 - Exp 160684 DGBC



F3: Molino de Los Macocas. Alzado Oeste / DSC01417 - Exp 160684 DGBC

021 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F4: Molino de Los Macocas. Alzado Sur. Vista del pozo /P1360175




F5: Molino de Los Macocas. Alzado Noroeste. Acceso /P1360180

021 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS



Julio 2019



Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


12,50



Seerisia Authorizar para la Cultura Discotor Carrent de Brene Culturales







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 021. ELEMENTOS ASOCIADOS


E:1/200


Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS











NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




ALZADO NORTE. ACCESO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019

022 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 022	Denominación:	Molino de viento de elevar agua				
NIC: 21497/2009	Nombre popular:	Molino Lo Luengo				
Nº Catalogo Carm: 160685	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil				
Otros: ML - 4011	Categoría:	Bien de interés cultural				
1	1. LOCALIZACIÓN					
	Dirección:					
	Paraje Lo Luengo. El Algar. Polígono 115. Parcela 6.					
	Población/Paraje: Luengos					
	Municipio Cartagena					
	Código Postal:	30366				
	Hoja IGN: 0977					
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89				
	Molino:	X: 687592.63				
		Y: 4169821.59				
1 Market Market	Elementos	X:				
	asociados: Balsa	Y:				
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso					
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:					
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera N-332					
Acceso restringido X	Carretera IV-332					
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Casa de los Galeras	37	Los Llanos				
Løs Pavos	Constant					
		El Algar				

022 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN							
Ref. Catastral:	51016A115000060000BR]	Titularidad:	Privada			
Propietario:]	DNI:				
Sup. Construida:]	Datación:		S. XX		
Sup Parcela:	133.523 m²]	Uso actual:	Molinar			
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL						
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 22 "Fue construido en 1905 por el minero Jose Luengo García. Me dijeron que la obra de albañilería la hizo un gran profesional del Llano, Los engranajes, todos de hierro, son obra de la Maquinista de Levante. Torre de 8,90 metros de altura a la que hay que añadir 2 metros de chapitel. 10 palos de madera de 10 metros de longitud cada uno y con refuerzos de hierro, 25 metros de profundidad del pozo con tres galerías laterales. El número de arcaduces es de 130 con 12 litros de capacidad cada uno. Ello supone que por cada vuelta de la rueda de arcaduces un caudal de 1560 litros. COn buen viento el caudal total a la hora sería de 36.000 litros. Esta arbolado por 10 velas de 8 metros cuadrados cada una y a todo trapo supone una superficie vélica de 80 m2"							
Elemento con espe	cial relevancia histórica		Valores arquite	ctónicos relev	vantes		
Intervenciones:			Autenticidad:				
			Conserva su estructura original				
			Intervención sin alteración del elemento X				
			Intervención con alteración del elemento				
			Totalmente alterado				
Restaurado en 200	6		Perdida casi total del elemento				
			Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural				
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)							
			O				

022 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Molino con pozo sobre andén.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler sal Moler cereal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Sin revestir

Revestimiento interior:

mortero de cal

Escalera interior:

Bóveda de ladrillo tabicada

Estructura horizontal:

Forjados:

Forjado de madera

Carpinterías: Restauradas de madera y metálicas

Elementos asociados

Se conserva el andén del molino. No se conserva la balsa original ni el canal.

Junto al andén se ubica una caseta de aperos.


Pozo: Con agua

Balsa:

No se conserva

Canal:

No se conserva



022 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera x		Piedra Rabote	x	Palos		
Telar	X	Piedra Fuéllaga	x	Aparejo	х	
Linterna	X	Botalón	x	Velas	х	
Rueda del aire	x	Palo guía y carre	ete x	Mecanismo frenado	х	
Eje principal	x	Chapitel	х			
Se conserva toda la maquinaria del aire. (Hierro). Tiene 10 palos y corona de hierro. Esta en funcionamiento.						
Maquinaria del a	_					
Tambor de Arcad	luces x	Maza	х	Linterna del infierno	х	
Arbolete	х	Rueda del Infierr	10 x			
Se conserva toda la maquinaria del agua. (Hierro). Esta en funcionamiento.						
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓI	N				
Demolido Muy Mal Mal Regular Bien x Muy Bien						
8. PATOLOGÍAS						
Torre:						
	La torre presenta consolidada su fabrica de mampostería perimetral, presenta un buen estado de conservación					
Elementos asociados:	El <u>andén</u> presenta consolidado su muro de mampostería perimetral, presenta un buen estado de conservación. El <u>canal</u> y la <u>balsa</u> no se conservan.					
Maquinaria:	Restaurada y en funcionamiento.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley	íalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM).				

022 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría: | Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en sus proximidades se encuentra un pequeño número de naves industriales y a 300m encontramos los molinos 023, 024, 087 y 161.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 15/03/2016 de la DGBC. (BORM 16/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

022 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a cinco parcelas.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno queda atravesado por un camino rural.
- 7. El camino rural que atraviesa el entorno supone una discontinuidad del espacio de protección del molino.
- 8. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 9. El molino esta restaurado y en funcionamiento, de sus elementos asociados solo conserva el andén.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo: Paisaj	e de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.				
Plantaciones asociadas:					
Cultivos de regadío. Especies arbóreas y palmeras influyen en su contemplación.					
Elementos discordantes:					
Impacto visual del cableado eléctrico próximo.					
Variables Medicambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena				

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

022 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160685 DGBC - 2 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160685 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 3. En ficha 1

022 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Lo Luengo. Alzado Sur. / 160685-1-Año 1989 - Exp 160685 DGBC



F2: Molino Lo Luengo. Alzado Sureste. / 160685-1-Año 1989 - Exp 160685 DGBC

022 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino Lo Luengo. Alzado Sur. / DSC01631 - Exp 160685 DGBC



F4: Molino Lo Luengo. Alzado Suroeste. / DSC01632 - Exp 160685 DGBC

022 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor


11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F5: Molino Lo Luengo. Alzado Sur / P1390938

022 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




PLANOS MOLINO 022. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/200

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

022 - 3



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 022. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

022 - 4











NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO





023 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 023 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21498/2009 Nombre popular: Molino del Agrimensor o del Medidor Nº Catalogo Carm: 160686 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Paraje Lo Luengo. El Algar. Polígono 115. Parcela 4. Población/Paraje: Los Rango Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 0977 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 687809.28 Molino: X: Y: 4169643.33 687810.18 X: Elementos asociados: Balsa Y: 4169619.06 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Carretera N-332 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Llanos isa de los Navarretes Casa de los Galeras Løs Pavos

Finca Reyes

El Algar

024 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N					
Ref. Catastral:	51016A116000170000BX		Titularidad:	Privada		
Propietario:	Fundación Hermanos Sánchez Luengo		DNI:	G3062408	34	
	Sanchez Edengo	<u> </u>				
					1	
Sup. Construida:			Datación:		XVIII	
Sup Parcela:	28.987 m ²		Uso actual:	Abandona	do	
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL					
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 20, Molino de Paco Cuevas. " El propietario más antiguo que se conoció se llamaba Juan Albaladejo, más conocido como Juan <i>El Viejo</i> . Nadie recuerda haberlo visto en actividad. En R.P.C. m. de La Ensenada, año 1755 aparece a nombre de Joseph Balanza" Elemento con especial relevancia histórica						
Intervenciones:			Autenticidad:			
			Conserva su es	tructura oriç	ginal	Х
			Intervención sin alteración del elemento			
			Intervención con alteración del elemento			
		Totalmente alterado				
No se han realizado	o intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)			X	
		Entorno rural				
Cartografía históri	i ca. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geogra	áfico Nacional (IGN	1)

023 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén y balsa circular trapezoidal


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

X

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. El diámetro interior en la base es de 5,80m y presenta un espesor de muro de 1,00m. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Se ha construido junto a la torre una caseta.

Revestimiento exterior:

Revoco, deteriorado

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Se conserva parte del andén del molino y del canal que lo conectaba a la balsa. El agua del pozo esta a 10 metros de profundidad y la balsa trapezoidal esta seca. Actualmente se extrae agua del pozo con un motor. El conjunto contaba con otro andén de menor tamaño que el del molino, una posible aceña, del que todavía quedan restos. Junto a este andén existen unas ruinas de una pequeña construcción.

Pozo:


10 m de profundidad, con agua

Balsa:

Balsa trapezoidal, seca

Canal:

Deteriorado



023 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA	4					
Maquinaria del	aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote	х	Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga	х	Aparejo		
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete		Mecanismo	frenado	
Eje principal		Chapitel				
Se conservan, e	en el suelo, única	mente las piedra rabote y	fuellaga	a.		
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	duces	Maza		Linterna del	infierno	
Arbolete		Rueda del Infierno	x			
Solo se conserv	a, en el suelo, la	rueda del infierno y muy o	deterior	ada.		
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓ	N				
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	,	Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍA	S					
Torre:	Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), y biodeterioro, (B) por la acción de las aves.					
Elementos asociados: Maquinaria:	algunas zonas, (DM3). Deterioros amplificados por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y el biodeterioro. Sin embargo, los mayores daños están causados por la acción del hombre (AH), que ha reconstruido su brocal con bloques de hormigón, ubicado un motor en su interior así como tuberías que parten del mismo. Andén: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos y fábricas en partes del mismo, (DM3). Erosión de sus fábricas, (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han aumentado estas lesiones, (AA), junto con el biodeterioro, (B), causado por la proliferación de vegetación sobre el mismo. Canal: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), y biodeterioro, (B), por la proliferación de vegetación sobre el mismo. Balsa Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), y biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación sobre el mismo.					
		Peterioro de la madera que féricos (AA) y biodeterioro		•		
Medidas urgentes de	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación. Protección de acceso (seguridad).					

Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.

actuación:

023 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUA - No Urbanizable

Categoría:

Agrícola cultivo tradicional

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUA Terrenos agrícolas de cultivo tradicional, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

En el límite del núcleo urbano del Algar, rodeado de parcelas de uso agrario, la parcela en la que se ubica el molino linda con un recinto de celebraciones, con la Rambla del Miedo y con las ruinas de una antigua edificación rural. A 300m encontramos los molinos 022 y 161.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 16/03/2016 de la DGBC. (BORM 16/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

023 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable Agrícola estando limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Queda ubicado en zona de Dominio Público Hidráulico. Rambla del Miedo
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a una única parcela.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda en uno de sus lados con un camino rural.
- 7. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 8. Las tuberías en el perímetro del andén, el motor en el pozo y la caseta construida adosada a la torre afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. Vegetación herbácea y Especies arbóreas influyen en su contemplación.

Elementos discordantes:

Caseta construida adosada a la torre. Motor para extraer agua del pozo. Suciedad en el perímetro del andén. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

023 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. 1 fotografía 1935.

Fotografías 1989. En Exp 160686 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160686 DGBC - 14 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 37. En ficha 2

023 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

El Algar. Plaza del Hondo. facebook



F1: Molino y noria del Agrimensor. Alzado Sur. El Algar. Plaza del Hondo. facebook. 1935

023 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F2: Molino del Agrimensor. Alzado Sur. Pozo / 160686-1-Año 1989 - Exp 160686 DGBC

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino del Agrimensor. Alzado Norte / DSC01755 - Exp 160686 DGBC




F4: Molino del Agrimensor. Alzado Oeste / DSC01755 - Exp 160686 DGBC

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F5: Molino del Agrimensor. Alzado Sureste / P1360092



F6: Molino del Agrimensor. Alzado Sur. Pozo / P1360132


023 - 12Noviembre 2020


12. PLANOS





Julio 2019







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS






/	5,80	
1,00	3,80	1,00







NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACION
NIVEL CUBIERTA




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 023. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





ALZADO SUR



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 001. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100


Fecha

Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

023 - 6







ALZADO NORESTE. ACCESO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

024 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 024	Denominación:	Molino de viento de moler cereal	
NIC: 21499/2009	Nombre popular:	Molino de Paco Cuevas	
Nº Catalogo Carm: 160687	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil	
Otros: ML - 4015	Categoría:	Bien de interés cultural	
	1. LOCALIZACIÓN		
Markin .	Dirección:]	
	Polígono 116. Parc	ela 17	
	Población/Paraje:	Lo Rizo	
	Municipio	Cartagena	
	Código Postal:		
	Hoja IGN:	0977	
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89	
	Molino:	X: 686712.19	
MILLINIAN.		Y: 4169432.35	
	Elementos	X:	
	asociados: Aljibe	Y:	
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso		
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:		
Acceso libre. Dificultad Alta	Autovía de la Manga RM-12, km 1		
Acceso restringido X	Autovia de la iviarig	a KIVI-12, KIII I	
Casa de los Galeras Los Pavos	37	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) To Luengo Finca Reyes	


024 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N					
Ref. Catastral:	51016A116000170000BX		Titularidad:	Privada		
Propietario:	Fundación Hermanos Sánchez Luengo		DNI:	G3062408	34	
	Sanchez Edengo	<u> </u>				
					1	
Sup. Construida:			Datación:		XVIII	
Sup Parcela:	28.987 m ²		Uso actual:	Abandona	do	
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL					
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 20, Molino de Paco Cuevas. " El propietario más antiguo que se conoció se llamaba Juan Albaladejo, más conocido como Juan <i>El Viejo</i> . Nadie recuerda haberlo visto en actividad. En R.P.C. m. de La Ensenada, año 1755 aparece a nombre de Joseph Balanza" Elemento con especial relevancia histórica						
Intervenciones:			Autenticidad:			
			Conserva su es	tructura oriç	ginal	Х
			Intervención sin alteración del elemento			
			Intervención con alteración del elemento			
		Totalmente alterado				
No se han realizado	o intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)			X	
		Entorno rural				
Cartografía históri	i ca. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geogra	áfico Nacional (IGN	1)

024 - 3Noviembre 2020

Noviembre	2020		
5. ARQUITECTURA			
Descripción: Resto de torre			
Tipología: Elevar agua			
Moler cereal X Moler sal Moler Esparto			
El molino harinero tiene como principal función moler cereal para producir harina. Se construyen a nivel del terreno en zonas elevadas.			
La mayoría de los molinos de moler suelen desarrollarse en tres plantas. En planta baja			

La mayoría de los molinos de moler suelen desarrollarse en tres plantas. En planta baja encontramos dos puertas enfrentadas orientadas generalmente a levante y poniente. Interiormente en esta planta se ubican tres huecos en el muro de fábrica, por el central es por el que llega el grano de la molienda de las plantas superiores y junto a este encontramos dos pequeños armarios destinados a los utensilios del molinero y a los libros de cuentas. En la planta primera se localiza la maquinaria del alivio y el apergo, y se abre en esta planta una ventana para ventilar la estancia. En la última planta se localiza la maquinaria de moler y se abren en el muro tres pequeñas aberturas para ventilación. En este nivel se ubica también el banco y un hueco en el muro, cerrado con un tabique de escaso espesor, preparado para ser demolido cuando sea necesario el cambio de las piedras o de piezas de maquinaria, siendo reconstruido posteriormente.



Lotr	'I IATI Ir	a vertical	в
-511	111.1111	1 VELLICA	

Torre:

Resto de torre ejecutada con muros de mampostería. Generalmente se solía construir con piedra del lugar, recogida en la superficie y colocada sin trabajar.

Revestimiento exterior:	No se conserva	
Revestimiento interior:	No se conserva	
Estructura horizontal:		
Forjados: No se conserva		
Carpinterias: No se conservan		

Elementos asociados

Los molinos dedicados a la labor de la molienda suelen encontrarse como edificaciones exentas, pues para su funcionamiento no dependen de construcciones auxiliares. Sin embargo, frecuentemente estos molinos presentan asociado un aljibe cercano que, aun no formando parte del funcionamiento del propio molino se deben tener en cuenta como parte de su entorno de protección.

Aljibe:		

024 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA				
Maquinaria del a	aire			
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos	
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo	
Linterna		Botalón	Velas	
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel		
		l aire no se conservan		
Maquinaria de n	noier			
Linterna		Piedras	Lengüeta y alzapuente	
Eje linterna y Lav	⁄ija	Tolva	Apergo y Alivio	
Banco de apoyo		Banco de picar	Marranos	
Los elementos d	e la maquinaria de	moler no se conservan		
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN			
Demolido	Muy Mal x	Mal	Bien Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS				
Torre: Presenta deterioros mecánicos muy importantes que han provocado el colapso de la mitad de su estructura. Desprendimientos de sus fábricas, (DM3), deformaciones, (DM1) y erosión (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado por las aves y la vegetación.				
Elementos asociados:	No se conserva.			
Maquinaria:	Maquinaria: No se conserva.			
Medidas urgentes de actuación:	ntes de l'éprica del molino. Consolidación de la fébrica. Vallado acceso			

024 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía de la Manga RM-12. Líneas eléctricas aéreas. Con incidencia en la contemplación del BIC

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario. A 600m encontramos los molinos 087 y 161

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 31/03/2016 de la DGBC. (BORM 22/04/2016)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

024 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 22/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a cuatro parcelas.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con un camino rural, protege su visibilidad.
- 7. Visible desde la Autovía de la Manga RM-12, situada a 150m del molino
- 8. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	aisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cultivos de regadío. Cítricos influyen en su c	ontemplación. Junto al molino Matorral.
Elementos discordantes:	
Impacto visual del cableado eléctrico próximo	0.
Variables Medicambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

024 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías



Fotografías 1989. En Exp 160687 DGBC - 2 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160687 DGBC - 2 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 9. En ficha 2

024 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Paco Cuevas. Alzado Noreste. Al fondo molino 087 / 160687-1-Año 1989 - Exp 160687 DGBC



F2: Molino de Paco Cuevas. Alzado Noroeste / 160687-1-Año 1989 - Exp 160687 DGBC

024 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino de Paco Cuevas. Alzado Noreste / DSC01641 - Exp 160687 DGBC



F4: Molino de Paco Cuevas. Alzado Noroeste / DSC01640 - Exp 160687 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F5: Molino de Paco Cuevas. Alzado Noroeste / P1360085




F6: Molino de Paco Cuevas. Alzado Noreste / P1360081

024 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS


























NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO SURESTE. ACCESO








ALZADO NOROESTE. ACCESO







0 1 2 3 4 5

025 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	025	Denominación:	Molino de viento	o de elevar agua						
NIC:	21500/2009	Nombre popular:	Molino Los Bart	olones						
Nº Catalogo Carm:	160688	Tipo de Bien: Arquitectura Civil								
Otros:	ML- 4014	Categoría:	Bien de interés	cultural						
MA		1. LOCALIZACIÓN								
Val		Dirección:								
A		Finca Bartolones. L	entiscar. Polígon	o 118. Parcela 42.						
		Población/Paraje:	Pitarca							
		Municipio	Cartagena							
	3 - SQUAR	Código Postal:	30367							
	No.	Hoja IGN:	0977							
		Coordenadas UTM	30 ETRS 89							
		Molino:	X:	686399.14						
			Y:	4170606.02						
		Elementos	X:	686387.52						
		asociados: Balsa	Y:	4170580.41						
Acceso libre. Dificultad	d baja	Acceso								
Acceso libre. Dificultad	d media	Vía más próxima:								
Acceso libre. Dificulta	d Alta	Carretore de El Ala	or							
Acceso restringido	Х	Carretera de El Algar								
2. SITUACIÓN - MTN	25. Мара Торо	gráfico Nacional 1:25	.000 - Instituto Ge	ográfico Nacional (IGN)						
ibanos El Periñá		Villa Pi	ar 32 La Peseta	Bos Macocas						
			Casa de los Navarret							
. 38	Mo	Lino Colorado Casa de los Galeras								

025 - 2Noviembre 2020

	-										
3. IDENTIFICACIÓN											
Ref. Catastral:	51016A118000420000BS	ÌI	Titularidad:	Privada							
Propietario:		Ì	DNI:								
Sup. Construida:		ı	Datación:		S. XX						
Sup Parcela:	273.754 m²	ļI	Uso actual:	Abandonad	0						
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL										
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 52. Molino Bartolones. " Estamos ante un tipo de molino que hasta ahora no se ha presentado. Lástima que este bonito molino no esté en un sitio más visible y menos aislado; sería con seguridad uno de los restaurados. Fue construido entre 1905 y 1910 y aún conserva los 8 palos y el rolde casi completo. La maquinaria es de hierro y hecha también en la "Maquinista de Levante" y está completa. Al ser la maquinaria de hierro debiera catalogarlo como molino modernista, pero la torre no está a piedra vista o careada; estuvo revocada de cal y por lo tanto lo clasifico como: Estética - Modernista en arboladura, maquinaria y torre"											
Elemento con espe	ecial relevancia histórica		Valores arquitectónicos de relevancia								
Intervenciones:		ı	Autenticidad:								
		1	Conserva su estructura original								
		1	Intervenciones sin alteración del elemento								
		Ī	Intervenciones con alteración del elemento X								
			Totalmente alterado								
El pozo ha sido refi motor.	ormado para extraer agua con	1	Perdida casi total del elemento								
		1	Situación Territorial:								
		1	Dentro de núcleo de población								
		Ī	Entorno núcleo población (hasta 2Km)								
		l I	Entorno rural								
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)											

025 - 3Noviembre 2020


5.	AF	30	UI	TE	CT	'UI	A
ν.	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	··	•		\smile .	•	~

Descripción: Molino con pozo y balsa circular.

Tipología: Elevar agua X

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. El diámetro interior en la base es de 3,75m y presenta un espesor de muro de 1,20m. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior: No se conserva

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterias: No se conservan


Elementos asociados

La balsa se encuentra en uso actualmente y el agua del pozo esta a 10 metros de profundidad, de él se extrae agua con motor. El andén del molino se encuentra practicamente destruido y no se conserva canal de riego. El conjunto contaba con otro andén de menor tamaño que el del molino, una posible aceña y con otra balsa cuadrada. (Ortofoto 1929)

Pozo: Con agua, profundidad de 10m

Balsa: Balsa circular en uso

Canal: No se conserva



025 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA	4									
Maquinaria del	aire									
Rueda terrera		Piedr	a Rabote	х	Palos	x				
Telar	x	Piedr	a Fuéllaga		Aparejo					
Linterna	х	Botal	ón	x	Velas					
Rueda del aire	х	Palo	guía y carre	ete x	Mecanismo frer	nado				
Eje principal	x	Chap	itel							
y linterna. Tamb		ealizados	con hierro y	/ madera con	i, 8 palos, aparejo no la rueda del ai	os, piedra rabote ire y el botalón y				
Maquinaria del	agua									
Tambor de Arca	duces	Maza			Linterna del infi	erno x				
Arbolete	x	Rued	a del Infierr	no x						
Se conserva el a y madera.	arbolete y la linte	erna del in	fierno realiz	zados en hier	ro y la rueda del	infierno de hierro				
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓ	N								
Demolido	Muy Mal	Mal	Re	<mark>gular</mark> x	Bien	Muy Bien				
8. PATOLOGÍA	S									
Torre:	fábrica en la ba (DM3). Erosión agentes atmos	ase de la n de las fá sféricos qu oro, (B) p	torre, así co ábricas (DM ue han influ or la acción	omo de parte 4). Deterioro ido en la deg de las aves,	aciones y desprei de sus revestimi s físicos por la ac radación de sus y los ocasionado e de la luz.	entos, (DM1), cción de los revestimientos				
Elementos asociados: Pozo: Daños ocasionados por la acción del hombre, (AH), que ha destruido su brocal y ubicado un motor en él. Balsa: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de la fábrica y sus revestimientos en algunas zonas. (DM3). Erosión de sus fábricas (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus revestimientos (AA), junto con la acción del hombre, (AH), presencia de tuberías en el perímetro de la balsa.										
Maquinaria:	atmosféricos (A	AA). Dete	rioros quím	icos por corr	la acción de los a osión (DQ4) de lo ón de las aves.	•				
Medidas urgentes de actuación:	peligro de desp	prendimie	4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en endimiento. Consolidación. Protección de acceso (seguridad). apitel provisional como protección de las fabricas y maquinaria							

025 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada, molino vallado. Acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Autopista AP-7.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

varias construcciones industriales rurales próximas, una de ellas en ruinas y grandes balsas de riego.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 28/03/2016 de la DGBC. (BORM 16/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

025 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a dos parcelas.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con un camino rural, protege su visibilidad.
- 7. La caseta construida junto al molino impediría su puesta en funcionamiento.
- 8. El entorno incluye una balsa de grandes dimensiones que no forma parte de los elementos asociados del molino
- 9. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 10. El acopio de distintos materiales junto a la balsa, las tuberías que la recorren, la caseta construida al lado del molino y el motor del pozo afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. No presenta vegetación asociada.

Elementos discordantes:

Construcción edificada en el perímetro del BIC. Vallado del molino. Escombros y materiales apilados en la base del molino. Suciedad en su interior. Modificaciones en el pozo y motor. Impacto visual del cableado eléctrico y las torres electricas en su entorno próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

025 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160688 DGBC - 5 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160688 DGBC - 9 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 29. En ficha 2

025 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Los Bartolones . Alzado Suroeste / 160688-1-Año 1989 - Exp 160688 DGBC



F2: Molino Los Bartolones . Chapitel y corona metálica / 160688-2-Año 1989 - Exp 160688 DGBC

025 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino Los Bartolones . Alzado Sureste / DSC01748 - Exp 160688 DGBC



F4: Molino Los Bartolones . Alzado Sur y balsa / DSC01750 - Exp 160688 DGBC

025 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor



F5: Molino Los Bartolones . Alzado Noreste. Acceso / P1360164




F6: Molino Los Bartolones . Alzado Noroeste / P1360170

Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019




F7: Molino Los Bartolones . Telar / P1360151




F8: Molino Los Bartolones . Rueda del infierno / P1360149

025 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS







N

PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE











1,18 3,78 1,18








NIVEL ACCESO





PLANOS MOLINO 025. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

025 - 5



PLANOS MOLINO 025. ALZADO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS.

PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN


BIODETERIORO


BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE







026 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 026 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21501/2009 Molino Garay Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160689 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: ML- 4001 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Caserío La Rambla. El Algar. Polígono 102. Parcela 47. Población/Paraje: El Chicha Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 0977 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 687647.86 Molino: X: Y: 4168759.53 687626.26 X: Elementos asociados: Balsa Y: 4168745.96 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Carretera de El Albujón, km 1 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Finca Reyes El Algar (ruinas) Los Rizos Las Lomas Casa del Gachero Los Benzale.

Finca Lo José

026 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N										
Ref. Catastral:	51016A102000470000BM		Titularidad:	Privada							
Propietario:			DNI:								
Sup. Construida:			Datación:		S. XX						
Sup Parcela:	110.460 m ²		Uso actual:	Abandonad	lo						
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL										
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 10. " Siendo dueño de la finca Luis Garay, seconstruyó el molino en el año 1905. Fancisco Pérez y Juan "el Bailaor" fueron sus molineros. Cesó la actividad en la década de1940" Elemento con especial relevancia histórica Valores arquitectónicos relevantes											
Intervenciones:			Autenticidad:								
			Conserva su estructura original								
			Intervención sin alteración del elemento								
			Intervención co	Intervención con alteración del eleme							
Se ha construido u	na caseta adosada a la torre		Totalmente alterado								
del molino para alb	ergar el motor con el que se		Perdida casi total del elemento								
extrae agua del po	ZO.		Situación Territorial:								
			Dentro de núcleo de población								
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)			X					
			Entorno rural								
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	tituto Geográf	fico Nacional (IG	N)					
		(

026 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Molino con pozo sobre andén y balsa rectangular. Cuenta además con otro pozo exento ubicado tambien sobre el andén.


Tipología:

Trasegar agua	Elevar agua	X
		<u> </u>

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior no presenta ventanas de ventilación. Se ha construido adosada a la torre, una caseta para albergar el motor del pozo.

Revestimiento exterior:

Revoco muy deteriorado

Revestimiento interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

De madera, no se conservan

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

El andén del molino y el del pozo exento conforman una única plataforma de la que se conserva parte. El nivel del agua del pozo se encuentra a unos 10m de profundidad. Actualmente se extrae agua del mismo con un motor ubicado en una caseta construida adosada a la torre. La balsa, en uso, se ha dividido en dos partes y se ha cubierto. No se conserva canal de riego.


Pozo: Con agua, 10m profundidad

Balsa:

Balsa rectangular, en uso y cubierta

Canal:

No se conserva



026 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA										
Maquinaria del	aire									
Rueda terrera		Piedra Rabot	te x	Palos						
Telar		Piedra Fuélla	nga x	Aparejo						
Linterna	X	Botalón	x	Velas						
Rueda del aire	X	Palo guía y c	arrete x	Mecanismo frenado						
Eje principal	X	Chapitel	x							
Se conservan aunque deteriorados, mínimos restos de chapitel, piedras rabote y fuéllaga, palo guía, botalón, eje y rueda del aire.										
Maquinaria del	agua		_							
Tambor de Arca	duces	Maza		Linterna del infierno	х					
Arbolete	x	Rueda del In	fierno x							
Se conservan es deteriorada.	casos elementos	de la maquinar	ia del agua, arbo	lete y rueda del infiern	o muy					
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN									
Demolido	Muy Mal	Mal	Regular x	Bien	y Bien					
8. PATOLOGÍAS	3	-		<u> </u>						
Torre:	revestimientos, (DM3). Erosión entes atmosfér	de sus fábricas, icos que han aur	rendimiento de sus (DM4). Deterioros físic nentado estas lesiones e las aves.	•					
Elementos asociados:	Pozo: Daños ocasionados por la acción del hombre, (AH). Sobre el									
Maquinaria:	Deterioro de la n atmosféricos (AA	•	•	la acción de los agente n de las aves.	es					
Medidas urgentes de actuación:	peligro de despr	endimiento. Co	nsolidación. Prot	ra. Retirada de elemen ección de acceso (seg ón de las fabricas y res	uridad).					

maquinaria

026 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUA - No Urbanizable

Categoría: Agríco

Agrícola cultivo tradicional

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUA Terrenos agrícolas de cultivo tradicional, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada. Acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía de la Manga RM-12. Líneas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

En su entorno próximo se ubican pequeñas instalaciones industriales y alguna vivienda unifamiliar aislada. A 400m encontramos los molinos 027 y 119

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 31/03/2016 de la DGBC. (BORM 22/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

026 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable Agrícola estando limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 22/04/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a una única parcela.
- 5. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público, pero no posibilita su contemplación de forma individual ni como elemento conformador de paisaje. El entorno linda con un camino rural pero solo queda tangente al mismo. El entorno no protege su visibilidad.
- 6. La caseta construida adosada al molino impediría su puesta en funcionamiento.
- 7. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 8. El acopio de distintos materiales junto a la balsa, las tuberías que la recorren, la caseta construida adosada al molino y el motor del pozo afectan a la contemplación del monumento.

1	()	N	۱F	ח	IO	Δ	М	R	ΙF	N.	ΓΕ	Υ	P	Δ	IS.	Δ.	ΙF
	v	,.	IA		ш	-	$\overline{}$	IAI	u	-		_			_		┌ \	,_

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. Cítricos influyen en su contemplación. Junto al molino Matorral.

Elementos discordantes:

Suciedad en torno al andén del molino. La caseta construida adosada a la torre para alojar el motor con el que se extrae agua del pozo. Cubrición de la balsa. Impacto visual del cableado eléctrico próximo

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

026 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160689 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160689 DGBC - 13 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 20. En ficha 2

026 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Garay. Alzado Suroeste / 160689-1-Año 1989 - Exp 160689 DGBC



F2: Molino Garay. Alzado Este. Acceso / 160689-1-Año 1989 - Exp 160689 DGBC

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino Garay. Alzado Este. Acceso / DSC01766 - Exp 160689 DGBC



F4: Molino Garay. Alzado Sureste / DSC01765 - Exp 160689 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F5: Molino Garay . Alzado Este. Acceso / P1360164





F6: Molino Garay . Alzado Sur. Acceso / P1360074

026 - 11

Noviembre 2020


12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS







026 - 4









0 1 2 3 4 5


NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 026. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





ALZADO ESTE. ACCESO




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha


Julio 2019







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

027 - 1

Noviembre 2020

Nº de Inventario: 027 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21502/2009 Molino de la Huerta de El Pichorro Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160690 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: ML- 4000 Categoría: Bien de interés cultural



1. LOCALIZACIÓN

Dirección:

Municipio

Calla La Paz 69, El Algar

Población/Paraje: El Algar

Cartagena

Código Postal: 30366

Hoja IGN: 0977



Coordenadas UTM 30 ETRS 89

Molino: X: 687913.43

Y: 4168643.89

Elementos X: Y:

Acceso libre. Dificultad baja

Acceso

Acceso libre. Dificultad media

Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad Alta

Calle la Paz

Acceso restringido x



027 - 2Noviembre 2020

X

3. IDENTIFICACIÓN							
Ref. Catastral:	8088903XG8688N0001TM	Titularidad:	Pública				
Propietario:	Ayuntamiento de Cartagena	DNI:	P3001600J				

Sup. Construida: Datación: S. XX

Sup Parcela: | 155 m² | Uso actual: | Abandonado

4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL

Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el n º21. Molino Las Pichorras. "... Fue construido en 1910 por el maestro aperaor Eulogio el de los Beatos. El 29 de septiembre de 1923, en la gran inundación de Cartagena, fue derribada toda su arboladura. Cesó su actividad en 1949, siendo su último molinero el Tío Aniceto. Otros molineros que trabajaron allí fueron Los Juanetes (1919-1924), Jesús Martínez, Jesús el del Huerto y Juan el Duro. El molino tiene, según me dijo ese gran molinista de El Algar que es Pedro El Santo, toda la maquinaria completa. Mantiene el eje, pero los palos de las velas se le cayeron, creo que de verguenza..."

Elemento con especial rele	vancia histórica
----------------------------	------------------

Valores arquitectónicos relevantes

Intervenciones:

| | _

No se han realizado intervenciones en el molino

Autenticidad:

Conserva su estructura original X

Intervención sin alteración del elemento

Intervención con alteración del elemento

Totalmente alterado

Perdida casi total del elemento

Situación Territorial:

Dentro de núcleo de población

Entorno núcleo población (hasta 2Km)

Entorno rural

Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)




027 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA	_	_	_	_					_	_
3 ARLUHIELIURA	_	_	■ 1	\boldsymbol{n}		ш	\boldsymbol{r}		0	^
	.	А	N	IJ	u		ונו	w	т.	Н

Descripción:	Molino con pozo so	bbre andén			
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	X		
	Moler cereal	Moler sal		Moler Esparto	

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior presenta ventanas de ventilación.El molino se encuentra en un solar muy estrecho encajado entre viviendas, por lo que sería inviable su puesta en funcionamiento.


Revestimient	o exterior: Revoco				
Revestimiento interior:					
Estructura horizontal:					
Forjados: De madera					
Carpinterias: No se conservan. Puerta cegada					

Elementos asociados

No se conservan el andén del molino, la balsa, el pozo ni el canal de riego . Pozo: No se conserva

Balsa: No se conserva

Canal: No se conserva



027 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del	aire					
Rueda terrera		x	Piedra Rabote	X	Palos	
Telar	2	×	Piedra Fuéllaga	X	Aparejo	
Linterna	2	×	Botalón	X	Velas	
Rueda del aire		×	Palo guía y carrete	X	Mecanismo frenado	
Eje principal	2	X	Chapitel	x		
eje y rueda del a	ire.	ıeda	terrera, linterna, piedras r	abote	e y fuéllaga, palo guía, botalón,	
Maquinaria del		_				
Tambor de Arca	duces	x	Maza	X	Linterna del infierno	
Arbolete		X	Rueda del Infierno	X		
7. ESTADO DE O	CONSERVACI Muy Mal	ÓN	Mal Regular	x	Bien Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	6					
Torre:		sus r	evestimientos (AA), aume		ntmosféricos que han causado el do sus efectos por la presencia	
Elementos asociados:	Pozo: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), junto con la acción del hombre, (AH) que ha modificado su brocal ejecutando un nuevo cerramiento que se prolonga hasta la base del primitivo andén. Andén, Canal y Balsa no se conservan.					
Maquinaria:	Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Biodeterioro (B) por la acción de las aves.					
Medidas urgentes de	•	•	/2007 Patrimonio RM). Al e la parcela donde ha que		un molino de propiedad pública o ubicado.	

027 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

SU - Suelo Urbano

Categoría: Residencial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena SU, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en solar. Vallado. Acceso por C/ de la Paz.


Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas con incidencia en su contemplación.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

El molino ha quedado ubicado en un solar urbano entre medianeras, formando parte de una manzana de viviendas. A 400m encontramos los molinos 026 y 119.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 8/04/2016 de la DGBC. (BORM 29/04/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

027 - 6

Noviembre 2020

- 1. Se encuentra ubicado en un solar situado en suelo urbano. (PGMO)
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 29/04/2016.
- 4. Titularidad Pública del Bien.
- 5. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con una vía pública, protege su visibilidad, pero parcialmente, ya que las edificaciones medianeras suponen un obstáculo en su contemplación.
- 6. Las edificaciones medianeras con el solar en el que se ubica el molino impiden su puesta en funcionamiento y la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 7. Las chimeneas de ventilación e instalaciones visibles en las medianeras junto con la farola y el cableado eléctrico afectan a la contemplación del monumento.
- 8. La situación en la que ha quedado ubicado el molino, en un solar urbano que forma parte de una manzana de edificaciones adosadas, degrada la calidad del paisaje que lo acompaña.

10	MEDIC	λΜΙ	RIFNT	FVP	ΔΙΩΔ	JE
IV.		JAIVII			AISE	IJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Suelo urbano. Parcela entre medianeras con escasa vegetación.

Elementos discordantes:

Su ubicación urbana en un solar entre medianeras. La proximidad y tipología de las edificaciones de su entorno. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

027 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160690 DGBC - 3 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160690 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 26. En ficha 1

027 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de la Huerta de El Pichorro. Alzado Noreste / 160690-1-Año 1989 - Exp 160690 DGBC

027 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de la Huerta de El Pichorro . Alzado Noreste. Acceso / DSC01630 - Exp 160690 DGBC

027 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor


11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F3: Molino de la Huerta de El Pichorro . Alzado Noreste. Acceso / P1360032

027 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS






PLANOS MOLINO 027. ENTORNO PRÓXIMO


1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 027. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 027. ALZADOS ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

027 - 5





ALZADO NORESTE. ACCESO PARCELA

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 027. ALZADOS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

028 - 1Noviembre 2020

 N° de Inventario:
 028
 Denominación:
 Molino de viento de elevar agua

 NIC:
 21503/2009
 Nombre popular:
 Molino de la Clara

 N° Catalogo Carm:
 160691
 Tipo de Bien:
 Arquitectura Civil

 Otros:
 Categoría:
 Bien de interés cultural



1. LOCALIZACIÓN

Dirección:

Hoja IGN:

Finca Lo Negrete. San Félix. Polígono 127. Parcela 63.

Población/Paraje: Negrete

Municipio Cartagena

Código Postal: 30395

0977



Coordenadas UTM 30 ETRS 89

Molino: X: 679522.32

Y: 4169883.55

Acceso libre. Dificultad baja

Acceso


Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad media

Acceso libre. Dificultad Alta

Acceso restringido

Carretera RM-F37



028 - 2

3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	51016A127000630000BU		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:			Datación:		S. XIX-XX		
Sup Parcela:	93.599 m²		Uso actual:	Abandonad	0		
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL						
que en el año 1930 motor de los llamac más"	Grillo, de La Aparecida, que lo ya no funcionaba por una mados de "gas pobre" y estuvo tra	yoı	r profundización ajando, sin much	de sus aguas o rendimiento	s. Se le instaló u o, un poco tiem	un	
Intervenciones:	olal relevation filotorioa	Ш I	Valores arquitectónicos de relevancia Autenticidad:				
intervenciones.]]	Conserva su estructura original				
			Intervención sin alteración del elemento				
						Ц	
			Intervención co		lel elemento	X	
Se ha colocado un	depósito sobre los restos de		Totalmente alterado				
la torre.			Perdida casi tot		nto	Ш	
			Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural				
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	tituto Geográfi	co Nacional (IGN	1)	
			3			Morral Pall Software Comment	

028 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Resto de torre y parte de balsa

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Resto de torre. Se conserva parte de torre y sobre ella se ha ubicado un depósito

Revestimiento exterior:

No se conserva

Revestimiento interior:

No se conserva

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conserva

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

Pozo: No se conserva


Balsa:

Balsa circular, no se conserva completa

Canal:

No se conserva

No se conserva el andén del molino ni el pozo. La balsa circular no se conserva completa.



028 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del	aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos			
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo			
Linterna		Botalón	Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado			
Eje principal		Chapitel				
Los elementos d	e la maquinaria de	l aire no se conservan				
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna del infierno			
Arbolete		Rueda del Infierno				
Los elementos d	e la maquinaria de	l agua no conservan				
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal x	Mal Regular	Bien Muy Bien			
8. PATOLOGÍAS	5					
Torre:	El resto de torre que se conserva se encuentra muy degradado. Deterioros físicos de sus revestimientos y fábricas por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y Humedades, (H). Deterioros mecánicos, deformaciones, (DM1), grietas y fisuras (DM2), desprendimientos (DM3) y erosión (DM4). Deterioros químicos por el ataque de óxidos, (DQ1) y Cloruros (DQ2). Biodeterioro (B), y los derivados de la acción del hombre (AH), que ha ubicado en su parte superior un depósito.					
Elementos asociados:	Pozo, Andén y Canal, no se conservan. Balsa: Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han causado el deterioro de sus revestimientos (AA), biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación. Daños por la acción del hombre, (AH), que ha modificado sus dimensiones eliminando una parte de la misma. Vallado perimetral y presencia de tuberías. Consolidación de la fábrica con mortero.					
Maquinaria:	No se conserva.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Comunicación a la propiedad de las irregularidades de las actuaciones realizadas.					

028 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada. Acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

En su entorno próximo se ubica una instalación ganadera y dos grandes balsas de riego. A 500 metros se encuentran los molinos 015, 029 y 032.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 8/04/2016 de la DGBC. (BORM 29/04/2016)

<u>Delimitación del entorno y justificación</u>: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

028 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 29/04/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a tres parcelas.
- 6. La delimitación de entorno no llega a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual ni como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno no protege su visibilidad.
- 7. El transformador junto al molino y las líneas eléctricas impedirían su puesta en funcionamiento.
- 8. El entorno incluye una balsa de grandes dimensiones que no forma parte de los elementos asociados del molino
- 9. Actualmente existen edificaciones en el entorno que impiden la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 10. El depósito ubicado sobre el molino, las actuaciones realizadas en la balsa y las tuberías en su perímetro afectan a la contemplación del monumento.
- 11. Sería necesaria una intervención paisajística en su entorno ya que está fuertemente degradado con el fin de mejorar la calidad del paisaje que lo acompaña.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cultivos de regadío. Matorral y vegetació	n herbácea entorno al molino.
Elementos discordantes:	
<u> </u>	o de transformación junto al molino. Torre eléctrica junto a ctuaciones realizadas en la base y el estado de

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

028 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160691 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160691 DGBC - 5 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 29. En ficha 1

028 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de la Clara . Alzado Sur. Acceso / 160691-1-Año 1989 - Exp 160691 DGBC

028 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino de la Clara . Alzado Norte / DSC01225 - Exp 160691 DGBC



F3: Molino de la Clara . Alzado Noroeste. / DSC01227 - Exp 160691 DGBC

028 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor


11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F4: Molino de la Clara . Alzado Noroeste. Acceso / IMG_4871

028 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS





PLANOS MOLINO 028. ENTORNO PRÓXIMO

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA <u>PATOLOGÍAS</u> DETERIOROS FÍSICOS 19,30 AA AGENTES ATMOSFÉRICOS HUMEDADES BALSA DETERIOROS MECÁNICOS (EN USO) DM1 DEFORMACIONES DM2 GRIETAS Y FISURAS DM3 DESPRENDIMIENTOS AA DM4 EROSIÓN **RESTOS MOLINO** DM5 ROTURAS MUY ALTERADO DM3 DETERIOROS QUÍMICOS DM4 DQ1 óxidos DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS CASETA DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES DQ4 CORROSIÓN **BIODETERIORO** BIODETERIORO ACCIÓN DEL HOMBRE TRANSFORMADOR DEPÓSITO DE AGUA AH ACCIÓN DEL HOMBRE +34,00 -CABLEADO SUSPENDIDO 6,22 VALLADO METÁLICO GRAN BALSA DE RIEGO EN USO

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 026. ELEMENTOS ASOCIADOS

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

028 - 3


0 1 2 3 4 5





5,00

5,00

5,00 3,70 3,33







NIVEL ACCESO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CUBIERTA

0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO NORTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 028. ALZADOS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

028 - 5