PLAN DIRECTOR DE LOS MOLINOS DE VIENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA



noviembre 2020

FASE I. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTO 2.4 CATÁLOGO MOLINOS Nº 085 a Nº 112

ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ

CORAL MARÍN MARÍN

FERNANDO DE RETES APARICIO

ZIMA DESARROLLOS S.L.



Dirección General de Bienes Culturales

085 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	085	Denominación:	Molino de viento	o de elevar agua		
NIC:	21921/2009	Nombre popular:	Molino Las Paln	neras		
Nº Catalogo Carm	: 160750	Tipo de Bien:	Arquitectura Civ	/il		
Otros:	160750	Categoría:	Bien de interés	cultural		
		1. LOCALIZACIÓN				
*	A	Dirección:]			
		Calle Amapolas. 16. Los Urrutias				
		Población/Paraje:				
		Municipio	Cartagena			
		Código Postal:	30368			
	* A A	Hoja IGN:	956			
1		Coordenadas UTM	30 ETRS 89			
		Molino:	X:	690711		
May 1			Y:	4172660		
	TO S	Elementos	X:			
THE REAL PROPERTY.	** ** ** ** ** ** ** **	asociados: Balsa	Y:			
Acceso libre. Dific	ultad baja 💮 🗴	Acceso				
Acceso libre. Dific	ultad media	Vía más próxima:				
Acceso libre. Dific	ultad Alta	Carretera de El Alg	ar			
Acceso restringido)	Carretera de Li Aig	aı.			
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Urrutias Playa de los Urrutias						
	Casa del 1	Aiedo		Ruerto Deportivo		

085 - 2

			Noviembre 2020
3. IDENTIFICACIÓ)N		
Ref. Catastral:	1129208XG9712N0001JW	Titularidad:	Privada
Propietario:	CECOP S.A.	DNI:	A28293595
Sup. Construida:		Datación:	Mediados S. XX.
Sup Parcela:	5.788 m ²	Uso actual:	Abandonado
4 VALOR HISTÓF	RICO Y SOCIAL		

Carlos Romero Galiana comenta cuando habla del Molino del Pollo, que identifica con el nº 122, la historia de esta construcción: " En el verano de 1969 toda la arboladura del molino del Pollo se instaló en una torre de molino que se construyó como motivo decorativo de una sala de fiestas, llamada así en aquellos años, a la entrada de la Playa de Los Urrutias y a unos 200 metros del molino de los Aceiteros. Ha sido confundido en muchas ocasiones con un auténtico molino."

Elemento con especial relevancia histórica

Con valores arquitectónicos relevantes

Intervenciones:

El molino fue construido con posterioridad a 1956, ya que no aparece en las fotografias áereas de 1929 y 1956. En ellas se observa la existencia de una aceña y una balsa circular. Sobre la balsa circular se construyó el "molino" que en 1965 ya funcionaba como restaurante. Es necesario investigar si el molino fue construido en los años 60 junto con el mesón y nunca funciono como molino.

Autenticidad:

Conserva su estructura original

Intervenciones sin alteración del elemento

Intervenciones con alteración del elemento

Totalmente alterado

Perdida casi total del elemento

Situación Territorial:

Dentro de núcleo de población

Entorno núcleo población (hasta 2Km)

Entorno rural

Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)




085 - 3Noviembre 2020

5.	AR	QU	ITE	CT	Uŀ	RA
----	----	----	-----	----	----	----

3. ANGUITECTU	VA .		
Descripción:	Torre sobre platafor	ma circular	
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua X	
	Moler cereal	Moler sal	Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Torre:

Visualmente la torre no refleja las características constructivas de esta tipología arquitectónica.

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados: Vigas de hormigon

Elementos asociados


No conserva ninguno de los elementos asociados ni hay constancia de que existieran. El "anden" es una estructura de una planta de pilares y forjados de hormigón, construida sobre la estructura de una antigua balsa asociada a un aceña.

Pozo:

aloo:

Balsa:

Canal:



085 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del aire					
Rueda terrera	Piedra Rabote	Palos			
Telar	Piedra Fuéllaga X	Aparejo			
Linterna	Botalón X	Velas			
Rueda del aire	Palo guía y carrete x	Mecanismo frenado			
Eje principal	Chapitel				
Los elementos de la maquinaria de	el aire que presentan podrian s	er ornamentales.			
Maquinaria del agua					
Tambor de Arcaduces	Maza	Linterna del infierno			
Arbolete	Rueda del Infierno				
No hay evidencias de que existiera maquinaria del agua. 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN Demolido Muy Mal Mal Regular X Bien Muy Bien					
8. PATOLOGÍAS					
Torre:					
	No hay evidencias de que existieran elementos asociados al molino.				
Maquinaria:					
Medidas urgentes de actuación:	Estudiar su posible descatalogación.				

085 - 5 Noviembre 2020

			Noviembre 2020
9. NORMATIVA UR	BANÍSTICA		
Normativa urbanístic	ca de aplicación:	PGMO de Cartagena	
Clase de Suelo:	Suelo Urbano	Categoría: Residencia	al
Afecciones:	PGMO de Cartagena - S	Suelo Urbano, Los Urrutias	
Accesibilidad:			
Infraestructuras ex	ristentes en el entorno:		
Instalaciones urba	nas y agrícolas en el ento	orno próximo:	
	y ugusesiae en en en en		
Entorno de Protece	ción:		

085 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en Suelo Urbano de los Urrutias
- 2. Es necesario estudiar su posible descatalogación

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Elementos discordantes:	
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

085- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160750 DGBC - 3 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2013. En Exp 160750 DGBC - 17 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 26. En ficha 4

085 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino los Aceiteros. Alzado Sur / 160750 - Año 1989 - Exp 160750 DGBC

085 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F2: Molino los Aceiteros. Alzado Noreste / DSC03355 - Exp 160750 DGBC



F3: Molino los Aceiteros. Alzado Sureste / DSC03355 - Exp 160750 DGBC

085 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F4: Molino Las Palmeras. Alzado Sur / IMG_0800



F5: Molino Las Palmeras. Interior "andén" / 165212

085 - 11

Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F6: Molino Las Palmeras. Interior "andén" / 165215




F7: Molino Las Palmeras. Vista Interior torre desde andén / IMG_0805

085 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS






1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS

PLANOS MOLINO 085. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100


Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


085 - 4




















NIVEL INTERMEDIO


NIVEL CORONACIÓN

NIVEL CUBIERTA

0 1 2 3 4 5


NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS


PLANOS MOLINO 085. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

085 - 7



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 085. SECCIÓN ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

085 - 8

086 - 1Noviembre 2020



086- 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	ON					
Ref. Catastral:	51016A025000240000AP	Titularidad:	Privada			
Propietario:		DNI:				
Sup. Construida:		Datación:	S. XX			
Sup Parcela:	78.619 m²	Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓF	RICO Y SOCIAL					
Molino de Alonso N	aliana lo identifica en su libro "Ar Martínez. Construido en la prime ecial relevancia histórica	era década del sig				
Intervenciones:	eciai reievancia mistorica	Autenticidad:	quitectoriicos de relevancia			
intervenciones.			structura original X			
			sin alteración del elemento			
			con alteración del elemento			
		Totalmente alt				
No se han realizad	do intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento				
		Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
		Entorno rural				
Cartografía histói	rica. Vuelo fotogramétrico.1929	. Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN)			

086 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre sobre anden y resto de balsa circular.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conservan

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

No conserva la obra de mamposteria del anden, solo el monticulo de tierra. El pozo tiene el brocal de mamposteria y ladrillo macizo, con una zona de bloques de hormigón y un sector cerrado con vigas y cemento. El canal de ladrillo y cal hidráulica se conserva bien junto a la balsa. La balsa es circular, exenta, de mamposteria con refuerzos exteriores, pero ha sido destruida por los lados. Existe una aceña ovalada esta recrecida con blques de hormigón y cerrada.

Pozo:


Mamposteria y ladrillo macizo

Balsa:

Mampostería

Canal:

Ladrillo y cal hidráulica



086 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA							
Maquinaria del	aire						
Rueda terrera		Piedra Rabo	te		Palos		
Telar		Piedra Fuélla	aga		Aparejo		
Linterna		Botalón		Ī	Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete			Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel		Ī			
No conserva la r	naquinaria del aire						
Maquinaria del	agua						
Tambor de Arca	duces	Maza			Linterna del ir	nfie	rno
Arbolete		Rueda del In	fierno				
No conserva la r	naquinaria del agu	a.					
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN						
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	╗	Bien	П	Muy Bien
8. PATOLOGÍAS	<u> </u>						
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado desprendimiento de sus revestimientos en algunas zonas (DM3), grietas, fisuras, (DM2), y erosión de su fábrica. (DM4). Deterioros químicos por la acción de los óxidos (DQ1). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la acción de las aves y la proliferación de vegetación.						
Elementos asociados:	Pozo: Deterioros mecánicos que han causado desprendimiento de sus fábricas y revestimientos en algunas zonas (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones, y daños por la acción del hombre (AH) que ha reconstruido parte del brocal con bloque de hormigón. Andén, Balsa y Canal: Deterioros mecánicos que han causado desprendimiento de sus fábricas, en la mayor parte de su perímetro en el caso de la balsa y el andén (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación sobre los mismos.						
Maquinaria:	No se conserva.						
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.						

086 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural.

Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrícola. En su entorno próximo naves agrícolas y viviendas unifamiliares. A 600 m se situa el molino 091 y 092.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

086 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con caminos rurales, lo que favorece su visibilidad.
- 5. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Pastos. Terreno baldío. Matorral y vegeta	ación herbácea.
Elementos discordantes:	
Impacto visual del cableado electrico pró	ximo.
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

086 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160751 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2013. En Exp 160751 DGBC - 15 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 24. En ficha 3

086 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Los Cuenca . Vista Oeste / 160751 -1- Año 1989 - Exp 160751 DGBC

086 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013 Fuente: DGBC



F2: Molino de Los Cuenca . Alzado Suroeste / DSC03370 - Exp 160751 DGBC



F3: Molino de Los Cuenca . Interior torre / DSC03378 - Exp 160751 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F4: Molino de Los Cuenca . Alzado Oeste / IMG_0851



F5: Molino de Los Cuenca . Alzado Sureste / IMG_0858

086 - 11Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor





F6: Molino de Los Cuenca . Alzado Este. Acceso / IMG_0911

086 - 12

Noviembre 2020

12. PLANOS







PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 086. ELEMENTOS ASOCIADOS


E:1/200

Fecha Julio 2019

086 - 3







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 086. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

086 - 4





DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO SURORESTE



















087 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 087	Denominación:	Molino de viento de moler cereal
NIC: 21923/2009	Nombre popular:	Molino del Calvo
Nº Catalogo Carm: 160752	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil
Otros: ML-4018	Categoría:	Bien de interés cultural
	1. LOCALIZACIÓN	
	Dirección:]
	Paraje Molino del C	Calvo. Las Casicas. Polígono 116. Parcela 48
	Población/Paraje:	El Algar
	Municipio	Cartagena
post to the second	Código Postal:	30366
	Hoja IGN:	977
16 18 19 19	Coordenadas UTM	30 ETRS 89
	Molino:	X: 686829.88
		Y: 4169703.55
Contract of the second	Elementos	X:
	asociados: Aljibe	Y:
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso	
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:	
Acceso libre. Dificultad Alta	Autovía de La Man	ga PM 12
Acceso restringido X	Autovia de La Mari	ya. Nivi-12
Casa de los	Navarretes sa de los Galeras	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)
Po rejeto		El Algar

087 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN							
Ref. Catastral: 51016A1160004800	00BD	Titularidad:	Privado				
Propietario:		DNI:					
Sup. Construida:		Datación:	S-XIX				
Sup Parcela: 25.260 m²		Uso actual:					
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL							
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 5. En los últimos años del siglo XIX era su dueño Pedro Rosique Valero. Este quedo ciego y el molino paso a ser conocido con el nombre de molino de Perico el ciego. Tuvo dos hijos que fueron los encargados de llevar el molino, aunque la regulación de la molienda la seguía realizando el padre pese a su ceguera. Juan, el hijo menor, se quedó totalmente calvo y esta calvicie fue el motivo del cambio de nombre al molino. A la muerte de Juan el molino pasó a Andrés Soto que lo tuvo en funcionamiento hasta 1926.							
Elemento con especial relevancia histório	са	Con valores arq	uitectónicos de relevancia				
Intervenciones:		Autenticidad:					
		Conserva su es	tructura original	X			
		Intervención sin	alteración del elemento				
		Intervención con	n alteración del elemento				
		Totalmente alte	rado				
No se han realizado intervenciones en el	molino.	Perdida casi total del elemento					
		Situación Territorial:					
		Dentro de núcleo de población					
		Entorno núcleo	población (hasta 2Km)	X			
		Entorno rural					
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)							

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA						
Noviembre						
4.1 ARQUEOLOGÍA						
LOCALIZACIÓN IDI	ENTIFICACIÓN	RIESGO ARQUEOLÓ	GICO	Х		
Municipio: Cartagena		Nº Registro D.G.B.C.		0351/2009		
Diputación: El Algar No	ombre:	MOLINO DE CALVO]		
Paraje: Los Conesa Cu	ıltura:	Romano]		
UTM: X: 686853 Fu	ınción:	Habitat]		
Y: 4169726 Tip	00:	Villa]		
DESCRIPCIÓN						
Descripción:		PROTECCIÓN AR	QUEOLÓGIC	Α		
Villa romana de época tardorrepublicana (S		Grados:		2/3		
nuestra era), situada sobre una superficie la actualidad al cultivo de secano. Se distir		Materiales/Datación	า:			
sectores, uno meridional, donde se constata una mayor acumulación de material cerámico (Zona 1), y otro septentrional, de mayor superficie que el anterior, que integra un caserío agrícola tradicional con molino, donde se registra una menor densidad de restos (Zona 2). No se constatan elementos estructurales, si bien las piedras						
que componen el majano al Suroeste de la	a Zona 1 o la	ESTADO DE CONS	SEVACIÓN			
utilización de sillares de arenisca integrado la vivienda, pueden proceder del derrumbe		Bien				
desmantelamiento de muros construidos e	•	Deteriorado	Х			
		Mal				
RIESGOS PREVISIBLES	MEDIC	DAS PREVENTIVAS				
LABOREO AGRICOLA X	EVALU	JACIÓN DE RIEGOS A	ARQUEO.	Х		
CONSTRUCCIÓN	PROT	ECCIÓN CARTA ARQ	UEOLÓGICA	X		
ZANJAS/INFRAESTRUCTURAS	PROT	ECCION P.G.M.O.		Х		
VERTIDOS						
RODAMIENTO VEHÍCULOS						
FOTOGRAFÍA YACIMIENTO ARQUEOLÓ	ÓGICO MAPA	DE RIESGO ARQUEO	OLÓGICO			
		87	Only 10 to 0			

087 - 3Noviembre 2020

						Noviembre 2020		
5. ARQUITECT	TUF	RA						
Descripción:		Torre.						
Tipología:		Trasegar agua	1	Elevar agua				
		Moler cereal X	1	Moler sal		Moler Esparto		
		tiene como principal fu n zonas elevadas.	ur	nción moler cereal para pro	odu	ıcir harina. Se construyen a		
encontramos de en esta planta si grano de la mo destinados a lo maquinaria del la última planta para ventilación tabique de esca	los se de blier os u l aliv a se aso	puertas enfrentadas or ubican tres huecos en ida de las plantas supe tensilios del molinero y vio y el apergo, y se ab localiza la maquinaria en este nivel se ubica ta e espesor, preparado p	rie er y a or ar	l muro de fábrica, por el ce iores y junto a este encontr a los libros de cuentas. En e en esta planta una ventar	var enti rar la na nur er a r	nte y poniente. Interiormente ral es por el que llega el mos dos pequeños armarios planta primera se localiza la para ventilar la estancia. En to tres pequeñas aberturas n el muro, cerrado con un necesario el cambio de las		
]	Estructura vertical:				
				Torre:				
		Torre realizada con muros de mampostería trabados con mortero. Tiene dos puertas enfrentadas, una de ellas tapiada que es sobre la que se ubica la ventana levante y una pequeña saetera. En la planta superior tiene otras saeteras.						
				Revestimiento exterior:	F	Revoco		
				Revestimiento interior:				
				Estructura horizontal:				
		*		Forjados:				
				Carpinterías: Madera. Pu	ıer	ta y ventana de levante		
Elementos aso	cia	dos						
pues para su fu frecuentemente	unc e es	ionamiento no dependo stos molinos presentan	ei n a	lienda suelen encontrarse n de construcciones auxilia asociado un aljibe cercano eben tener en cuenta como	re: qu	s. Sin embargo, ue, aun no formando parte		
Aljibe:								

087 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA								
Maquinaria del aire								
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos				
Telar X		Piedra Fuéllaga	X	Aparejo				
Linterna		Botalón	X	Velas				
Rueda del aire								
Eje principal		Chapitel						
desplazados.		l telar, el botalón fracturado	y la	a piedra fuéllaga, ambos				
Maquinaria de moler								
Linterna		Piedras	X	Lengüeta y alzapuente				
Eje linterna y Lav	⁄ija	Tolva	Ц	Apergo y Alivio				
Banco de apoyo Banco de picar Marranos								
·	·	encia de las piedras de mo	ler a	poyadas en la torre.				
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN	_						
Demolido	Muy Mal	Mal X Regular		Bien Muy Bien				
8. PATOLOGÍAS	.							
Torre:	revestimientos en	icos, (AA) que han aument	terio	rendimiento de sus oros físicos por la acción de los estas lesiones. Biodeterioro, (B)				
Elementos asociados:	No se conservan.							
Maquinaria:	atmosféricos (AA)	•	r rotı	la acción de los agentes uras (DM5) debido a cargas or la acción de hongos y aves.				
Medidas urgentes de actuación:	peligro de despre	•	cces	za. Retirada de elementos en so (seguridad). Ejecución de cas.				

087 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Autovía de La Manga. RM-12. Lineas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrícola. En su entorno balsas de riego de grandes dimensiones y viviendas rurales aisladas. A 300m se ubica el molino 024 y a 500m el molino 161.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

087 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, pero si arboles de mediano porte que imposibilitarían su funcionamiento.
- 7. Los arboles ubicados junto a la torre afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE						
Paisaje en el entorno próximo:	aje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.					
Plantaciones asociadas:						
Cultivos de regadío. Especies arbóreas de mec	iano porte, influyen en su contemplación					
Elementos discordantes:						
Arboles de mediano porte junto a la torre. Impacto visual del cableado electrico próximo.						
Variables Medicambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena					

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

087- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160752 DGBC - 5 fotografías. En ficha 2


Fotografías 2013. En Exp 160752 DGBC - 6 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 22. En ficha 4

087 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989

Fuente: DGBC



F1: Molino del Calvo. Vista Sur / 160752 - Año 1989 - Exp 160752 DGBC



F2: Molino del Calvo. Chapitel / 160752 - Año 1989 - Exp 160752 DGBC

087 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F3: Molino del Calvo. Alzado Sur / DSC01643 - Exp 160752 DGBC



F4: Molino del Calvo. Alzado Suroeste / DSC01647 - Exp 160752 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino del Calvo. Alzado Sur. Acceso / IMG_3266



F6: Molino del Calvo. Alzado Noroeste. Acceso / IMG_3273

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino del Calvo. Piedras de Moler. Acceso / IMG_3278




F8: Molino del Calvo. Ventana de levante / IMG_3288

087 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS






Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





6,33



6,33 5,92

NIVEL ACCESO

NIVEL CUBIERTA

0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO





DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO NOROESTE







ALZADO SURESTE



088 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 088	Denominación:	Molino de viento de elevar agua				
NIC: 21924/2009	Nombre popular:	Molino Lo Subiela				
Nº Catalogo Carm: 160753	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil				
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural				
	1. LOCALIZACIÓN					
Elisa	Dirección:					
	Finca Subiela.					
	Población/Paraje:	El Algar				
A A	Municipio	Cartagena				
	Código Postal:	30366				
23 4 4 4 B	Hoja IGN:	978				
13	Coordenadas UTM	1 30 ETRS 89				
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Molino:	X: 689565.41				
		Y: 4170745.38				
1 3 3 3	Elementos	X: 689545.23				
A Comment	asociados: Balsa	Y: 4170725.41				
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso					
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:					
Acceso libre. Dificultad Alta						
Acceso restringido X	Carretera de El Alg	Carretera de El Algar.				
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
La Capellanía	Cast del Cale	Finca del Muro				
	Lo Subiela	18 No Molox				

088- 2Noviembre 2020


3. IDENTIFICACIÓ	N							
Ref. Catastral:	001500600XG87B0000XZ		Titularidad:	Privada				
Propietario:			DNI:					
Sup. Construida:			Datación:	S. XIX - XX				
Sup Parcela:	615 m²		Uso actual:					
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL liana lo identifica en su libro "A							
Molino Lo Subiela. " Cuando en 1928 Francisco Hernández Raja, Paco el de Lo Subiela, entró a trabajar en la finca el molino ya estaba inactivo. Dijeron que se secó pocos días antes de su inauguración. Por el Algar circuló la siguiente cuartela: El molino Lo Subiela, se está quedando sin agua, lo mismo que el señorito, como sardina sin raspa"								
	cial relevancia histórica	Ц	Con valores arquitectónicos de relevancia					
Intervenciones:]	Autenticidad:					
			Conserva su estructura original					
				sin alteración del elemento				
	vertido en torre de vigilancia		Intervenciones con alteración del elemento X					
•	arte superior presenta dor acristalado con un balcón.		Totalmente alterado					
En el exterior de la	torre se ubica una escalera		Perdida casi total del elemento					
de caracol. Ha sido de color rosado.	revestido con un monocapa		Situación Terr					
			Dentro de núcleo de población					
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
			Entorno rural					
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.192	9.	Kuiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN)				

088 - 3Noviembre 2020

5.	AR	QL	JΙΤ	EC	Tι	JR	A

Descripción:	Torre y balsa.				
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	X		
	Moler cereal	Moler sal		Moler Esparto	

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre pero totalmente alterada en la parte superior por la construccion de un mirador acristalado con un balcón. Por el exterior se le ha colocado un escalera de caracol.

Revestimiento exterior:	Monocapa rosado			
Revestimiento interior:				
Escalera interior:				
Estructura horizontal:				
Forjados:				
Carpinterias: Metálicas				


Elementos asociados

La balsa circular con contrafuertes, tiene un recrecido moderno sobre el borde biselado original, y el tipo de fábrica no es apreciable porque está revestida con un monocapa de tono rosado. No conserva el pozo. Conserva modificado y en uso el pozo de la antigua aceña asociada al conjunto. Se conserva el andén pero sus dimensiones han sido modificadas.

Pozo: No se conserva

Balsa: Monocapa rosado

Canal:



088 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA									
Maquinaria del a	aire								
Rueda terrera		Piedra Rabote			Palos				
Telar		Piedra Fuélla	Aparejo						
Linterna		Botalón			Velas				
Rueda del aire		Palo guía y c	arrete	_] [Mecanismo fr	ena	do		
Eje principal		Chapitel]					
No conserva la m	naquinaria del aire.								
Maquinaria del a	agua								
Tambor de Arcad	duces	Maza			Linterna del ir	nfier	no		
Arbolete		Rueda del In	fierno]					
No conserva la m	naquinaria del agua	a.							
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN								
Demolido	Muy Mal	Mal X	Regular		Bien		Muy Bien		
8. PATOLOGÍAS									
Torre:	Torre: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos en algunas zonas, (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) que han aumentado estas lesiones. Daños por la acción del hombre (AH) que ha construido un mirador en su coronación.								
Elementos asociados: Pozo y canal: No se conservan Andén y balsa: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos en algunas zonas, (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) que han aumentado estas lesiones. Daños por la acción del hombre (AH) que ha modificado las dimensiones del andén, y vallado y recrecido la altura de la balsa.							de r la		
Maquinaria:	No se conserva.								
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4	4/2007 Patrimo	onio RM).						

088 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrícola. En su entorno próximo viviendas unifamiliares y naves agrícolas. A 800m se ubica el molino 089.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección.

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

088 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, pero si arboles de mediano porte que, junto con la alteración de la superficie del andén, imposibilitarían su funcionamiento.
- 7. El mirador ejecutado en la coronación de la torre y la escalera exterior, la disminución de la superficie del andén, el vallado y recrecido de la balsa, las tuberías en el pozo reformado de la antigua aceña, el revestimiento monocapa ejecutado sobre todos los elementos y los árboles entre el andén y la balsa afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Junto al molino especies arbóreas de mediano porte, influyen en su contemplación.

Elementos discordantes:

Mirador ejecutado en la coronación de la torre y la escalera exterior, disminución de la superficie del andén, vallado y recrecido de la balsa, tuberías en el pozo reformado de la antigua aceña, revestimiento monocapa ejecutado sobre todos los elementos. Arboles entre el andén y la balsa.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

088- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros


Fotografías 1989. En Exp 160753 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2013. En Exp 160753 DGBC - 20 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 11. En ficha 2

088 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino Lo Subiela. Alzado Oeste / 160753 - Año 1989 - Exp 160753 DGBC

088 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F2: Molino Lo Subiela. Alzado Suroeste / DSC03416 - Exp 160753 DGBC



F3: Molino Lo Subiela. Balsa / DSC03421 - Exp 160753 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F4: Molino Lo Subiela. Alzado Suroeste / IMG_3564



F5: Molino Lo Subiela. Alzado Suroeste y balsa / IMG_3563

088 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS






1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




PLANOS MOLINO 088. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/200

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

088 - 3



PLANOS MOLINO 088. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100

Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

088 -





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 088. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

088 - 5

Fecha

Julio 2019





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 088. ALZADO ESTADO ACTUAL

| E

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

089 - 1Noviembre 2020

	Noviembi	6 2020			
Nº de Inventario: 089	Denominación: Molino de viento de elevar agua				
NIC: 21925/2009	Nombre popular: Molino del Pino				
Nº Catalogo Carm: 160754	Tipo de Bien: Arquitectura Civil				
Otros:	Categoría: Bien de interés cultural				
	1. LOCALIZACIÓN				
1	Dirección:				
	Finca Los Martínez. El Algar. Polígono 25. Parcela 17.				
Surface the surface of the surface o	Población/Paraje: Aragonés				
	Municipio Cartagena				
	Código Postal: 30368				
1 (25.0)	Hoja IGN: 0956				
	Coordenadas UTM 30 ETRS 89				
### \ (\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	Molino: X: 689931.00				
	Y: 4171512.38				
1118	Elementos X: 689895.81				
	asociados: Balsa Y: 4171519.35				
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso				
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:				
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera de El Algar				
Acceso restringido X	Carretera de Li Aigai				
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Top	ográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (I	GN)			
	Puetro Deportivo	e los Un			
de la Bodega	Vos Aragoneses				
Hacienda El Pino Hacienda El Pino Hacienda El Pino	n Estrella de Mar				
		Matilda			
00000000	13 De lotta de las	Matilda			

089 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN						
Ref. Catastral:	51016A025000800000AU	Titularidad:	Privada			
Propietario:		DNI:				
Sup. Construida:		Datación:	S. XX (1914)			
Sup Parcela:	104.037 m ²	Uso actual:	Abandonado			

4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL

Carlos Romera Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 22. Molino del Pino. "...Fue modernista en origen; hoy es una simple torre sin futuro de rehabilitarse. Se construyó en 1914 y, en 1918 un gran temporal de levante lo desarboló por completo. Se reconstruyó pero con 10 velas y fue uno de los tres únicos molinos de 10 velas que hubo en Cartagena: Los Luengos. el Pino y lo Rizo del Pino. Su propietario Pedro Luengo. Me contaron que las aguas del pozo se profundizaron mucho o se agotaron. El caso es que fue totalmente desmontado en su arboladura y maquinaria, y que se vendió en 1936 a Pedro de las Casicas de La Puebla.

Elemento con especial relevancia histórica

Valores arquitectónicos de relevancia

Intervenciones:

Ha sido reformado en más de una ocasión resultando en todas ellas inadecuadas las intervenciones realizadas. Recientemente la fábrica de la torre ha sido consolidada y revestida, rematando su coronación con antepecho de bloque de hormigón en forma de almenas. Se utiliza como torre de la luz.

Autenticidad:

Intervención sin alteración del elemento
Intervención con alteración del elemento
X
Totalmente alterado
Perdida casi total del elemento
Situación Territorial:
Dentro de núcleo de población
Entorno núcleo población (hasta 2Km)
X
Entorno rural

Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)



089 - 3Noviembre 2020


Moler Esparto

5.	AF	30	UI	TE	CT	'UI	A
ν.	$\boldsymbol{\mathcal{L}}$	··	•		\smile .	•	~

Descripción:	Torre con pozo sobre andén y balsa circular.
Tipología:	Trasegar agua Elevar agua X

Moler sal

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Moler cereal

Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. Las ventanas de ventilación en la planta superior han sido modificadas. Ha sido consolidada y revestida, rematando su coronación con antepecho de bloque de hormigón en forma de almenas

Revestimiento exterior:	Revoco
Revestimiento interior:	
Escalera interior:	
Estructura horizontal:	
Forjados:	
Carpinterías: Puerta de	acceso metálica


Elementos asociados

Se conserva parte del andén del molino. La balsa circular está en uso. Del pozo se extrae agua con motor. El conjunto contaba en su origen con otro andén en el que se ubicaba un pozo, sellado actualmente, donde posiblemente se alojaría una aceña.

Pozo: En uso, se extrae agua con motor

Balsa: Balsa circular, en uso

Canal: No se conserva



089 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA							
Maquinaria del	aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos				
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo				
Linterna		Botalón	Velas				
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado				
Eje principal		Chapitel					
Los elementos d	e la maquinaria de	l aire no se conservan					
Maquinaria del	agua						
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna del infierno				
Arbolete		Rueda del Infierno					
		l agua no conservan					
_	CONSERVACIÓN						
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien				
8. PATOLOGÍAS	3						
Torre:	el BIC. Actualmen	ión del hombre (AH) que ha rea nte presenta ejecutado en su c o con bloque de hormigón, es u	, , ,				
Elementos asociados:	el mismo adosad agua del pozo. Andén y balsa: D que han causado hombre (AH) que ejecutado un hab	a a la torre. Junto a ella se ubic eterioros físicos por la acción d el deterioro de sus revestimien en el caso del andén ha consc itáculo en su interior e instalado llado su perímetro e instalado	olidado con mortero su fábrica, o tuberías que parten del mismo.				
Maquinaria:	Quinaria: No se conserva						
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4	4/2007 Patrimonio RM). Limpie	za.				

089 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo varias viviendas unifamiliares aisladas, así como naves agrícolas. A 800m se sitúan los molinos 083, 086, 088, 091, 092, 094.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección.

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

089 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Afectado por un futuro Sistema General de Carreteras previsto en el vigente Plan General de Cartagena
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la carretera de El Algar y con un camino rural, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. Las intervenciones realizadas en la torre y sus elementos asociados, las tuberías e instalaciones en pozo, andén y balsa, la caseta adosada a la torre para alojar el motor, la construcción adosada al andén del molino la torre eléctrica en su entorno próximo y el uso del molino como poste de luz afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos de regadío. Junto al molino especies arbóreas de mediano porte.

Elementos discordantes:

Intervenciones realizadas en la torre y sus elementos asociados. Tuberías e instalaciones en pozo, andén y balsa. Caseta adosada a la torre para alojar el motor. Construcción adosada al andén del molino. Torre eléctrica en su entorno próximo. La torre se utiliza como poste de luz. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

089- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160753 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1


Fotografías 2013. En Exp 160753 DGBC - 20 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 11. En ficha 2

089 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino del Pino. Alzado Noreste / 160754 - Año 1989 - Exp 160754 DGBC



F2: Molino del Pino. Vista Norte / 160754 - Año 1989 - Exp 160754 DGBC

089 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013




F3: Molino del Pino. Alzado Sureste. Acceso / DSC03316 - Exp 160754 DGBC



F4: Molino del Pino. Balsa / DSC03322 - Exp 160754 DGBC

089 - 10Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2013 Fuente: DGBC



F5: Molino del Pino. Alzado Sur / DSC03324 - Exp 160754 DGBC


089 - 11Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F6: Molino del Pino. Vista Suroeste / P1390130



F7: Molino del Pino. Vista Oeste molino y balsa / P1390132

089 - 12Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F8: Molino del Pino. Vista lateral balsa / P1390134



F9: Molino del Pino. Alzado Sureste. Acceso / P1390137

089 - 13Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 089. ENTORNO

1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



N

PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

۸L

Fecha Julio 2019


E:1/100

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

089 - 4



<u>PATOLOGÍAS</u> DETERIOROS FÍSICOS AA AGENTES ATMOSFÉRICOS HUMEDADES DETERIOROS MECÁNICOS DM1 DEFORMACIONES DM2 GRIETAS Y FISURAS DM3 DESPRENDIMIENTOS DM4 EROSIÓN DM5 ROTURAS DETERIOROS QUÍMICOS DQ1 óxidos DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES DQ4 CORROSIÓN BIODETERIORO BIODETERIORO ACCIÓN DEL HOMBRE AH ACCIÓN DEL HOMBRE






NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha





ALZADO NORESTE




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019

090 - 1Noviembre 2020



090- 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N							
Ref. Catastral:	2108302XG9720N0001BK		Titularidad:	Privada				
Propietario:			DNI:					
Sup. Construida:			Datación:		S. XX			
Sup Parcela:	386.967 m²		Uso actual:	Cerrado				
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL							
a los Urrutias en 19 1929. El molino I tu éste el primer moto Miguel el de la mác	es propietario de la finca llama 219. Su nuevo propietario Migu avo actividad 10 años hasta que or que se instaló por esta zona quina. Cesaron su actividad por ecial relevancia histórica	iel e s en	Guillén Aparicio se le instaló una npezó a conocer	mandó cons máquina de seles como años 40 del s	struir el molino II gas pobre. Por s los molinos de siglo XX"	en		
	ciai reievancia nistorica	Ш I		quitectornicos	de relevancia	Ц		
Intervenciones:		 1	Autenticidad:					
			Conserva su estructura original X					
			Intervenciones			Щ		
			Intervenciones con alteración del elemento					
	ejecución de restauración de 3 ces sitos en las inmediaciones		Totalmente alterado					
	San Ginés de la Jara		Perdida casi total del elemento					
(Cartagena). N ^a Ex	p 551/2008 nº395. 2008	Situación Territorial:						
			Dentro de núcleo de población					
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)						
		Entorno rural						
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográ	fico Nacional (IGN	1)		
						大学の大学		

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA 090 -				2A		
					Noviemb	re 2020
4.1 ARQUEOLOGÍ	Α					
LOCALIZACIÓN]	IDENTIFICAC	CIÓN	RIESGO ARQUEOLÓ	GICO	Х
Municipio:	Cartagena		·	Nº Registro D.G.B.C.		0325/2009
Diputación:	Beal	Nombre:		LA HUERTECICA	•]
Paraje:	Lo Poyo	Cultura:		Romano		
UTM: X:	692239	Función:		Producción/Economía	a]
Y:	4170442	Tipo:		Instalación metalúrgio	a]
DESCRIPCIÓN]					
Descripción:]			PROTECCIÓN AR	QUEOLÓGIC	A
Establecimiento mi	-	•		Grados:		23
tardorrepublicana, f nuestra era, alcanz				Materiales/Datación	า:	
Las excavaciones r	realizada han doo	cumentado estruc		El predominio de ar		·
en ambas márgene estructurales excav			spersos	grecoitálicas, Dress Mañá C2b, Haltern	-	
en una extensa áre	a, entre los que s	se encuentran po	zos	abundancia de esto		
para extracción de sistema hidraúlico d	-	•		tambien fue recepto	or de suminist	ros.
conducir el agua pa	ara el lavado del r	mineral en balsas		ESTADO DE CONS	SEVACIÓN	
Paralelamente se c de planta cuadrang		•		Bien		Х
registro arqueológio	-	•	•	Deteriorado		
triturado del minera	ıl, junto a residuo	s metalúrgicos.		Mal		
RIESGOS PREVIS	IDI EC		MEDI	DAS PREVENTIVAS		
		<u></u>			NDOLIEO	V
LABOREO AGRICO	JLA _	X		JACIÓN DE RIEGOS A		X
CONSTRUCCIÓN	L	X		ECCIÓN CARTA ARQ	UEOLOGICA	X
ZANJAS/INFRAES	TRUCTURAS L	X	PROT	ECCION P.G.M.O.		X
VERTIDOS						
RODAMIENTO VEI	HÍCULOS [
FOTOGRAFÍA YAO	CIMIENTO ARQU	JEOLÓGICO	MAPA	DE RIESGO ARQUE	OLÓGICO	
				90		
			$-\setminus$			
				96		
					7	
	- ALLE					1

090 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre anden, acueducto de 15 arcos y balsa circular


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Tiene adosada una escalera exterior junto al pozo.

X

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: Puerta metálica en acceso

Elementos asociados

Conserva la obra de mamposteria del anden y se le ha realizado recientemente una escalera de acceso. El pozo, sigue en uso, es de mamposteria y el brocal de ladrillo macizo, aunque ha perdido una parte, sustituida por bloques de hormigon en un sector. El acueducto es de mamposteria con arcos rebajados de ladrillo, canal de ladrillo y cal hidráulica. La balsa es circular, exenta, de mamposteria con refuerzos exteriores y recrecido de bloques de hormigón.

Pozo:


Mamposteria y ladrillo macizo

Balsa:

Mampostería

Canal:

Mamposteria, ladrillo y cal hidráulica



090 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del a	aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos		
Telar	X	Piedra Fuéllaga		Aparejo		
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete		Mecanismo frenac	ob	
Eje principal		Chapitel				
No conserva la m	naquinaria del aire.	Solo el telar, desmontad	о у с	ubriendo un hueco e	en el anden.	
Maquinaria del a	agua					
Tambor de Arcad	duces X	Maza	X	Linterna del infierr	no	
Arbolete		Rueda del Infierno				
Solo conserva el	tambor de arcadu	ces y la maza metalica.				
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular		Bien	Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS						
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos en algunas zonas, (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la acción de las aves y la proliferación de vegetación. Daños por la acción del hombre (AH) que ha realizado pintadas en ella, construido una escalera exterior adosada a la misma y ha sido utilizada como poste de la luz.					
Elementos asociados:						
Maquinaria:						

Medidas urgentes de actuación: Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.

090 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada. Acceso por RM-F54


Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo varias viviendas rurales aisladas. A 300 metros se encuentran los molinos 093 y 096.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 20/05/2016 de la DGBC. (BORM 13/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

090 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 13/06/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a dos parcelas.
- 5. Según catastro forma parte del P.P UR Novo Carthago
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje.
- 7. La presencia de la carretera RM-F54 favorece su visibilidad.
- 8. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras la rehabilitación.
- 9. Las intervenciones realizadas en pozo, canal y balsa, las instalaciones y tuberías ubicadas en los elementos asociados, la escalera construida adosada a la torre y la caseta para instalaciones junto a la balsa, afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Junto al molino varios ejemplares de palmeras.

Elementos discordantes:

Las intervenciones realizadas en pozo, canal y balsa. Instalaciones y tuberías ubicadas en los elementos asociados. Escalera construida adosada a la torre. Caseta para instalaciones junto a la balsa.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

090-7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160755 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2013. En Exp 160755 DGBC - 14 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 46. En ficha 4

090 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Miramar. Vista Norte / 160755 -1- Año 1989 - Exp 160755 DGBC



F2: Molino Miramar. Alzado Oeste / 160755 -2- Año 1989 - Exp 160755 DGBC

090 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F3: Molino Miramar. Alzado Sur / DSC03384 - Exp 160755 DGBC



F4: Molino Miramar. Alzado Noroeste / DSC03397 - Exp 160755 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino Miramar. Alzado Sureste. Acceso / IMG_3118



F6: Molino Miramar. Pozo y tambor de arcaduces / IMG_3097

090 - 11Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor



F7: Molino Miramar. Acueducto / IMG_3084



F8: Molino Miramar. Balsa / IMG_3139

090 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS




PLANOS MOLINO 090. ENTORNO

1:2.000 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA **PATOLOGÍAS DETERIOROS FÍSICOS** AGENTES ATMOSFÉRICOS HUMEDADES DETERIOROS MECÁNICOS DM1 DEFORMACIONES DM2 GRIETAS Y FISURAS DM3 DESPRENDIMIENTOS DM4 EROSIÓN DM5 ROTURAS DETERIOROS QUÍMICOS DQ1 ÓXIDOS DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES DQ4 CORROSIÓN 40,42 **BIODETERIORO** BIODETERIORO ACCIÓN DEL HOMBRE **ACUEDUCTO** ACCIÓN DEL HOMBRE ANDÉN CASERÍO AH +10,00 AA BALSA В AA

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS


PLANOS MOLINO 090. ELEMENTOS ASOCIADOS

18,00

E:1/400


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

14,10



AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS






ALZADO NOROESTE







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

E:1/100


Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS











1. CANAL DE LADRILLO Y CAL HIDRÁULICA

2. ARCOS REBAJADOS DE LADRILLO 3. ZÓCALO DE LADRILLO

PLANOS MOLINO 090. ACUEDUCTO

E:1/200

E:1/50

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

091 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 091	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC: 21927/2009	Nombre popular:	Molino La Juanita		
Nº Catalogo Carm: 160756	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural		
	1. LOCALIZACIÓN			
	Dirección:			
	C/ Ría del Ferrol - F	Perla Leva, 2		
	Población/Paraje:	El Algar		
	Municipio	Cartagena		
	Código Postal:	30368		
	Hoja IGN:	956		
10000	Coordenadas UTM 30 ETRS 89			
1886	Molino:	X: 691258.73		
		Y: 4171218.05		
The state of the s		X: 691248.21		
The second second	Elementos	Λ. [031240.21		
	asociados: Balsa	Y: 4171206.12		
Acceso libre. Dificultad baja x				
Acceso libre. Dificultad baja x Acceso libre. Dificultad media	asociados: Balsa			
	Acceso Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificultad media	asociados: Balsa Acceso			
Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F54			
Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Los Arago Pino Urbanización Estrella o	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F54 Ográfico Nacional 1:29 Casa de la casa de l	Y: 4171206.12 5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo asa de la Bodega Los Arago Pino Urbanización Estrella o	Acceso Vía más próxima: Carretera RM-F54 Ográfico Nacional 1:29 Casa de la casa de l	Y: 4171206.12 5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		

091- 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN					
Ref. Catastral:	1414202XG9711S0001JH		Titularidad:	Pública	
Propietario:			DNI:		
Sup. Construida:			Datación:	S. XX	
Sup Parcela:	8.725 m ²		Uso actual:		
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL				
"Ha estado bien conservado este molino hasta hace relativamente muy poco tiempo, tuvo por consiguiente que ser construido entre 1925 y 1930. De molineros tuvo: Juan El Tiznajo y el Tío Juan el del Punto" Elemento con especial relevancia histórica Con valores arquitectónicos de relevancia					
Elemento con espe	cial relevancia histórica	Ш	Con valores arq	ultectonicos de relevancia	
	cial relevancia histórica	L	Autenticidad:	uitectonicos de reievancia	
Intervenciones:	cial relevancia histórica		Autenticidad:	tructura original	
Intervenciones:			Autenticidad: Conserva su es		
Intervenciones: El molino ha sido re criterio. Los elemer	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s	tructura original	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustitui	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento X	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustituitipología habitual.	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la Fampoco los elementos aquinaria del agua, se ha		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento x rado	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustitui tipología habitual. I sustituidos de la ma colocado un tambo	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la Tampoco los elementos		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s Intervenciones o Totalmente alte	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento x rado al del elemento	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustituitipología habitual. I sustituidos de la ma colocado un tambo rueda del aire origin parte exterior de la	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la l'ampoco los elementos aquinaria del agua, se ha r de arcaduces metálico, y la nal ha sido colocada en la torre. El revestimiento		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s Intervenciones o Totalmente alte Perdida casi tot	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento x rado al del elemento itorial:	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustituitipología habitual. I sustituidos de la ma colocado un tambo rueda del aire origin parte exterior de la	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la l'ampoco los elementos aquinaria del agua, se ha r de arcaduces metálico, y la nal ha sido colocada en la		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s Intervenci	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento x rado al del elemento itorial:	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustitui tipología habitual. I sustituidos de la ma colocado un tambo rueda del aire origin parte exterior de la	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la l'ampoco los elementos aquinaria del agua, se ha r de arcaduces metálico, y la nal ha sido colocada en la torre. El revestimiento		Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s Intervenci	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento x rado al del elemento itorial:	
El molino ha sido re criterio. Los elemer que se han sustitui tipología habitual. I sustituidos de la ma colocado un tambo rueda del aire origin parte exterior de la exterior es un mone	estaurado sin nigún tipo de ntos de la maquinaria del aire do no responden a la l'ampoco los elementos aquinaria del agua, se ha r de arcaduces metálico, y la nal ha sido colocada en la torre. El revestimiento). F	Autenticidad: Conserva su es Intervenciones s Intervenci	tructura original sin alteración del elemento con alteración del elemento x rado al del elemento storial: co de población población (hasta 2Km)	



091 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre sobre anden y balsa circular.

Tipología:


Trasegar agua Ele

Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, reconstruida en parte, ya que en 1989 mas de la mitad del cuerpo superior estaba derruido.

Revestimiento exterior:

Monocapa rosado

Revestimiento interior:

Enlucido de cemento

Escalera interior:

No la conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conservan

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

La balsa circular de mamposteria ha sido reformada interiormente para recrear un estanque. Ha perdido el canal original, el pozo y la aceña. Pozo:


No se conserva

Balsa:

Monocapa rosado

Canal:

No se conserva



091 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga		Aparejo		
Linterna		Botalón		Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete	X	Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel				
No conserva la maquinaria del aire. Solo el palo guia.						
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	duces	Maza	X	Linterna del infierno		
Arbolete		Rueda del Infierno	X			
Solo conserva la	Solo conserva la maza y la rueda del infierno, fuera de su lugar, colocada en el exterior de la torre.					
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN	_				
Demolido	Muy Mal	Mal X Regular		Bien Muy Bien		
8. PATOLOGÍAS	Y					
Torre:	<u> </u>	nor la acción de las ago	ntoo o	tmoofóriaga (AA) que han		
Tone.	Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han degradado sus revestimientos. Daños por la acción del hombre (AH) que ha reconstruido la torre alterando su distribución interior, ejecutando un revestimiento exterior de monocapa sobre la misma y recercado de piedra artificial entorno a su acceso.					
Elementos asociados:	Pozo, <u>andén</u> y <u>canal</u> : No se conservan <u>Balsa</u> : Daños por Biodeterioro, (B) debido a la proliferación de vegetación. Daños por la acción del hombre (AH), que ha reformado su interior recreando un estanque.					
Maquinaria:	Los elementos originales, la rueda del aire y la maza, presentan deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves, así como la acción del hombre (AH) que los ha reubicado sin criterio. Los elementos de la maquinaria del aire presentan daños por la acción del hombre (AH) que los ha sustituido y no responden a la tipología habitual.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley	4/2007 Patrimonio RM).				

091 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

UNP-Urble No Programado

Categoría: Residencial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena UNP, PL-1. Perla de Levante, Ley 4/2007 Patrimonio

Accesibilidad:

Ubicado en parcela publica. Acceso por C/ Miraflor


Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Aparentemente se ubica en suelo urbano, ya urbanizado ha quedado ubicado en un jardín público. A 300 metros se encuentra el molino 092.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 31/05/2016 de la DGBC. (BORM 16/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

091 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo Urbanizable No Programado. PL-1. Perla de Levante
- 2. Aparentemente se ubica en suelo urbano, ya urbanizado ha quedado ubicado en un jardín público.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/06/2016.
- 5. El entorno protegido afecta a seis parcelas.
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje.
- 7. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras la rehabilitación.
- 8. La restauración realizada sin ningún tipo de criterio, la maquinaria sustituida que no se adapta a la tipología, la rueda del aire reubicada, el estanque recreado en la balsa y los árboles que lo rodean afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo:	Ventanas Visuales del Entorno del Mar Menor				
Plantaciones asociadas:					
Diversas especies arbóreas influyen en su contemplación.					

Elementos discordantes:

Restauración realizada sin ningún tipo de criterio, maquinaria sustituida que no se adapta a la tipología, rueda del aire reubicada, estanque recreado en la balsa y los árboles que lo rodean.

Variables Medioambientales: Ventanas Visuales del Entorno del Mar Menor

Unidad discontinua localizada a orillas del Mar Menor y constituida por los espacios no edificados existentes en su ribera.

Geoformas e Hidrografía: La unidad está compuesta por zonas de salinas, saladares, arenales y playas, todas ellas ubicadas a orillas de la laguna del Mar Menor. En su ámbito se incluyen las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, las Salinas de Lo Poyo, las de Marchamalo, la Marina de El Carmolí y la playa de la Hita.

<u>Cubierta Vegetal</u>: La unidad presenta una vegetación típica de saladares, arenales y carrizales, predominando los matorrales halófitos en la zona de saladar; las gramíneas, los tomillares y tarayales en los arenales y las gramíneas en los carrizales.


<u>Usos del Suelo y Elementos de la Estructura Agraria</u>: No se localizan usos agrícolas en la unidad, dominando su paisaje la presencia de saladares, salinas con sus formaciones e instalaciones y zonas de playa.

<u>Dinámica del Paisaje</u>: La dinámica del paisaje de la unidad queda definida por la presión urbanizadora en distintas zonas de saladar y en zonas de expansión de núcleos existentes, junto a un deterioro de la calidad del agua y playas del Mar Menor motivado por los numerosos vertidos a la laguna y la construcción de puertos y playas artificiales que alteran las corrientes naturales.

091- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160756 DGBC - 5 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2013. En Exp 160756 DGBC - 17 fotografías. En ficha 3

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 15. En ficha 3

091 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino La Juanita. Vista Suroeste / 160756 -1- Año 1989 - Exp 160756 DGBC



F2: Molino La Juanita. Maquinaria del aire / 160756 -1- Año 1989 - Exp 160756 DGBC

091- 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013 Fuente: DGBC



F3: Molino La Juanita. Vista Suroeste / DSC03448 - Exp 160756 DGBC



F4: Molino La Juanita. Rueda del aire reubicada / DSC03440 - Exp 160756 DGBC

091- 10Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2013 Fuente: DGBC



F5: Molino La Juanita. Alzado Noroeste / DSC03441 - Exp 160756 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F6: Molino La Juanita. Vista Noreste / IMG_0931



F7: Molino La Juanita. Balsa / IMG_2941

091 - 12Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F8: Molino La Juanita. Alzado Suroeste / IMG_2941

091 - 13Noviembre 2020

12. PLANOS






PLANOS MOLINO 091. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



PLANOS MOLINO 091. ELEMENTOS ASOCIADOS


E:1/200


Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS


PLANOS MOLINO 091. PLANTAS ESTADO ACTUAL.


E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 091. PLANTAS ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO NORESTE. ACCESO.









ALZADO SURESTE.









SECCIÓN



092 - 1Noviembre 2020

				NOVICITIBIC 2020	
Nº de Inventario:	092	Denominación:	Molino de vient	o de elevar agua	
NIC:	21928/2009	Nombre popular:	Molino Lo Molo	у	
Nº Catalogo Carm:	160757	Tipo de Bien:	Arquitectura Ci	vil	
Otros:		Categoría:	Bien de interés	cultural	
		1. LOCALIZACIÓN			
		Dirección:			
		Finca Martinez. Polígono 25. Parcela 12. Mellinas			
		Población/Paraje:	El Algar		
		Municipio	Cartagena		
		Código Postal:	30368		
	and the same	Hoja IGN:	956		
The state of the s	The state of	Coordenadas UTM 30 ETRS 89			
		Molino:	X:	690920.20	
			Y:	4171071.53	
		Elementos	X:	690898.57	
All I William		asociados: Balsa	Y:	4171077.97	
Acceso libre. Dificulta	ad baja 💮 🗶	Acceso			
Acceso libre. Dificulta	ad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificulta	ad Alta	Carretera RM-F54			
Acceso restringido		Carretera Rivi-F34			
2. SITUACIÓN - MTN	N25. Мара Торо	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto (Geográfico Nacional (IGN)	
Pino Urbanización Estrella de Mar Casa de los Parejos					
Finca del Muro Casas de lo Subiela Casas de lo Subiela Casa de las Palmeras					

092- 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN						
Ref. Catastral: 51016A025000120000AZ	Titularidad: Privada					
Propietario:	DNI:					
Sup. Construida:	Datación: S. XIX					
Sup Parcela: 123.706 m²	Uso actual: Abandonado					
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL						
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 18. Molino de Lo Moloy. " Este es uno de los molinos mas antiguos de la diputación, construido posiblemente en el último tercio del siglo XIX. Perteneció al Tío Huérfano. Alguno de sus molineros fueron Domingo Cervantes y Mariano Mellina. Este último era un experto en cuestión de vientos de la zona y el resto de los molineros esperaban que el molino de Lo Moloy se pusiera en funcionamiento para arrancar. Cuando visité este molino hace unos 25 años, tenía una cueva bajo la torre que fue construida descendiendo por el pozo y sin comunicación con el exterior, siendo la única forma de acceder a la cueva agarrándose a las maromas de los arcaduces. Se utilizaba me dijeron para pequeños alijos de contrabando"						
Elemento con especial relevancia histórica	Con valores arquitectónicos de relevancia					
Intervenciones:	Autenticidad:					
	Conserva su estructura original X					
	Intervenciones sin alteración del elemento					
	Intervenciones con alteración del elemento					
	Totalmente alterado					
No se han realizado intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento					
	Situación Territorial:					
	Dentro de núcleo de población					
	Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
	Entorno rural					
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)						

092 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre anden y balsa circular.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados:

De madera practicamente desaparecidos

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Conserva parte de la mamposteria del anden, ya que en una zona han sido construidos unos habitáculos para almacenar productos agricolas, conformando una fachada el muro del andén. El pozo está bien conservado, de forma ovalada con base de mamposteria cogida con mortero. Conserva el canal de ladrillo y cal hidráulica junto al pozo. Tambien tiene una aceña ovalada de mamposteria, con numerosos arreglos de ladrillo y cemento, actualmente en uso.

Pozo:


Mamposteria

Balsa:

Mampostería

Canal:

Ladrillo y cal hidráulica



092 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera			Piedra Rabote	X	Palos	
Telar		X	Piedra Fuéllaga	X	Aparejo	
Linterna		X	Botalón	X	Velas	
Rueda del aire	Rueda del aire X		Palo guía y carrete	X	Mecanismo frenado X	
Eje principal		X	Chapitel			
Conserva parte de la maquinaria del aire, parte del telar, el eje principal y linterna. El resto de los elementos conservados están fuera de su sitio. La piedra fuellega y el botalón caidos sobre el anden. La piedra rabote y la rueda del aire están caidas en el interior de la torre.						
Maquinaria del	agua					
Tambor de Arca	duces	X	Maza	X	Linterna del infierno X	
Arbolete		X	Rueda del Infierno	X		
Conserva la mad	quinaria del a	gua, d	e madera, menos la lintern	a de	el infierno que es metálica.	
7. ESTADO DE	CONSERVAC	CIÓN				
Demolido	Muy Mal		Mal x Regular		Bien Muy Bien	
8. PATOLOGÍA	S					
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación y la acción de las aves.					
Elementos asociados:	revestimientos, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación. Andén y Balsa: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos en algunas zonas, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación. Daños por la acción del hombre (AH) que ha modificado una parte del andén construyendo unos habitáculos para almacenar productos agrícolas. La balsa se encuentra cubierta con presencia de instalaciones en su perímetro.					
Maquinaria:	Maquinaria: Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Deterioros mecánicos por roturas (DM5) debido a cargas sobre los distintos elementos. Deterioros químicos por corrosión (DQ4) de los elementos de hierro. Biodeterioro (B) por la acción de hongos y aves.					
Medidas	Señalética (Ley 4	-/2007 Patrimonio RM). Lim	pie	za. Retirada de elementos en	

urgentes de actuación:

Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.

092 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por camino rural.


Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo grandes balsas de riego y naves agrícolas. A 300 metros se encuentra el molino 091.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 31/05/2016 de la DGBC. (BORM 16/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

092 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 13/06/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a dos parcelas.
- 5. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno trazado engloba parte de un camino rural.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras su restauración.
- 7. Las Intervenciones realizadas en el andén y la balsa, las casetas construidas junto a ellos, las instalaciones y tuberías en el perímetro de la balsa, las intervenciones realizadas en la aceña y los materiales acumulados en el entorno, afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Terreno baldío. Matorral y vegetación herbácea.

Elementos discordantes:

Intervenciones realizadas en el andén y la balsa. Casetas construidas junto a ellos, instalaciones y tuberías en el perímetro de la balsa. Intervenciones realizadas en la aceña. Materiales acumulados en el entorno.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.


Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

092 - 7Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160757 DGBC - 7 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2018. En Exp 160757 DGBC - 59 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 74. En ficha 4

092 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989

Fuente: DGBC



F1: Molino Lo Moloy. Vista Noroeste / 160757 -1- Año 1989 - Exp 160757 DGBC



F2: Molino Lo Moloy. Vista Noroeste / 160757 -2- Año 1989 - Exp 160757 DGBC

092 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2018



F3: Molino Lo Moloy. Alzado Norte / DSC06960 - Exp 160757 DGBC



F4: Molino Lo Moloy. Alzado Sureste / DSC06956 - Exp 160757 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino Lo Moloy. Alzado Sur / IMG_0950



F6: Molino Lo Moloy. Vista Norte / IMG_0942

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino Lo Moloy. Balsa / IMG_0999



F8: Molino Lo Moloy. Maquinaria / IMG_1032

092 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS





FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



N

PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN


BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE


















0,62 3,67 0,62



NIVEL ACCESO

NIVEL INTERMEDIO

0 1 2 3 4

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 092. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


092 - 4






3,67








NIVEL CORONACIÓN

NIVEL CUBIERTA








ALZADO SUROESTE.








ALZADO SURESTE. ACCESO.








NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

092 - 8

093 - 1Noviembre 2020



093- 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N							
Ref. Catastral:	1103404XG9710S0001RX		Titularidad:	Privada				
Propietario:			DNI:					
Sup. Construida:			Datación:		S. XX			
Sup Parcela:	226.862 m²		Uso actual:	Abandonad	0			
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL							
Fecha la construcc activo hasta los añ fuerte viento de lev Roldán, uno de los como Lo Juanete,	liana lo identifica en su libro "Ar sión del molino en 1910 por el m os 40 del siglo pasado. Relata (vante y una maniobra desafortu palos se enganchó a la blusa, pero a partir de la muerte de Da ecial relevancia histórica	na Ca na Io	estro apeador Ar arlos Romero que ada acabó con la elevó y cayó al s	rturo de Sant e el 25 de fet vida de Dam suelo. El moli nzó a conoce	a Ana. Estuvo orero de 1927 u nián Gómez ino se conocía r por su nombre			
Intervenciones:	Solal Televariola Historica		Autenticidad:	quitottoriioos	de relevariola			
intervenciones.			Conserva su es	structura origi	nal	Х		
			Intervenciones					
Proy. Básico y de ejecución de restauración de 3 molinos de Arcaduces sitos en las inmediaciones del Monasterio de San Ginés de la Jara (Cartagena). Na Exp 551/2008 nº395. 2008			Intervenciones			H		
			Totalmente alte		ii dei elemento	H		
			Perdida casi total del elemento					
			Situación Territorial:					
			Dentro de núcle		ón			
				•		屵		
			Entorno núcleo	poblacion (n	asia ZMIII)			
			Entorno rural			X		
Cartografia histor	rica. Vuelo fotogramétrico.1929		Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográf	ico Nacional (IGN	1)		
)						

093 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre anden y balsa circular.

Tipología:


Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal

Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería, con una rezarpa de cimentacion. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. En el interior bancada de mamposteria para el apoyo de la maquinaria.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

Boveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Conserva la obra de mamposteria del anden, aunque no en todo su perimetro. El pozo de forma ovalada con base de mamposteria cogida con mortero. Conserva el canal de ladrillo y cal hidráulica junto al pozo. La balsa circular de grandes dimensiones es de mamposteria, exenta y con contrafuertes, está recrecida y en uso. Tambien tiene una aceña ovalada de mamposteria sobre anden.

Pozo:


Ovalado de mamposteria

Balsa:

Circular de mampostería en uso

Canal:

Ladrillo y cal hidráulica



093 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA								
Maquinaria del aire								
Rueda terrera			Piedra Rabote			Palos		
Telar		X	Piedra Fuélla	ga	X	Aparejo		
Linterna			Botalón		X	Velas		
Rueda del aire			Palo guía y c	arrete		Mecanismo fro	ena	ido
Eje principal		X	Chapitel					
Conserva parte caido y la piedra				el telar en su	siti	io y del eje, el b	ota	lon partido y
Maquinaria del	agua							
Tambor de Arca	duces	X	Maza		X	Linterna del in	fier	no X
Arbolete		X	Rueda del Int	fierno	X			
Conserva la mad tambor de arcad		•		a, en el interio	or d	e la torre pero d	sek	ajustada, y el
7. ESTADO DE	CONSERVAC	IÓN						
Demolido	Muy Mal		Mal x	Regular		Bien		Muy Bien
8. PATOLOGÍA	3							
Torre: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos en algunas zonas, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la acción de las aves. Daños por la acción del hombre (AH) que ha construido una caseta con bloque de hormigón adosada a su acceso								
Pozo y balsa: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Daños por la acción del hombre (AH) que ha recrecido con bloque de hormigón la altura de la balsa, vallada su perímetro y colocado tuberías e instalaciones en él. En el pozo ha reconstruido partes de su brocal con bloque de hormigón. Andén y canal: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos y fábricas en algunas zonas, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación.								
Maquinaria:	Maquinaria: Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Deterioros mecánicos por roturas (DM5) debido a cargas sobre los distintos elementos. Biodeterioro (B) por la acción de hongos y aves.							
Medidas urgentes de actuación:	peligro de de	espre		tección de ac	ces	za. Retirada de so (seguridad). cas.		

093 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría: F

Protegido Mar Menor

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por camino rural.


Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo varias viviendas rurales aisladas. A 500 metros se encuentran los molinos 090 y 096.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 31/05/2016 de la DGBC. (BORM 13/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

093 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 13/06/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a cinco parcelas.
- 5. Según catastro forma parte del P.P UR Novo Carthago
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno contiene parte de un camino rural.
- 7. La presencia de la carretera RM-F54 favorece su visibilidad.
- 8. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras la rehabilitación.
- 9. Las intervenciones realizadas en la balsa y el pozo, las instalaciones tuberías y vallado en el perímetro de la balsa, la caseta para instalaciones ubicada junto a la balsa y la construcción de bloques de hormigón adosada a la torre, afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:]
Matorral y vegetación herbácea.	
Elementos discordantes:	1

Intervenciones realizadas en la balsa y el pozo. Instalaciones tuberías y vallado en el perímetro de la balsa. Caseta para instalaciones ubicada junto a la balsa. Construcción de bloques de hormigón adosada a la torre.

Variables Medioambientales: Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

093 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160758 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2018. En Exp 160758 DGBC - 30 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 39. En ficha 4


093 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Lo Monteron. Alzado Sureste / 160758 - 1- Año 1989 - Exp 160758 DGBC



F2: Molino Lo Monteron. Alzado Sureste / 160758 - 2 - Año 1989 - Exp 160758 DGBC

093 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2018

Fuente: DGBC



F3: Molino Lo Monteron. Alzado Sureste / DSC06667 - Exp 160758 DGBC



F4: Molino Lo Monteron. Alzado Suroeste. Pozo / DSC06654 - Exp 160758 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino Lo Monteron. Alzado Suroeste. Pozo / IMG_2997



F6: Molino Lo Monteron. Alzado Sureste / IMG_3001

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino Lo Monteron. Balsa / IMG_3065




F8: Molino Lo Monteron. Alzado Este. Acceso / IMG_3003

093 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

Región de Munte Coroleta de Educación y Cultura Seretata Authornata pera la Cultura Disección General de Benes Culturales:

<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

Q3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 093. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/400


Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


093 - 3











NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 093. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

093 - 4



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO SUROESTE







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 093. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

093 - 6

094 - 1Noviembre 2020

Nombre popular: Molino de Lo Rizo del Pino N° Catalogo Carm: 160759 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: 160759 Categoria: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Finca La Capellanía. Polígono 104. Parcela 3. Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad Alta N-332 Acceso restringido X N-332 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Hacienda El Pino	NO de Inventorio	Donominación	Malina da vianta da alevar agua			
Tipo de Bien: Arquitectura Civil	Nº de Inventario: 094	Denominación:	Molino de viento de elevar agua			
Otros: 160759 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Finca La Capellanía. Polígono 104. Parcela 3. Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media N-332 Acceso libre. Dificultad Alta N-332 S. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Hacienda El Pino Aragoneses Los Aragoneses Aragoneses Los						
T. LOCALIZACIÓN Dirección:						
Dirección: Finca La Capellanía. Polígono 104. Parcela 3. Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos X: 6688646.94 asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad Malta N-332 Acceso libre. Dificultad Alta N-332 Acceso restringido X Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena (Atria in the in the indicator	Otros: 160759	Categoría:	Bien de interés cultural			
Finca La Capellanía. Polígono 104. Parcela 3. Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso restringido X 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Haciendo El Pino Via Banización Estrella de Mar		1. LOCALIZACIÓN				
Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta N-332 Acceso restringido X Sasa de la Bodega Los Aragoneses Hacienda El Pino Los Aragoneses Lasa de la Bodega Los Aragoneses Los Aragoneses Los Aragoneses Los Aragoneses Los Aragoneses Hacienda El Pino Los Aragoneses Los Aragones		Dirección:				
Municipio Cartagena Código Postal: 30366 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad Alta N-332 Acceso restringido X 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Hacienda El Pino Urbanización Estrella de Mar		Finca La Capellanía. Polígono 104. Parcela 3.				
Código Postal: 30366		Población/Paraje:	El Algar			
Hoja IGN: Social Stress S	Hamilton Topical	Municipio	Cartagena			
Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso restringido X: 688646.94 4171530.23 N-332 Acceso restringido N-332 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)	A THOUGHT	Código Postal:	30366			
Molino: X: 688661.71 Y: 4171570.34 Elementos asociados: Balsa Y: 4171530.23 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta N-332 Acceso restringido X 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		Hoja IGN:	955			
Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido X: 688646.94 4171530.23 Acceso Vía más próxima: Acceso restringido X 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Hacienda El Pipo Aragoneses Los Aragoneses Hacienda El Pipo Hacienda El Pipo Hacienda El Pipo Hacienda El Pipo Aragoneses Hacienda El Pipo Hacienda El Pipo Aragoneses		Coordenadas UTM	30 ETRS 89			
Elementos asociados: Balsa Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso restringido X: 688646.94 4171530.23 Acceso Vía más próxima: N-332 Acceso restringido X SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Hacienda El Pino		Molino:	X: 688661.71			
Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido Acceso restringido Z. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Hacienda El Pino Lasa de la Bodega Los Aragoneses Hacienda El Pino Lasa de la Bodega Los Aragoneses Lasa de la Bodega			Y: 4171570.34			
Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta N-332 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Aragoneses Hacienda El Pino Lasa de la Bodéga Los Aragoneses Hacienda El Pino Lasa de la Bodéga Los Aragoneses Los Aragoneses Los Aragoneses		Elementos	X: 688646.94			
Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima:		asociados: Balsa	Y: 4171530.23			
Acceso libre. Dificultad Alta N-332 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Los Aragoneses Hacienda El Pino Hacien	Acceso libre. Dificultad baja	Acceso				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Casa de los Rizos Hacienda El Pino Los Aragoneses Hacienda El Pino Los Aragoneses Hacienda El Pino Los Aragoneses	Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:				
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Casa de los Rizos Hacienda El Pino Los Aragoneses Hacienda El Pino Los Aragoneses Los Aragoneses						
Casa de los Rizos Hacienda El Pino Urbanización Estrella de Mar	Acceso restringido X	N-332				
Casa de los Rizos Hacienda El Pino Urbanización Estrella de Mar	2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)			
Cas						

094 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N									
Ref. Catastral:	51016A104000030000BK		Titularidad:	Privado						
Propietario:			DNI:							
Sup. Construida:			Datación:		S. XX					
Sup Parcela:	1.193.200 m ²		Uso actual:	Restaurado)					
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL									
Molino Lo Rizo del hecha en la empres construyeron. Me c hallaba enfermo en	liana lo identifica en su libro "A Pino. " Fue construido en 19 sa La Maquinista de Levante y contaron que la primera vez que n El Algar y hubo que trasladarl ne uno de los molinos más ricos	10 10 e s	5 por Pedro Luen) velas. Es uno d se puso en funcic en una galera pa	go, maquina e los tres mo namiento, si ra no perder	ria de hierro blinos que se u propietario se se el	"				
Elemento con espe	ecial relevancia histórica		Con valores arc	quitectónicos	relevantes					
Intervenciones:			Autenticidad:							
			Conserva su es	tructura orig	inal					
			Intervenciones	sin alteraciór	n del elemento	X				
			Intervenciones	con alteració	n del elemento					
			Totalmente alte	rado						
	El molino ha sido totalmente restaurado, torre, pozo y maquinaria exterior.			Perdida casi total del elemento						
			Situación Territorial:							
			Dentro de núcleo de población							
			Entorno núcleo	población (h	asta 2Km)					
			Entorno rural							
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929). I	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográf	fico Nacional (IGN	1)				

094 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre anden y balsa rectangular de grandes dimensiones.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Torre restaurada completa encalada en blanco con una rezarpa de cimentacion. Tambien conserva el chapitel. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior: End

Encalado en blanco

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: Puerta de acceso de madera

Elementos asociados

Conserva parte del andén con la fábrica perimetral encalada en blanco. El pozo tambien ha sido restaurado, de forma ovalada y encalado en blanco. Tiene una balsa rectangular de grandes dimensiones, construida con mamposteria y remate con ladrillo macizo. Tiene una aceña y una balsa cuadrada de menores dimensiones asociada a esta.

Pozo:


Restaurado, ovalado encalado en blanco

Balsa:

Rectangular, de mamposteria y ladrillo

Canal:

No se conserva



094 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga		Aparejo X		
Linterna		Botalón	X	Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete	X	Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel	X			
interior.		l exterior ha sido restaurada	a. N	lo se ha podido acceder al		
Maquinaria del a						
Tambor de Arcad	duces	Maza	X	Linterna del infierno		
Arbolete		Rueda del Infierno				
La maquinaria del agua situada en el exterior ha sido restaurada. No se ha podido acceder al interior. 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN						
Demolido Muy Mal Mal Regular Bien X Muy Bien						
8. PATOLOGÍAS						
Torre: La torre ha sido restaurada y presenta un buen estado de conservación.						
Elementos asociados:	<u> </u>					
Maquinaria:	Maquinaria: Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Deterioros químicos por corrosión (DQ4) de los elementos de hierro. Biodeterioro (B) por la acción de hongos y aves.					
Medidas urgentes de actuación:	tes de Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM).					

094 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría: Prote

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM. Servidumbre DPH, Rambla del Miedo

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario. En su entorno próximo grandes balsas de riego. A 800m encontramos los molinos 061 y 160.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 31/05/2016 de la DGBC. (BORM 16/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una

zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

094 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGOMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. Afectado por la servidumbre de DPH, Rambla del Miedo
- 4. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 5. Tiene incoado entorno de protección BORM 16/06/2016.
- 6. El entorno protegido afecta a ocho parcelas.
- 7. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con un camino rural, protege su visibilidad.
- 8. Actualmente no existen edificaciones en el entorno que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Improductivo. Vegetación herbácea.	
Elementos discordantes:	
Vallado de la balsa. Líneas eléctricas so cableado eléctrico próximo.	bre la misma. Torres eléctricas e impacto visual del

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

094 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160759 DGBC - 7 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2013. En Exp 160759 DGBC - 10 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 14. En ficha 4

094- 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Lo Rizo del Pino. Alzado Sur / 160759 - 1 - Año 1989 - Exp 160759 DGBC

094- 9Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F2: Molino de Lo Rizo del Pino. Alzado Oeste / 160759 - 1 - Año 1989 - Exp 160759 DGBC

094 - 10Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F3: Molino de Lo Rizo del Pino. Alzado Sur / DSC01781 - Exp 160759 DGBC



F4: Molino de Lo Rizo del Pino. Maquinaría / DSC01786 - Exp 160759 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino de Lo Rizo del Pino. Alzado Suroeste. Pozo / IMG_1119



F6: Molino de Lo Rizo del Pino. Pozo y rueda de arcaduces / IMG_1134

094 - 12Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino de Lo Rizo del Pino. Vista Noroeste y balsa / IMG_1144



F8: Molino de Lo Rizo del Pino. Chapitel / IMG_1144

094 - 13Noviembre 2020

12. PLANOS




Julio 2019



Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




















NIVEL INTERMEDIO

NIVEL ACCESO

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 094. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100


Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

094 - 4












0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







095 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	095	Denominación:	Molino de viento de elevar agua
NIC:	21931/2009	Nombre popular:	Molino de Miguel el Pepillo
Nº Catalogo Carm:	160760	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil
Otros:		Categoría:	Bien de interés cultural
		1. LOCALIZACIÓN	
		Dirección:	
	de	Polígono 26. Parce	la 37.
		Población/Paraje:	Carmolí
		Municipio	Cartagena
Apple San	STORY WE	Código Postal:	
	11/200	Hoja IGN:	0955
A COMPANY		Coordenadas UTM	30 ETRS 89
		Molino:	X: 688851.95
			Y: 4173553.38
0		Elementos	X: 688841.44
	(等影響整	asociados: Balsa	Y: 4173583.78
Acceso libre. Dificulta	d baja 💢 🗴	Acceso	
Acceso libre. Dificultad	d media	Vía más próxima:	
Acceso libre. Dificultad	d Alta		
Acceso restringido		Autopista AP-7	
2. SITUACIÓN - MTN	25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)
asa del Zorro	Casa de los	1 min /	Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla Alla
	1/////		FI Carmolí 6

Torre del Negro

095 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N								
Ref. Catastral:	51016A026000370000AM]	Titularidad:	Privada					
Propietario:	Gestalia Desarrollos S.L.]	DNI:	B30833560					
]							
		-]							
Sup. Construida:]	Datación:	S. XX					
Sup Parcela:	38.295 m ²	-]	Uso actual:	Abandonado					
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL	_							
Molino de Miguel E Cartagena y muy p maestro de los mol construirse en la pr	iana lo identifica en su libro "A I Pepillo. " Este molino está : róxima al término municipal de inos de La Puebla, Salvador M imera o segunda década del s	situ Lo Ion	uado en la zona os Alcazares. Lo itoya. Con este d o XX"	molinera más orienta reparaba y mantenía lato el molino tuvo qu	al de a el ue				
Elemento con espe	cial relevancia histórica	Ш	Valores arquite	ctónicos de relevanci	ia				
Intervenciones:			Autenticidad:						
			Conserva su es	tructura original					
			Intervención sin alteración del elemento						
			Intervención con alteración del elemento X						
			Totalmente alterado						
Se ha ejecutado un cerramiento de bloque de hormigón en el pozo.			Perdida casi total del elemento						
			Situación Territorial:						
			Dentro de núcleo de población						
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)						
			Entorno rural						
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico.1929). F	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográfico Nacio	onal (IGN)				

095 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo sobre andén, balsa rectangular y acueducto

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco

Moler Esparto

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: No se conservan


Elementos asociados

El andén del molino ha perdido toda su mampostería perimetral, solo conserva el monticulo de tierra. El pozo solo conserva parte del brocal, el resto ha sido reconstruido con bloque de hormigón. Se conserva el acueducto que conectaba el molino con la balsa. La balsa es rectangular y está seca. Existía junto a la balsa un pozo ubicado en andén que posiblemente alojaría una aceña.

Pozo: Sin uso

Balsa: Balsa rectangular, seca.

Canal: Acueducto deteriorado



095 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA								
Maquinaria del	aire							
Rueda terrera		Piedra Rabote			Palos			
Telar		Piedra Fuélla	ga		Aparejo			
Linterna		Botalón			Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete			Mecanismo fr	ena	do	
Eje principal		Chapitel						
Los elementos d	e la maquinaria de	el aire no se co	nservan					
Maquinaria del	agua							
Tambor de Arcad	duces	Maza			Linterna del ir	nfier	rno	
Arbolete		Rueda del In	fierno					
Los elementos d	e la maquinaria de	el agua no cons	servan					
7 ESTADO DE O	CONSERVACIÓN							
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular	-	Bien	П	Muy Bien	
					HDIEH I		IIVIUV I DICII	
			rtogulai		Dien		Ividy Biell	
8. PATOLOGÍAS Torre:		nicos que han o s, (DM3) y la el agentes atmosf	causado el de rosión de la fá éricos (AA) qu	bric	endimiento de ca. (DM4). Deto	erio	revestimientos	
8. PATOLOGÍAS	Deterioros mecár en algunas zonas la acción de los a	nicos que han es, (DM3) y la el el egentes atmosf por la acción de mecánicos que de mecánicos que entes atmosférición del hombre el entes atmosférición el hombre el entes el entes el revestimientos de revestimientos de enterioros físico de enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enteri	causado el de rosión de la fá éricos (AA) que e las aves. e han causado ón de la fábrio cos (AA) que e (AH) que ha o tuberías en ecánicos que es en algunas zos por la acción	brico el ca. la harreca el na el harreca na el n	desprendimier desprendimier (DM4). Deterior aumentado e onstruido parte nismo an causado el o as, (DM3) y la o e los agentes a	erio es es estas e	de sus físicos por la s lesiones. e su brocal con prendimiento sión de la osféricos (AA)	
8. PATOLOGÍAS Torre: Elementos	Deterioros mecár en algunas zonas la acción de los a Biodeterioro, (B) Andén: No se cor Pozo: Deterioros revestimientos, (I acción de los age Daños por la acción de los age bloques de horm Acueducto y bals de sus fábricas y fábrica. (DM4). Do que han aumenta	nicos que han es, (DM3) y la el el egentes atmosf por la acción de mecánicos que de mecánicos que entes atmosférición del hombre el entes atmosférición el hombre el entes el entes el revestimientos de revestimientos de enterioros físico de enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enterioros enteri	causado el de rosión de la fá éricos (AA) que e las aves. e han causado ón de la fábrio cos (AA) que e (AH) que ha o tuberías en ecánicos que es en algunas zos por la acción	brico el ca. la harreca el na el harreca na el n	desprendimier desprendimier (DM4). Deterior aumentado e onstruido parte nismo an causado el o as, (DM3) y la o e los agentes a	erio es es estas e	de sus físicos por la s lesiones. e su brocal con prendimiento sión de la osféricos (AA)	

095 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007 Patrimonio

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por camino rural.


Infraestructuras existentes en el entorno:

Autopista AP-7. Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, linda con la Vereda de San Ginés.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 2/06/2016 de la DGBC. (BORM 17/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

095 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 17/06/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a ocho parcelas.
- 5. El entorno linda con la Vereda de San Ginés
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. El entorno linda con la Vereda de San Ginés.
- 7. La proximidad de la AP-7 favorece su visibilidad.

Variables Medioambientales:

- 8. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras la rehabilitación.
- 9. Las intervenciones con bloque de hormigón realizadas en el pozo y las instalaciones y tuberías instaladas en él afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Terreno baldío. Matorral y vegetación he	rbácea.			
Elementos discordantes:				
Intervenciones con bloque de hormigón realizadas en el pozo y las tuberías e instalaciones ubicadas en él.				

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

095 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160760 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160760 DGBC - 13 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 38. En ficha 4

095 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Miguel el Pepillo. Vista Norte del conjunto / 160760 - 1- Año 1989 - Exp 160760 DGBC

095 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014




F2: Molino de Miguel el Pepillo. Alzado Norte. Acceso / DSC01803 - Exp 160760 DGBC



F3: Molino de Miguel el Pepillo. Alzado Suroeste. Pozo / DSC01799 - Exp 160760 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019





F4: Molino de Miguel el Pepillo. Norte. Acceso / P1390199



F5: Molino de Miguel el Pepillo. Alzado Suroeste. Pozo / P1390203

095 - 11Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F6: Molino de Miguel el Pepillo. Balsa / P1390171



F7: Molino de Miguel el Pepillo. Canal / P1390174

095 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 erosión

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO


B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









	4,60	
0,44	3,00	0,44








NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA










NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019







ALZADO NORESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

096 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 096 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21932/2009 Molino La Huertecica Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160761 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: ML-4032 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Urbanización Novo Carthago, Parcela 44 Población/Paraje: El Algar Municipio Cartagena Código Postal: 30368 Hoja IGN: 978 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 691991.7 Molino: X: Y: 4170311.44 691977.89 X: Elementos asociados: Balsa 4170311.88 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Carretera RM-F54 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Finca del Muro Urbanización Estrella de Mar o Subiela Casa de las Palmeras Casa de Miramar Lo Molox

096- 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	ON .								
Ref. Catastral:	2108302XG9720N0001BK		Titularidad:	Privada					
Propietario:			DNI:						
Sup. Construida:			Datación:			S. XX			
Sup Parcela:	386.967 m²		Uso actual:	Cerra	ado				
4. VALOR HISTÓ	RICO Y SOCIAL								
" Siendo Juan P próximo a los Urru molino II en 1929. pobre. Por ser ést molinos de Miguel XX"	aliana lo identifica en su libro "Ai aredes propietario de la finca lla itias en 1919. Su nuevo propieta El molino I tuvo actividad 10 añ e el primer motor que se instaló el de la máquina. Cesaron su a	m ario os po	ada Miramar, co o Miguel Guillén s hasta que se le or esta zona em ividad por la déc	nstruyo Aparic instaló pezó a ada de	ó el mo io mar ó una r conoc los a	olino I, el más ndó construir el máquina de ga cerseles como ños 40 del siglo	l s los		
	ecial relevancia histórica		Con valores are	quitecto	bnicos	de relevancia	Ш		
Intervenciones:			Autenticidad:						
			Conserva su estructura original						
			Intervenciones sin alteración del elemento						
			Intervenciones con alteración del elemento						
•	ejecución de restauración de 3		Totalmente alterado						
	ıces sitos en las inmediaciones San Ginés de la Jara		Perdida casi total del elemento						
(Cartagena). Nª E	xp 551/2008 nº395. 2008		Situación Territorial:						
			Dentro de núcleo de población						
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)						
			Entorno rural				X		
Cartografía histó	rica. Vuelo fotogramétrico.1929	. F	Ruiz de Alda - In	stituto G	eográf	fico Nacional (IG	N)		
	QQ)							

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA 096 - 2A				
Noviembre			Noviembre 2020	
4.1 ARQUEOLOGÍA				
LOCALIZACIÓN IDEN	NTIFICACIÓN	RIESGO ARQUEOLÓ	GICO X	
Municipio: Cartagena		Nº Registro D.G.B.C.	0325/2009	
Diputación: Beal Nom	bre:	LA HUERTECICA		
Paraje: Lo Poyo Cultu	ıra:	Romano		
UTM: X: 692239 Fund	ción:	Producción/Economía	1	
Y: 4170442 Tipo	•	Instalación metalúrgio	a	
DESCRIPCIÓN				
Descripción:		PROTECCIÓN ARC	QUEOLÓGICA	
Establecimiento minero-metalúrgico romano		Grados:	B/C	
tardorrepublicana, fechado entre los siglos II nuestra era, alcanzado su uso hasta el siglo		Materiales/Datación	1:	
Las excavaciones realizada han documentado estructuras en ambas márgenes de la carretera F-43. Contextos estructurales excavados en el sustrato geológico y dispersos en una extensa área, entre los que se encuentran pozos para extracción de agua, así como canales y fosos con un sistema hidraúlico de represas, destinadas a administrar y				
conducir el agua para el lavado del mineral e	en balsas.	ESTADO DE CONS	SEVACIÓN	
Paralelamente se constatan hasta 3 edificac de planta cuadrangular, un grueso muro y u	•	Bien	Х	
registro arqueológico se completa con molin	os, destinados al	Deteriorado		
triturado del mineral, junto a residuos metalú	irgicos.	Mal		
RIESGOS PREVISIBLES	MEDIC	AS PREVENTIVAS		
LABOREO AGRICOLA X	EVALU	JACIÓN DE RIEGOS A	ARQUEO. X	
CONSTRUCCIÓN X	PROTE	ECCIÓN CARTA ARQ	UEOLÓGICA X	
ZANJAS/INFRAESTRUCTURAS X	PROTE	ECCION P.G.M.O.	X	
VERTIDOS				
RODAMIENTO VEHÍCULOS				
FOTOGRAFÍA YACIMIENTO ARQUEOLÓG	SICO MAPA	DE RIESGO ARQUEO	OLÓGICO	
		96		

096 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre anden y balsa circular

Tipología:


Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

X

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Bancada de ladrillo macizo para apoyar la maquinaria del agua.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

Boveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Madera

Carpinterias: No se conservan

Elementos asociados

Conserva la obra de mamposteria del anden. El pozo es de mamposteria y el brocal de ladrillo macizo, aunque ha perdido una parte, sustituida por bloques de hormigon en un sector. La balsa es circular, exenta, de mamposteria con el borde biselado al interior.

Pozo:


Ovalado con brocal de ladrillo macizo

Balsa:

Circular de mampostería

Canal:

No se conserva



096 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA								
Maquinaria del	aire							
Rueda terrera		Piedra Rabote			Palos			
Telar		Piedra Fuélla	ga		Aparejo			
Linterna		Botalón			Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete			Mecanismo frenado			
Eje principal		Chapitel						
No conserva la n	naquinaria del aire							
Maquinaria del	agua							
Tambor de Arca	duces	Maza			Linterna del i	nfier	no	
Arbolete		Rueda del Inf	ierno	X				
Solo conserva la	rueda del infierno,	en el interior d	de la torre, pe	ro c	desplazada.			
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN							
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular		Bien		Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	3							
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos, (DM3) y la erosión de sus fábricas. (DM4) Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la acción de las aves y la proliferación de vegetación.							
Elementos asociados: Pozo: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos, (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Daños por la acción del hombre (AH) que ha reconstruido parte del brocal con bloque de hormigón. Andén y balsa: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos en algunas zonas, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación. Canal: No se conserva			e ica. han					
Maquinaria:	Solo conserva la rueda del infierno. Deterioro de la madera que la conforma por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.							
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.							

096 - 5Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por RM-F54


Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno próximo varias viviendas rurales aisladas. A 300 metros se encuentra el molino 090.

Entorno de Protección:



Resolución de incoación como BIC 20/05/2016 de la DGBC. (BORM 13/06/2016)

Delimitación del entorno y justificación: La justificación del entorno viene dada por constituir una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, así mismo, se cumple con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

096 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. Tiene incoado entorno de protección BORM 13/06/2016.
- 4. El entorno protegido afecta a dos parcelas.
- 5. Según catastro forma parte del P.P UR Novo Carthago
- 6. La delimitación de entorno llega a espacios de acceso público que posibilitan su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje.
- 7. La presencia de la carretera RM-F54 favorece su visibilidad.
- 8. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras la rehabilitación.
- 9. Las intervenciones realizadas en el pozo y las abundantes cañas en el perímetro del BIC afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE				
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.			
Plantaciones asociadas:				
Matorral y cañas influyen en su contempl	ación			
Elementos discordantes:				
Las intervenciones realizadas en el pozo con bloque de hormigón. Abundantes cañas en el perimetro del BIC				
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena			

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

096- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160761 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2013. En Exp 160761 DGBC - 13 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 45. En ficha 4

096 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino La Huertecica. Vista Oeste, molino y balsa / 160761 -1- Año 1989 - Exp 160761 DGBC

096 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013 Fuente: DGBC



F2: Molino La Huertecica. Vista Sureste / DSC03398 - Exp 160761 DGBC



F3: Molino La Huertecica.Balsa / DSC03403 - Exp 160761 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F4: Molino La Huertecica. Alzado Este. Acceso / IMG_3174



F5: Molino La Huertecica. Alzado Oeste. Vista pozo / IMG_3168

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F6: Molino La Huertecica. Balsa / IMG_3180



F7: Molino La Huertecica. Vista pozo / IMG_3177

096 - 12Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 096. ENTORNO

1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE












0,60 2,45 0,60



NIVEL INTERMEDIO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 096. PLANTAS ESTADO ACTUAL.


E:1/100


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

096 - 4










NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA







ALZADO SUROESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 096. ALZADOS ESTADO ACTUAL.


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

096 - 6







ALZADO ESTE. ACCESO.









SECCIÓN



097 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 095	Denominación:	Molino de viento de elevar agua				
NIC: 21933/2009	Nombre popular:	Molino Lo Poyo				
Nº Catalogo Carm: 160762	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil				
Otros: ML-4031	Categoría:	Bien de interés cultural				
	1. LOCALIZACIÓN					
	Dirección:]				
	Paraje Lo Pollo. El Beal. Polígono 24. Parcela 4.					
	Población/Paraje:	Lo Pollo				
	Municipio	Cartagena				
	Código Postal:	30383				
	Hoja IGN:	0978				
	Coordenadas UTM	Coordenadas UTM 30 ETRS 89				
	Molino:	X: 692630.25				
		Y: 4169740.78				
	Elementos	X: 692645.98				
	asociados: Balsa	Y: 4169763.25				
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso					
	Vía máa právima:					
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:	<u> </u>				
Acceso libre. Dificultad media Acceso libre. Dificultad Alta						
<u>-</u>	RM-F54					
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido x	RM-F54	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido x	RM-F54	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Playa de los Nietos				
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido x	RM-F54					
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido x	RM-F54	Playa de los Nietos				
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido x	RM-F54					
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido Z. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	RM-F54	Playa de los Nietos				
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido x	RM-F54	Playa de los Nietos				
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido Z. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	RM-F54 Ográfico Nacional 1:25 Casas de lo Poyo	Playa de los Nietos				
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido Z. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	RM-F54 Ográfico Nacional 1:25 Casas de lo Poyo	Playa de los Nietos				

097 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ)N						
Ref. Catastral:	51016A024000040000AU		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:			Datación:		S. XIX - XX		
Sup Parcela:	672.387 m ²]	Uso actual:	Abandonad	do		
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL							
investigadores de paparazzi. En este forma tronco cónic ellos, que la rueda	Esta finca se caracteriza por o los molinos de viento. Hay que momento que escribo sobre es a tan definida como éste. Solo de arcaduces y por consiguien ecial relevancia histórica	er ste	ntrar casi de hurta e molino no recue ay tres molinos e	adillas o con erdo ningún o n Cartagena n el interior d	teleobjetivos de otro que tenga la , y este es uno d e la torre"	e a	
Intervenciones:]	Autenticidad:				
		!]	Conserva su es	tructura orig	inal	Х	
			Intervención sir	n alteración d	lel elemento	Π	
			Intervención con alteración del elemento				
			Totalmente alterado				
No se han realizad	lo intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento				
			Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
			Entorno rural				
Cartografía histói	rica. Vuelo fotogramétrico.1929). I	Ruiz de Alda - Ins	stituto Geográ	fico Nacional (IGN	1)	
		1000年出版という。 1000年代					

097 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo interior y balsa circular

Tipología:

Trasegar agua


X Elevar agua

Moler cereal

Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior ventanas de ventilación a modo de saeteras. En planta baja presenta huecos en sus cuatro direcciones con dintel de ladrillo en arco de medio punto. Dos son ventanas, los otros dos podrían haber sido accesos, aunque hoy día están cerrados hasta media altura.

Revestimiento exterior:

No se conserva

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados: No se conserva

Carpinterías: No se conserva

Elementos asociados

El andén del molino no se conserva. El pozo se encuentra en el interior, y la balsa circular está seca sin uso actualmente. Muy cerca del molino existían tres pozos de los que hoy día se conservan dos.

Pozo:


Sin uso

Balsa:

Balsa circular, seca.

Canal:

No se conserva



097 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA				
Maquinaria del	aire			
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos	
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo	
Linterna		Botalón	Velas	
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel		
Los elementos de la maquinaria del aire no se conservan				
Maquinaria del	agua			
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna del infierno	
Arbolete		Rueda del Infierno		
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan				
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN			
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	3			
Torre:	revestimientos, (I acción de los age Biodeterioro, (B)	entes atmosféricos (AA) que ha	as. (DM4) Deterioros físicos por la n aumentado estas lesiones. roliferación de vegetación. Daños	
Elementos asociados:	<u> </u>			
Maquinaria:	No se conserva			
Medidas urgentes de actuación:	peligro de despre	./2007 Patrimonio RM). Limpiez endimiento. Consolidación de fá ución de chapitel provisional co	bricas. Protección de acceso	

097 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada. Acceso por RM-F54

Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario y frente al Saladar de Lo Poyo, existen en su entorno próximo varias viviendas unifamiliares aisladas.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección.

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

097 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La parcela en la que se ubica el molino se encuentra frente al Saladar de Lo Poyo, espacio protegido dentro de los denominados Espacios abiertos e islas del Mar Menor.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la carretera RM-F54, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras su restauración.
- 7. La caseta construida adosada a la balsa y los materiales acumulados junto al molino y la balsa afectan a la contemplación del BIC.

40 MEDIO AMDIENITE V DAIGA IE	
10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Matorral y vegetación herbácea.	
Elementos discordantes:	
Caseta construida adosada a la balsa. M	lateriales acumulados junto al molino y la balsa.
Variables Medioambientales:	l I lanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

097- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160762 DGBC - 2 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2013. En Exp 160762 DGBC - 9 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 1. En ficha 1

097 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Lo Poyo. Vista Sureste / 160762 -1- Año 1989 - Exp 160762 DGBC



F2: Molino Lo Poyo. Vista Oeste / 160762 -1- Año 1989 - Exp 160762 DGBC

097- 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F3: Molino Lo Poyo. Alzado Noroeste/ DSC03494 - Exp 160762 DGBC



F4: Molino Lo Poyo. Alzado Noreste / DSC03490 - Exp 160762 DGBC

097 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



No se ha podido acceder al interior de la finca y el molino no es visible desde el exterior

097 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



N

PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE


























NIVEL ACCESO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACION
NIVEL CUBIERTA

0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 097. PLANTAS ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

097 - 4



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO NORESTE









ALZADO SUROESTE









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

098 - 1Noviembre 2020

		NOVICITIBIC 2020						
Nº de Inventario: 098	Denominación:	Molino de viento de elevar agua						
NIC: 21934/2009	Nombre popular:	Molino Tío Monterón						
Nº Catalogo Carm: 160763	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil						
Otros: ML-4035	Categoría:	Bien de interés cultural						
	1. LOCALIZACIÓN							
	Dirección:							
	Paraje Lo Hibernor	Paraje Lo Hibernon. R.S. Ginés 1. Polígono 30. Parcela 1.						
	Población/Paraje:	Población/Paraje: Los Nietos						
	Municipio	Cartagena						
Market Market Market State Control	Código Postal: 30383							
	Hoja IGN:	0978						
	Coordenadas UTM	Coordenadas UTM 30 ETRS 89						
(1)	Molino:	X: 694493.07						
		Y: 4169110.17						
	Elementos	X: 694518.77						
	asociados: Balsa	Y: 4169099.93						
Acceso libre. Dificultad baja x	Acceso							
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:							
Acceso libre. Dificultad Alta	0 1 DM 554							
Acceso restringido	Carretera RM-F54	Carretera RM-F54						
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	ográfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)						
Estación de Los Nietos	Niel Prorto Don	ortivo Los Nietos						
	Pho Brancisco	Oktivo Cos Mietos						
	1/2/	Los Nietos Punta Lengua						
Apeadero de Los Nietos Punta Lengua								
Puero Deportivo de Islas								
Apeadero de Nietos Vieyos								
Los Nietos Viejos								
		Islas Menores						
		Cása de los Venancios						

098 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N								
Ref. Catastral:	51016A030000010000AW		Titularidad:	Privada					
Propietario:	Urbanizadora Los Nietos S.A.		DNI:	A78932795					
]							
]							
Sup. Construida:]	Datación:		S. XIX - XX				
Sup Parcela:	314.571 m²]	Uso actual:	Abandona	do				
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL								
"Fue construida su obra de albañilería en 1905 por Miguel "el cura" y la maquinaria por el maestro Saturnino de Los Belones. El 21 de mayo de 1941 debido una racha fuerte de viento de levante, uno de los palos volteó a Juan Pardo García "el Tío Monterón" matandolo en el acto. Cesó si actividad en 1950" Elemento con especial relevancia histórica									
Intervenciones:			Autenticidad:						
El molino albergó instalaciones electricas.		,]	Conserva su estructura original						
			Intervención sin alteración del elemento						
			Intervención con alteración del elemento X						
			Totalmente alterado						
	ido de ladrillo y cubierta de ronación. El acceso y las		Perdida casi total del elemento						
1 .	s han sido tapiadas.		Situación Territorial:						
			Dentro de núcleo de población						
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)						
			Entorno rural						
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)									

098 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo en su interior sobre andén, balsa circular, canal y pozo.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

real Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre ejecutada con muros de mampostería, presenta un añadido superior de ladrillo y teja cerámica a modo de cubierta. Su acceso y ventanas se encuentran tapiadas.

Revestimiento exterior:

Revoco deteriorado

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: No se conservan


Elementos asociados

Se conserva parte del andén del molino y del canal que lo conectaba con la balsa. La balsa es circular y está seca. El pozo estaba ubicado en su interior. Existe otro pozo que se ubicaba en otro andén hoy desaparecido que posiblemente alojaría una aceña. Sobre este pozo hay construida una caseta.

Pozo: Sin uso

Balsa: Balsa circular, seca.

Canal: Deteriorado



098 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA	1							
Maquinaria del	aire							
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos					
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo					
Linterna		Botalón	Velas					
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado					
Eje principal		Chapitel						
Los elementos d	le la maquinaria de	l aire no se conservan						
Maquinaria del	agua							
Tambor de Arca	duces	Maza	Linterna del infierno					
Arbolete		Rueda del Infierno						
Los elementos d	le la maquinaria de	l agua no conservan						
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN							
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien					
8. PATOLOGÍA	S							
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos en la base, (DM3) y erosión de sus fábricas, (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Daños por la acción del hombre (AH) que ha cubierto la torre con ladrillo cerámico y teja, ha tapiado sus accesos y la ha utilizado como poste de la luz.							
Elementos asociados:	Pozo: En su interior, acceso tapiado, no se ha podido acceder. Andén, Canal y Balsa: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos en algunas zonas, (DM3) y la erosión de la fábrica. (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han aumentado estas lesiones. Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación.							
Maquinaria:	No se conserva							
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza del entorno. Comunicación a la propiedad de las irregularidades de las actuaciones realizadas.							

098 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007 Patrimonio

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por C/ Datil de Mar.


Infraestructuras existentes en el entorno:

FC Cartagena - Los Nietos rodeando la parcela en que se ubica el molino.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Situado en el límite entre núcleo urbano de los Nietos, rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo se ubica la estación de FC Cartagena-Los Nietos y algunas viviendas rurales

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección.

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

098 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica queda en gran parte rodeada el FC Cartagena Los Nietos, lo que favorece su visibilidad.
- 5. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras su restauración.
- 6. La cubierta realizada en la torre, elementos metálicos anclados a la torre, los materiales acumulados en el entorno del andén y la balsa y las torres eléctricas próximas afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Cultivos hortícolas, Matorral y vegetación herbácea.

Elementos discordantes:

Cubierta realizada en la torre, elementos metálicos anclados a la torre, materiales acumulados en el entorno del anden y la balsa, torres eléctricas próximas.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

098- 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160763 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2013. En Exp 160763 DGBC - 12 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 40. En ficha 4

098 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Tío Monterón. Vista Sureste / 160763 -1- Año 1989 - Exp 160763 DGBC

098 - 9 Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F2: Molino Tío Monterón. Alzado Suroeste / DSC03479 - Exp 160763 DGBC



F3: Molino Tío Monterón. Alzado Sureste. Acceso / DSC03489 - Exp 160763 DGBC

098 - 10Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F4: Molino Tío Monterón. Alzado Norte / P1390037



F5: Molino Tío Monterón. Vista Sureste / P1390060

098 - 11Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F6: Molino Tío Monterón. Alzado Noroeste / P1390044



F7: Molino Tío Monterón. Balsa y resto canal / P1390051

098 - 12Noviembre 2020


12. PLANOS







Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS











NIVEL CUBIERTA

0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 098. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

098 - 4



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE






NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





ALZADO NORESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019

099 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 099	Denominación:	Molino de viento de elevar agua				
NIC: 21935/2009	Nombre popular:	Molino La Valleja				
Nº Catalogo Carm: 160764	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil				
Otros: ML-4010	Categoría:	Bien de interés cultural				
	1. LOCALIZACIÓN					
	Dirección:]				
	Polígono 31. Parcela 125.					
**	Población/Paraje:	Los Nietos				
	Municipio	Cartagena				
Carlot Marie Control	Código Postal:					
	Hoja IGN:	0978				
00	Coordenadas UTM 30 ETRS 89					
	Molino:	X: 696134.50				
		Y: 4168330.52				
	Elementos	X: 696130.06				
	asociados: Balsa	Y: 4168315.44				
Acceso libre. Dificultad baja X	Acceso					
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:					
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera RM-F54					
Acceso libre. Dificultad Alta Acceso restringido	Carretera RM-F54					
Acceso restringido	ográfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Acceso restringido						
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	ográfico Nacional 1:25	Punta Lengua de Vaca				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	ográfico Nacional 1:25					
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Apeadero de Los Nietos Deadero de Nietos Viejos	ográfico Nacional 1:25 Los Nie	Punta Lengua de Vaca				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Apeadero de Los Nietos	ográfico Nacional 1:25 Los Nie	Punta Lengua de Vaca Puerto Deportivo de Islas Menores Punta de los				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Apeadero de Los Nietos Deadero de Nietos Viejos	ográfico Nacional 1:28 Los Nier jos	Punta Lengua de Vaca Puerto Deportivo de Islas Menores Punta de los				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Apeadero de Los Nietos Deadero de Nietos Viejos	ográfico Nacional 1:25 Los Nier jos	Punta Lengua de Vaca Punta Lengua de Vaca Punta de los Playa de la Sidenores Rigoria de la				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Apeadero de Los Nietos Vietos Vie	ográfico Nacional 1:25 Los Nier jos	Punta Lengua de Vaca Punta Deportivo de Islas Menores Punta de los Playa de Is				
Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo Apeadero de Los Nietos Vielos Los Nietos Vielos 32	ográfico Nacional 1:25 Los Nier jos	Punta Lengua de Vaca Punta Lengua de Vaca Punta de los Playa de ls as Menores				

099 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN								
Ref. Catastral:	51016A031001250000AX		Titularidad:	Privada				
Propietario:	CONVASA S.A.		DNI:	A28075968				
Sup. Construida:			Datación:	S. XIX - XX				
Sup Parcela:	332.002 m²		Uso actual:	Abandonado				
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL							
,	tía. Inactivo desde 1951" ecial relevancia histórica	_]	Valores arquite	ctónicos de relevancia				
Intervenciones:			Autenticidad:					
			Conserva su estructura original					
			Intervención sin alteración del elemento					
Se han realizado reparaciones puntuales con ladrillo en la coronación de la torre y en el brocal del pozo. Se ha construido una caseta adosada			Intervención con alteración del elemento					
			Totalmente alterado					
			Perdida casi total del elemento					
al perímetro de la t			Situación Territorial:					
			Dentro de núcleo de población					
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
		Entorno rural						
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)								
	·				*			



099 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén y balsa circular


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre completa, ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Se conserva parte del andén del molino. La balsa circular está seca, cubierta por una lona y el pozo está cegado. Se conservan restos de otro andén junto al molino donde se ubicaba otro pozo, también cegado, que albergaría un aceña. En su entorno próximo se ubica tambien un caserio en ruinas que ya aparece en la fotografía de 1929.


Pozo: Cegado

Balsa:

Balsa circular

Canal:

No se conserva



099 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA										
Maquinaria del	aire									
Rueda terrera		Piedra Rabot	Piedra Rabote			Palos				
Telar		Piedra Fuélla	ga		Aparejo					
Linterna		Botalón			Velas					
Rueda del aire		Palo guía y c	arrete		Mecanismo 1	frena	ido			
Eje principal		Chapitel			•					
Los elementos d	e la maquinaria de	el aire no se cor	nservan							
Maquinaria del	agua									
Tambor de Arca	duces	Maza			Linterna del	infier	no			
Arbolete		Rueda del Inf	ierno							
Los elementos d	e la maquinaria de	el agua no cons	ervan							
7. ESTADO DE	CONSERVACIÓN									
Demolido	Muy Mal	Mal x	Regular		Bien		Muy Bien			
8. PATOLOGÍAS	3									
Torre:	Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos, (DM3) y erosión de sus fábricas, (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Biodeterioro (B) por la acción de las aves. Daños por la acción del hombre (AH) que ha ubicado instalaciones en su interior, realizado pequeñas intervenciones inadecuadas, siendo utilizada para el anclaje del tendido eléctrico.									
Elementos asociados: Maquinaria:	Pozo: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus revestimientos, (DM3), grietas y fisuras (DM2) y la erosión de sus fábricas, (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y humedades que han aumentado estas lesiones. Daños por la acción del hombre (AH) que ha instalado tuberías y realizado reparaciones inadecuadas. Canal: No se conserva. Balsa: Daños por la acción del hombre (AH) que ha consolidado con mortero su perímetro, construido una caseta adosada e instalado tuberías en su perímetro. Andén: Deterioros mecánicos que han causado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos, (DM3), y la erosión de las fábricas, (DM4). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Biodeterioro, (B) por la proliferación de vegetación sobre el mismo.									
	No se conserva									
Medidas urgentes de	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Consolidación. Protección de acceso (seguridad).									

Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas

urgentes de actuación:

099 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007 Patrimonio RM. Servidumbre de carreteras.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por Carretera RM-F54

Infraestructuras existentes en el entorno:

Carretera RM-F54. Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Situado junto a la Carretera RM-F54, lindando con la colada y la rambla de La Carrasquilla.existen en su entorno próximo varias viviendas unifamiliares aisladas, un caserío en ruinas junto al molino y pequeñas instalaciones industriales.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección.

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

099 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica linda con la carretera RM-F54, lo que favorece su visibilidad.
- 5. La parcela en la que se ubica el molino linda con la colada y la rambla de La Carrasquilla.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras su restauración.
- 7. La caseta adosada a la balsa, las tuberías en instaladas en el pozo y la balsa, los materiales acumulados en su entorno, la utilización de la torre como poste de luz y las torres eléctricas en su entorno próximo, afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Matorral, vegetación herbácea y especies arbustivas mediano porte.

Elementos discordantes:

Caseta adosada a la balsa. Tuberías en instaladas en pozo y balsa. Materiales acumulados en su entorno. Utilización de la torre como poste de luz. Torres eléctricas en su entorno próximo. Impacto visual del cableado eléctrico.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, tan sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria:</u> El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

099 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160764 DGBC - 1 fotografía. En ficha 1

Fotografías 2013. En Exp 160764 DGBC - 14 fotografías. En ficha 3

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 40. En ficha 4

099 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino La Valleja. Vista Suroeste / 160764 -1- Año 1989 - Exp 160764 DGBC

099 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F2: Molino La Valleja. Alzado Suroeste. Balsa y pozo / DSC03450 - Exp 160764 DGBC



F3: Molino La Valleja. Balsa / DSC03454 - Exp 160764 DGBC

099 - 10Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2013 Fuente: DGBC



F4: Molino La Valleja. Alzado Noroeste. Acceso / DSC03459 - Exp 160764 DGBC

099 - 11Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F5: Molino La Valleja. Alzado Suroeste. Pozo y Balsa / P1380984



F6: Molino La Valleja. Vista Este / P1380992

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino La Valleja. Balsa / P1390021



F8: Molino La Valleja. Pozo / P1390016

099 - 13Noviembre 2020

12. PLANOS







PLANOS MOLINO 099. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 099. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

099 - 4










 4,60

 0,44
 3,00
 0,44




NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





ALZADO SUROESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 099. ALZADO ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

099 - 6









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

100 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	100	Denominación:	Molino de viento de moler sal
NIC:	21936/2009	Nombre popular:	Molino de Marchamalo
Nº Catalogo Carm:	160765	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil
Otros:	ML-4008	Categoría:	Bien de interés cultural
		1. LOCALIZACIÓN	
	1	Dirección:	1
		Paraje Los Triolas.	R.S Ginés. Polígono 33. Parcela 69.
		Población/Paraje:	Triolas
	Colonia Colonia	Municipio	Cartagena
		Código Postal:	30370
		Hoja IGN:	0978
	14-	Coordenadas UTM	1 30 ETRS 89
E		Molino:	X: 701515.36
	100		Y: 4167991.29
	Brit Con	Elementos	X:
		asociados: Aljibe	Y:
Acceso libre. Dificul	tad baja	Acceso	
Acceso libre. Dificul	tad media	Vía más próxima:	
Acceso libre. Dificul	tad Alta	Descio los Trioles	
Acceso restringido	X	Pasaje los Triolas	
2. SITUACIÓN - MT	N25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:2	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)
/ F	Urbanización Playa de los Alemane	Las Salinas de Riben	Playa de la
Paisaje Prote	egido Esp <mark>ac</mark>	cios Abiertos e	Cabo de Palos Casas de los Puerto Depo
onda Setta i	13		Los Triolas

100 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN							
Ref. Catastral:	51016A033000690000AF	Titularidad:	Privada				
Propietario:	Hacienda La Tercia S.L.	DNI:	B30069629				
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX-XX				
Sup Parcela:	14.678 m²	Uso actual:	Abandonado				

4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL

Francisco Celdrán Conesa compró en 1955, la porción de terreno a orillas del Mar Menor conocida con el nombre de Salinas de Cabo de Palos, incluida concesión de explotación de la zona marítima. Contaban entonces las Salinas con setenta y nueva balsas. Los beneficios por venta de sal sufrieron un aparatoso declive en los sesenta que no logró ser compensado por los esfuerzos y dinero invertido en el negocio, lo que acabaría provocando su paulatino abandono. Al molino hacia la segunda mitad del siglo XX, y coincidiendo con el progreso y modernización industrial de la época, le fue adaptado un motor eléctrico. Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 72. "... La torre presenta una hornacina enmarcada en piedra en donde estaba colocada la Virgen de Monserrat. En 1931 el molino estaba inactivo".


Elemento con especial relevancia histórica	X Valores arquitectónicos de relevancia
Intervenciones:	Autenticidad:
	Conserva su estructura original
	Intervención sin alteración del elemento
	Intervención con alteración del elemento
Hacia la segunda mitad del siglo XX, coincidiendo con el progreso y modernización	Totalmente alterado
industrial de la época, le fue adaptado un motor	Perdida casi total del elemento
eléctrico, retirándole entonces el chapitel y las velas.	Situación Territorial:
	Dentro de núcleo de población
	Entorno núcleo población (hasta 2Km)
	Entorno rural



100 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTU	IRA		
Descripción:	Resto de Torre		
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	
	Moler cereal	Moler sal X	Moler Esparto
Su principal func	ión es la de moler para	producir sal. Se construyen a	a nivel del terreno en zonas

La mayoría de los molinos de moler suelen desarrollarse en tres plantas. En planta baja encontramos dos puertas enfrentadas orientadas generalmente a levante y poniente. Interiormente en esta planta se ubica en el muro de fábrica, un hueco por el que llega la molienda de las plantas superiores y junto a este encontramos dos pequeños armarios destinados a los utensilios del molinero y a los libros de cuentas. En la planta primera se localiza la maquinaria del alivio y el apergo, y se abre en esta planta una ventana para ventilar la estancia. En la última planta se localiza la maquinaria de moler y se abren en el muro tres pequeñas aberturas para ventilación. En este nivel se ubica también el banco y un hueco en el muro, cerrado con un tabique de escaso espesor, preparado para ser demolido cuando sea necesario el cambio de las piedras o de piezas de maquinaria, siendo reconstruido posteriormente.



Estructura vertical:

Torre:

Resto de torre ejecutada con muros de mampostería. Generalmente se solía construir con piedra del lugar, recogida en la superficie y colocada sin trabajar. Presenta adosadas a la torre varias construcciones en estado de ruina.

Revestimiento	exterior.	No se conserva			
T to vootii morito	<i>σ</i> κοποπ.	110 00 001100114			
Revestimiento	interior:	No se conserva			
	:				
Estructura hori	izontai:				
Forjados: No se conserva					
Carpinterías: No se conservan					

Elementos asociados

elevadas.

Los molinos dedicados a moler sal presentan asociados canales y balsas salineras que se deben tener en cuenta como parte de su entorno de protección.

Elementos				
Asociados:				

100 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA							
Maquinaria del a	aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos				
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo				
Linterna		Botalón	Velas				
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado				
Eje principal		Chapitel					
	·	l aire no se conservan					
Maquinaria de n	noler	_					
Linterna		Piedras	Lengüeta y alzapuente				
Eje linterna y Lav	⁄ija	Tolva	Apergo y Alivio				
Banco de apoyo		Banco de picar	Marranos				
Los elementos de	e la maquinaria de	moler no se conservan					
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN						
Demolido Muy Mal x Mal Regular Bien Muy Bien							
8. PATOLOGÍAS							
Torre: Presenta deterioros mecánicos muy importantes que han provocado el colapso de una parte de la estructura. Desprendimientos de sus fábricas, (DM3), deformaciones, (DM1), grietas y fisuras, (DM2) y erosión de su fábrica (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA). Biodeterioro (B) ocasionado por la acción de las aves y la vegetación. Daños ocasionados por la acción del hombre (AH) que ha construido edificaciones asociadas a la torre para instalar maquinaria eléctrica en su último periodo.							
Elementos asociados:							
Maquinaria:	No se conserva.						
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Consolidación de fabrica de mampostería						

100 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPM - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Mar Menor

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NUPM. Franja Costera del Mar Menor, Ley 4/2007 Patrimonio RM. Paisaje Protegido Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar. Acceso por Pasaje Los Triolas

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Situado en las Salinas de Marchamalo, espacio de la Red Natura 2000 denominado LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor, junto al molino construcciones industriales que presentan el mismo estado de ruina y abandono que el molino.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección.

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

100 - 6

Noviembre 2020

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido. Franja Costera del Mar Menor.
- 2. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica linda con el pasaje de Los Triolas, lo que favorece su visibilidad.
- 5. Situado en las Salinas de Marchamalo, espacio de la Red Natura 2000 denominado LIC Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor,
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que permitiría su puesta en funcionamiento tras su restauración.
- 7. El estado de ruina y abandono de todo el conjunto y las construcciones adosadas a la torre en estado de ruina afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Ventanas Visuales del Entorno del Mar Menor
Plantaciones asociadas:	
Salinas. Vegetación de Saladares.	
Elementos discordantes:	

El estado de ruina y abandono de todo el conjunto. Construcciones adosadas a la torre en estado de ruina. Impacto visual del cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales: Ventanas Visuales del Entorno del Mar Menor

Unidad discontinua localizada a orillas del Mar Menor y constituida por los espacios no edificados existentes en su ribera.

Geoformas e Hidrografía: La unidad está compuesta por zonas de salinas, saladares, arenales y playas, todas ellas ubicadas a orillas de la laguna del Mar Menor. En su ámbito se incluyen las Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar, las Salinas de Lo Poyo, las de Marchamalo, la Marina de El Carmolí y la playa de la Hita.

<u>Cubierta Vegetal</u>: La unidad presenta una vegetación típica de saladares, arenales y carrizales, predominando los matorrales halófitos en la zona de saladar; las gramíneas, los tomillares y tarayales en los arenales y las gramíneas en los carrizales.


<u>Usos del Suelo y Elementos de la Estructura Agraria</u>: No se localizan usos agrícolas en la unidad, dominando su paisaje la presencia de saladares, salinas con sus formaciones e instalaciones y zonas de playa.

<u>Dinámica del Paisaje</u>: La dinámica del paisaje de la unidad queda definida por la presión urbanizadora en distintas zonas de saladar y en zonas de expansión de núcleos existentes, junto a un deterioro de la calidad del agua y playas del Mar Menor motivado por los numerosos vertidos a la laguna y la construcción de puertos y playas artificiales que alteran las corrientes naturales.

100 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160765 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2013. En Exp 160765 DGBC - 13 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 7. En ficha 3


100 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Marchamalo. Vista Suroeste / 160765 - Año 1989 - Exp 160765 DGBC



F2: Molino de Marchamalo. Vista Oeste / 160765 - Año 1989 - Exp 160765 DGBC

100 - 9 Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2013



F3: Molino de Marchamalo. Alzado Sureste. Acceso / DSC03467 - Exp 160765 DGBC



F4: Molino de Marchamalo. Alzado Norte / DSC03464 - Exp 160765 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino de Marchamalo. Alzado Norte / IMG_2562



F6: Molino de Marchamalo. Alzado Oeste / IMG_3031

100 - 11Noviembre 2020


FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor



F7: Molino de Marchamalo. Alzado Noroeste. Acceso / IMAGEN (55)

100 - 12 Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 100. ENTORNO

1:2.000 A3


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





Julio 2019














NIVEL INTERMEDIO

0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 100. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100


Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

100 - 3











NIVEL CORONACIÓN





NIVEL CUBIERTA

0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 100. PLANTAS ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

100 - 4





DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




ALZADO NOROESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





ALZADO SURESTE





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019










NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

101 - 1Noviembre 2020



101 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIO	ÓN					
Ref. Catastral:	51016A141003750000BD		Titularidad:	Privada		
Propietario:			DNI:			
Sup. Construida:			Datación:		S. XX	
Sup Parcela:	196.533 m²		Uso actual:	Molinar		
4. VALOR HISTÓ	RICO Y SOCIAL					
1969 toda su arbo decorativo de una Urrutias y a unos a por un auténtico n	Construido entre 1914 y 191 pladura se instaló en una torre d sala de fiestas, llamada así en 200 metros del molino de los Ad nolino."	le r aq	nolino que se co uellos años, a la	onstruyó com a entrada de onfundido er	no motivo la Playa de Los n muchas ocasio	
Intervenciones:	record relevanted meteriod	T	Autenticidad:	quitottornoot	5 1010 Val1100	
intervenciones.]]	Conserva su e	structura orio	rinal	
			Intervención si	•		X
			Intervención con alteración del elemento			
			Totalmente alterado			
Restaurado integr	ramente en 1999	Perdida casi total del elemento				
n tootaanaao iintogr	amente en 1000.	Situación Territorial:				
		Dentro de núcleo de población				
		· ·			X	
			Entorno rural			
Cartografía histó	orica. Vuelo fotogramétrico. 192	J o				
					担	

101 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

		. ,	
1 1000	rin	alan	
Desc	עו וי	CIUII	١.


Molino con pozo sobre andén y balsa cuadrada

Tipología:

rasegar agua		Elevar agua	X
	_		

Moler cereal Moler sal

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Restaurada.

Revestimiento exterior:

Mortero de cal

Moler Esparto

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: De madera en Puerta de acceso

Elementos asociados

Pozo:

Restaurado

Balsa:

Balsa cuadrada, seca actualmente

Canal:

No se ha podido observar si se conserva

Pozo, andén y balsa cuadrada han sido restaurados.



101 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos			
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo			
Linterna		Botalón	Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete x	Mecanismo frenado x			
Eje principal		Chapitel				
		quinaria del aire han sido sustit podico acceder a su interior.	uidos. Molino de 8 palos. El			
Maquinaria del a	agua					
Tambor de Arcad	duces x	Maza x	Linterna del infierno			
Arbolete		Rueda del Infierno				
a su interior.	xteriores de la mad	quinaria del agua han sido sust	ituidos. No se ha podico acceder			
Demolido	Muy Mal	Mal Regular	Bien x Muy Bien			
Demondo	Ividy Iviai	iviai	Bien x Muy Bien			
8. PATOLOGÍAS						
Torre:	Restaurada, presenta buen estado de conservación. Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han degradado sus revestimientos.					
Elementos asociados:	1 020: Neodadidde, procenta baen eelade de conservacion: Beteriores noices per					
Maquinaria:	Deterioro de la madera que los conforma por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4	/2007 Patrimonio RM)				

101 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM. Servidumbre de Carreteras.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por RM-311

Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Situado en el entorno del núcleo urbano de Pozo Estrecho, rodeado de parcelas de uso agrario, se ubican en sus proximidades el Polígono Industrial y algunas viviendas unifamiliares aisladas .

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

101 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la carretera RM-311, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 7. La construcción adosada al andén, cítricos rodeando la balsa y el andén, el vallado perimetral del conjunto, torres y cableado eléctrico próximo, afectan a la contemplación del BIC.

Paisaje en el entorno próximo: Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena. Plantaciones asociadas: Cultivos de regadío. Cítricos junto al andén y la balsa. Elementos discordantes:

Construcción adosada al andén. Cítricos rodeando la balsa y el andén. Vallado perimetral del conjunto. Torres eléctricas y cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

101 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160766 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160766 DGBC - 7 fotografías. En ficha 2


Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 16. En ficha 2

101 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino del Pollo. Vista Este. Pozo y Balsa / 160766 - Año 1989 - Exp 160766 DGBC

101 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F2: Molino del Pollo. Alzado Suroeste. Acceso / DSC00944 - Exp 160766 DGBC



F3: Molino del Pollo. Vista Noroeste / DSC00940 - Exp 160766 DGBC

101 - 10 Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019




F4: Molino del Pollo. Vista Este / P1380502



F5: Molino del Pollo. Vista Noroeste / P1380506

101 - 11Noviembre 2020


12. PLANOS





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




PLANOS MOLINO 101. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/400


Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS












NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS


PLANOS MOLINO 101. ALZADO ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

101 - 6



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 101. ALZADO ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

101 - 7

102 - 1 Noviembre 2020

Nº de Inventario: 102 Denominación: Molino de viento de elevar agua NIC: 21938/2009 Molino Melero Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160767 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural



1. LOCALIZACIÓN

Dirección:

Hoja IGN:

Finca Buena Mar. Pozo Estrecho. Polígono 141. Parcela 349.

Población/Paraje: Pozo Estrecho Municipio Cartagena Código Postal: 30594

0955



Coordenadas UTM 30 ETRS 89

677585.40 Molino: X:

Y: 4175694.65

X: 677552.25 Elementos asociados: Balsa 4175695.82

Acceso libre. Dificultad baja

Acceso

Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima:

Acceso libre. Dificultad Alta Calle Antonio Alonso

Acceso restringido



102 - 2

Nον	/iem	ıbre	20	20

3. IDENTIFICACIÓN			
Ref. Catastral: 51016A141003490000BZ	Titularidad: Privada		
Propietario:	DNI:		
Sup. Construida:	Datación: S. XIX - XX		
Sup Parcela:	Uso actual:		
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL			
Molino demolido, no se tienen datos históricos ni s			
Elemento con especial relevancia histórica	Con valores arquitectónicos de relevancia		
Intervenciones:	Autenticidad:		
	Conserva su estructura original		
	Intervenciones sin alteración del elemento		
	Intervenciones con alteración del elemento		
Demolido con posterioridad a la incoación como bien de interés cultural de los Molinos de Viento	Totalmente alterado		
de la Región de Murcia informado	Perdida casi total del elemento		
favorablemente por la Comisión de Cultura (BORM nº 25 de 31 de enero de 1986).	Situación Territorial:		
(Dentro de núcleo de población		
	Entorno núcleo población (hasta 2Km)		
	Entorno nucleo población (nasta 2Km)		
	Entorno nucleo población (nasta 2Km) Entorno rural		



102 - 3Noviembre 2020

5.	AR	OL	JIT	EC.	TU	RA

Descripción:	

Demolido. Molino con pozo sobre andén, balsa circular y canal de riego.


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estr	uctu	ra ver	tical	

Torre:

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Elementos asociados

Pozo:

Balsa:

Balsa circular en uso

Canal:

Se conserva la balsa circular

ΛN



BALSA

102 - 4 PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA Noviembre 2020 6. MAQUINARIA Maquinaria del aire Rueda terrera Palos Piedra Rabote

Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo
Linterna		Botalón	Velas
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado
Eje principal		Chapitel	
Maquinaria del a	agua		
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna del infierno
Arbolete		Rueda del Infierno	
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓ	N	
	Muy Mal	Mal Regula	ar Bien Muy Bien
8. PATOLOGÍAS			
Torre:			
Elementos			
asociados:			
Maquinaria:			
Medidas			
urgentes de			
actuación:			

102-5

Noviembre 2020

9. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías


Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160767 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1


102 - 6Noviembre 2020


Fuente: DGBC

9.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino 102. Vista Oeste Molino y balsa / 160767- Año 1989- Exp 160767 DGBC





Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

103 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 103 Denominación: Molino de viento de elevar agua 21939/2009 NIC: Molino Bolea Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160768 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Calle Carlomagno, 10. La Palma Población/Paraje: La Palma Municipio Cartagena Código Postal: 30593 Hoja IGN: 0955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 Molino: X: 679344.76 Y: 4173363.21 679352.77 X: Elementos asociados: Balsa 4173354.19 Acceso libre. Dificultad baia Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Calle Emilio Briones Acceso restringido 2. SITUACIÓN -- MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)



103 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N						
Ref. Catastral:	9536101XG7793N0001LR		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:			Datación:	S. XIX - XX			
Sup Parcela:	2.648 m²		Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓR	ICO Y SOCIAL						
maestro de molinos horno, de los llama junto al de Los Ace los fondos europeo	dos hormigueros, para la fabrio iteros. Fue el segundo molino	pe cad de	equeña finca. En ción de cerámica e viento que resta	. La maquinaria la montó el su proximidad se construyó un a. Es el más pequeño de su tipo auró nuestro ayuntamiento con oras del concejal Enrique Pérez			
Elemento con espe	cial relevancia histórica		Con valores ard	quitectónicos relevantes			
Intervenciones:			Autenticidad:				
			Conserva su es	structura original			
		Intervención sin alteración del elemento X					
		Intervención con alteración del elemento					
		Totalmente alterado					
Restaurado integra	mente en 1999	Perdida casi total del elemento					
		Situación Territorial:					
		Dentro de núcleo de población					
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)					
			Entorno rural				
Cartografía histór	Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)						

103 - 3Noviembre 2020

5	AR(QU	ITE	CTI	URA
---	-----	----	-----	-----	-----

Descripción:

Molino con pozo sobre andén y balsa circular


Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal

Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. Restaurada. La torre presenta un reducido tamaño, con un diámetro interior en la base de 1,5 metros.

Revestimiento exterior:

Pintura

Revestimiento interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: Puerta de acceso madera.


Elementos asociados

Pozo, andén y balsa circular han sido restaurados, tambien la parte del canal que discurre por el andén pero ha quedado sin conectar con la balsa.

Pozo: Restaurado

Balsa: | Circular, seca actualmete

Canal: Restaurado parcialmente



103 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del	aire					
Rueda terrera	x	Piedra Rabote	х	Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga	X	Aparejo		
Linterna		Botalón	X	Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete	X	Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel	х	-		
rehabilitación en	1999 ha perdido lo	quinaria del aire fueron su os palos, aparejo, velas y o		dos. Molino de 8 palos. Desde su alón esta deteriorado.		
Maquinaria del	agua 					
Tambor de Arcad	duces x	Maza	X	Linterna del infierno		
Arbolete		Rueda del Infierno				
	Los elementos exteriores de la maquinaria del agua fueron sustituidos. La rueda de arcaduces se encuentra desplazada de su posición.					
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN					
Demolido	Muy Mal	Mal Regular	х	Bien Muy Bien		
8. PATOLOGÍAS						
Torre:	acción de los age	ntes atmosféricos (AA) qu	ıe ha	ración. Deterioros físicos por la n degradado sus revestimientos. alizado pintadas sobre la torre.		
Elementos asociados:	I Inor la acción de los agentes atmosféricos (AA) que han degradade sus					
Maquinaria:		adera que los conforma p) y biodeterioro (B) por el :		•		
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4,	/2007 Patrimonio RM)				

103 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

SU - Suelo Urbano

Categoría:

Residencial

Afecciones:

Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena SU Núcleo Urbano de La Palma, Ley 4/2007 Patrimonio RM.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por c/ Emilio Briones

Infraestructuras existentes en el entorno:

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

La parcela en la que se ubica el molino se sitúa en el límite del suelo urbano de La Palma. En su entorno próximo edificaciones residenciales de distintas tipologías. A 500m se ubica el molino 104.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

103 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en el núcleo urbano de La Palma. Suelo urbano.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la calle Emilio Briones, lo que favorece su visibilidad.
- 5. Actualmente existen edificaciones próximas que podrían impedir la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 6. La suciedad en el andén del molino y la balsa, la vivienda unifamiliar construida muy próxima al andén del molino. El vallado perimetral del conjunto, las torres eléctricas y cableado eléctrico próximo, afectan a la contemplación del BIC.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE

Paisaje en el entorno próximo:

Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.

Plantaciones asociadas:

Suelo urbano sin edificar. Vegetación herbácea y varios ejemplares de palmera.

Elementos discordantes:

Suciedad en el andén del molino y la balsa. Vivienda unifamiliar construida muy próxima al andén del molino. Vallado perimetral del conjunto. Torres eléctricas y cableado eléctrico próximo.

Variables Medioambientales:

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

103 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160768 DGBC - 3 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160768 DGBC - 7 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 25. En ficha 4

103 - 8

Noviembre 2020

11. FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Bolea. Vista Sureste. Acceso / 160768 - Año 1989- Exp 160768 DGBC

103 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino Bolea. Vista Sureste. Acceso, andén y balsa / DSC00955 - Exp 160768 DGBC



F3: Molino Bolea. Alzado Sur / DSC00952 - Exp 160768 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F4: Molino Bolea. Alzado Sureste. Acceso / P1370947



F5: Molino Bolea. Alzado Norte / P1370946

FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F6: Molino Bolea. Balsa / P1370952




F7: Molino Bolea. Pozo / P1370952

103 - 12

Noviembre 2020

12. PLANOS





PLANOS MOLINO 103. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



N

PATOLOGÍAS DETERIOROS FÍSICOS AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

H HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

Q3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN


BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO









NIVEL DE CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO


PLANOS MOLINO 103. PLANTAS ESTADO ACTUAL


E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

103 - 4








NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

104 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 104	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC: 21940/2009	Nombre popular:	Molino Lo Campero		
Nº Catalogo Carm: 160769	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural		
N. San	1. LOCALIZACIÓN			
The same of the sa	Dirección:			
	Polígono 134. Parc	ela 195.		
	Población/Paraje:	Los Vidales		
	Municipio	Cartagena		
	Código Postal:			
	Hoja IGN:	0955		
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89		
	Molino:	X: 678798.65		
		Y: 4173116.14		
	Elementos	X:		
ाइड विविधियाति सहय विशेष	asociados: Balsa	Y:		
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso			
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificultad Alta	Calle Manuel Boba	dillo		
Acceso restringido X	Calle Manuel Boba	dilia		
2. SITUACIÓN- MTN25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
Casas de los Chorlitos Casas de los Chorlitos 41		Los Personal Los Parties Parti		
Casa de Manto Azul Casa de los Violados Violados de los Violados Vi	les	Ventarique		

104 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N		
Ref. Catastral:	51016A134001950000BW	Titularidad:	Privada
Propietario:	Sat N 5942 El Alto Campero	DNI:	F30619852
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX
Sup Parcela:	123.276 m²	Uso actual:	Abandonado

4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL

Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº107. Molino Lo Campero. "...En abril de 1982 José Bolea tenía 73 años y me dijo que su abuelo no lo había visto en actividad. Es pues un molino de los más viejos de La Palma. Su maquinaria, según me dijo, pasó al molino del Cortijo que ya no existe. Mi opinión es que probablemente al molino o se le secó el pozo, o se profundizó el nivel freático...". Considerado de los más antiguos de la localidad, se empleó en su origen para moler cereal, y posteriormente se le adaptó una noria para elevar el agua de los pozos subterráneos.

Elemento con especial relevancia histórica	Con valores arquitectónicos de relevancia
Intervenciones:	Autenticidad:

Intervenciones:

Fue demolido parcialmente en 2005, abriendose diligencias por la Guardia Civil.

En el año 2007, el propietario se comprometió a reconstruirlo (OBR 439/2005). Existe proyecto de reconstrucción presentado con número de expediente 961/2007. (DGBC)

Conserva su estructura original

Intervención sin alteración del elemento

Intervención con alteración del elemento

Totalmente alterado

Perdida casi total del elemento

Situación Territorial:

Dentro de núcleo de población

Entorno núcleo población (hasta 2Km)

Entorno rural

Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico.1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)




104 - 3Noviembre 2020

5.	AF	RQ	UI	TΕ	C1	ΓU	RA
----	----	----	----	----	----	----	----

Descripción:					_
Descripcion:	Resto de torre.				
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	X		
	Moler cereal	Moler sal		Moler Esparto	

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Resto de torre, ejecutada con muros de mampostería.

Revestimiento exterior: No se conserva

Revestimiento interior: No se conserva

Escalera interior: No se conserva

Estructura horizontal:

Forjados: No se conserva


Carpinterías: No se conserva

Elementos asociados

No se conservan. El molino estaba situado sobre andén y contaba con una balsa circular y canal. Pozo: No se conserva

Balsa: No se conserva

Canal: No se conserva



104 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del aire						
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos			
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo			
Linterna		Botalón	Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado			
Eje principal		Chapitel]			
Los elementos de la maquinaria del aire no se conservan						
Maquinaria del a		[]	7			
Tambor de Arcad	duces	Maza	Linterna del infierno			
Arbolete Rueda del Infierno						
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN						
Demolido	Muy Mal x	Mal Regular	Bien Muy Bien			
8. PATOLOGÍAS						
Torre:	Presenta deterioros mecánicos muy importantes que han provocado el colapso de casi toda su estructura. Desprendimientos de sus fábricas, (DM3), deformaciones, (DM1) y erosión (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado por las aves y la vegetación. Daños ocasionados por la acción del hombre (AH) que lo demolió parcialmente.					
Elementos asociados:	No se conserva.					
Maquinaria:	No se conserva.					
Medidas urgentes de actuación:	gentes de Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza, desescombro y consolidación					

104 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM.

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por c/ Manuel Bobadilla

Infraestructuras existentes en el entorno:

Lineas eléctricas aéreas.

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, existen en su entorno varias viviendas unifamiliares aisladas. A 500m se ubica el molino 103.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

104 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo no urbanizable protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la C/ Manuel Bobadilla, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. Fue demolido parcialmente en 2005, abriéndose diligencias por la Guardia Civil. En el año 2007, el propietario se comprometió a reconstruirlo (OBR 439/2005). Existe proyecto de reconstrucción presentado con número de expediente 961/2007. (DGBC)

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE					
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.				
Plantaciones asociadas:					
Cañizo y cítricos rodeando los restos de	molino.				
Elementos discordantes:					
Cítricos y cañizo rodeando los restos de la torre. Cableado eléctrico próximo.					
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena				

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

104 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros

Fotografías 1989. En Exp 160769 DGBC - 1 fotografía. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160769 DGBC - 6 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 10. En ficha 2

104 - 8

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino Lo Campero. Vista Noroeste. Pozo / 160769 - Año 1989- Exp 160769 DGBC

104 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F2: Molino Lo Campero. Alzado Noreste / DSC00957- Exp 160769 DGBC



F3: Molino Lo Campero. Canal y balsa / DSC00962- Exp 160769 DGBC

104 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F4: Molino Lo Campero. Vista Norte / P1370976



F5: Molino Lo Campero. Vista Oeste / P1370968

104 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS





PLANOS MOLINO 104. ENTORNO PRÓXIMO


1:500 A3


Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS









NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE






ALZADO NORESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







ALZADO NOROESTE




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









0 1 2 3 4 5

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 104. SECCIÓN ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

105 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario:	105	Denominación:	Molino de viento	de moler cereal
NIC:	21941/2009	Nombre popular:	Molino del Lecher	ro o de La Puebla
Nº Catalogo Carm:	160770	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil	
Otros:		Categoría:	Bien de interés cu	ultural
		1. LOCALIZACIÓN		
		Dirección:]	
		C/ Las Peceras. La	Puebla	
		Población/Paraje:	Lentiscar	
		Municipio	Cartagena	
		Código Postal:	30395	
		Hoja IGN:	955	
N F N I	1	Coordenadas UTM	30 ETRS 89	
		Molino:	X:	683197.18
	him		Y:	4176523.33
		Elementos	X:	
	1	asociados: Aljibe	Y:	
Acceso libre. Dificul	ltad baja 💮 🗴	Acceso		
Acceso libre. Dificul	tad media	Vía más próxima:		
Acceso libre. Dificul	tad Alta	C/ Las Peceras		
Acceso restringido		C/ Las Peceras		
2. SITUACIÓN - MT	N25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Ge	ográfico Nacional (IGN)
	1111111			28
	11111	//24/////		
		24		
		24		
		24	12	
		24		
Casas de la Balsa		24 3 - D - H I I I I I I I I I	La Puebl	a
Casas de la Balsa		24	La Puebl	a
Casas de la Balsa		24	La Puebl	a

105 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N				
Ref. Catastral:			Titularidad:	Pública	
Propietario:			DNI:		
]			
Sup. Construida:]	Datación:		S. XIX
Sup Parcela:			Uso actual:	Abandona	ado
4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL					
molino del Lechero. Molino harinero de dos cámaras. Por referencias de sus propietarios -tradición oral- su fecha de construcción se puede datar en el primer tercio del siglo XIX. En 1973 la Asociación de Amigos de los Molinos de Viento de Cartagena, siendo su presidente Ángel J. García Bravo, tuvo la idea de habilitar el molino como una ermita bajo la advocación de la Virgen del Buen Aire. Cesó en su actividad en 1950. Tuvo durante muchos años al maestro aperaor de molinos a Salvador Montoya para su mantenimiento.					
Elemento con espe	cial relevancia histórica		Con valores are	quitectónico	s de relevancia
•		Intervenciones: Autenticidad:			
_]	Autenticidad:		
_]]	Autenticidad: Conserva su es	structura ori	ginal
_		_] 			
_		_]]	Conserva su es	n alteración	del elemento
Intervenciones:	taurada recreciendola con	_] 	Conserva su es	n alteración on alteraciór	del elemento
Intervenciones: La torre ha sido res ladrillo hueco sin re	taurada recreciendola con vestir, rematando su		Conserva su es Intervención sir Intervención co	n alteración n alteración erado	del elemento X
Intervenciones: La torre ha sido res ladrillo hueco sin re			Conserva su es Intervención sir Intervención co Totalmente alte	n alteración en alteración erado tal del elem	del elemento X
Intervenciones: La torre ha sido res ladrillo hueco sin re	vestir, rematando su		Conserva su es Intervención sir Intervención co Totalmente alte	n alteración en alteración erado tal del elem	del elemento X del elemento X ento
Intervenciones: La torre ha sido res ladrillo hueco sin re	vestir, rematando su		Conserva su es Intervención sir Intervención co Totalmente alte Perdida casi to	n alteración en alteración erado tal del elem ritorial: eo de pobla	del elemento n del elemento x ento ción X
Intervenciones: La torre ha sido res ladrillo hueco sin re	vestir, rematando su		Conserva su es Intervención sir Intervención co Totalmente alte Perdida casi to Situación Terr Dentro de núcle	n alteración en alteración erado tal del elem ritorial: eo de pobla	del elemento n del elemento x ento ción X
La torre ha sido res ladrillo hueco sin re coronación con un a	vestir, rematando su]]] 9. F	Conserva su es Intervención sir Intervención co Totalmente alte Perdida casi to: Situación Terr Dentro de núcleo Entorno núcleo	n alteración en alteración erado tal del elem ritorial: eo de población (del elemento n del elemento ento ción X (hasta 2Km)




105 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTU	RA		
Descripción:	Torre		
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	
	Moler cereal X	Moler sal	Moler Esparto

El molino harinero tiene como principal función moler cereal para producir harina. Se construyen a nivel del terreno en zonas elevadas.

La mayoría de los molinos de moler suelen desarrollarse en tres plantas. En planta baja encontramos dos puertas enfrentadas orientadas generalmente a levante y poniente. Interiormente en esta planta se ubican tres huecos en el muro de fábrica, por el central es por el que llega el grano de la molienda de las plantas superiores y junto a este encontramos dos pequeños armarios destinados a los utensilios del molinero y a los libros de cuentas. En la planta primera se localiza la maquinaria del alivio y el apergo, y se abre en esta planta una ventana para ventilar la estancia. En la última planta se localiza la maquinaria de moler y se abren en el muro tres pequeñas aberturas para ventilación. En este nivel se ubica también el banco y un hueco en el muro, cerrado con un tabique de escaso espesor, preparado para ser demolido cuando sea necesario el cambio de las piedras o de piezas de maquinaria, siendo reconstruido posteriormente.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería, con la parte superior restaurada con ladrillo hueco. La ventana de levante está tapiada, al igual que las dos puertas. Sobre una de ellas conserva una ventana a modo de saetera. Tiene tres escalonamientos que van ampliando el diametro de la torre en altura.

Revestimiento exterior:	Revoco			
Revestimiento interior:	Mortero de cal ycemento			
Estructura horizontal:				
Forjados: Madera muy deteriorados				
Carpinterías: No se con	serva			

Elementos asociados

Los molinos dedicados a la labor de la molienda suelen encontrarse como edificaciones exentas, pues para su funcionamiento no dependen de construcciones auxiliares. Sin embargo, frecuentemente estos molinos presentan asociado un aljibe cercano que, aun no formando parte del funcionamiento del propio molino se deben tener en cuenta como parte de su entorno de protección.

Aljibe:			

105 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote X	Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga X	Aparejo		
Linterna		Botalón X	Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete X	Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel			
		e la maquinaria del aire. La pie fuéllaga sobre un machon de o	dra rabote ha sido recolocada obra.		
Maquinaria de n	noler				
Linterna		Piedras	Lengüeta y alzapuente		
Eje linterna y Lav	⁄ija	Tolva	Apergo y Alivio		
Banco de apoyo		Banco de picar	Marranos		
No conserva la m	naquinaria de mole	r.			
7. ESTADO DE 0	CONSERVACIÓN				
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien		
8. PATOLOGÍAS	3				
Torre:	revestimientos (Di Daños amplificado biodeterioro (B) o acción del hombre	e, (AH) que ha restaurado la pa	s, (DM4) en algunas zonas. s atmosféricos, (AA) y el getación. Daños originados por la		
Elementos asociados:	I INO se conservan				
Maquinaria: Deterioro de la madera que los conformaba por la acción de los agentes atmosféricos (AA) y biodeterioro (B) por el ataque de hongos y aves.					
Medidas urgentes de actuación:	peligro de desprei	/2007 Patrimonio RM). Limpiez ndimiento. Protección de acces al como protección de las fabri	so (seguridad). Ejecución de		

105 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

Urbano

Categoría:

Residencial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena Suelo Urbano de La Puebla, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en Jardín público. Molino vallado, acceso por C/ Peceras

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Ubicado en un jardín público en el núcleo urbano de La Puebla, rodeado de viviendas unifamiliares. A 300m se ubica el molino 106.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

105 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

Variables Medioambientales:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo urbano. Núcleo urbano de La Puebla.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. Se sitúa en un jardín público del núcleo urbano de La Puebla.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la C/ Peceras, lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente existen edificaciones que impiden la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que imposibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. Las intervenciones realizadas en la torre, junto con las viviendas, cableado y torre eléctrica en su entorno próximo afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Especies arbustivas y arbóreas de jardín	
Elementos discordantes:	
Intervenciones realizadas en la torre. Viv	iendas, cableado y torre eléctrica en su entorno próximo.

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

105 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías 1941. Antología de los molinos de viento. 1 fotografía.

Fotografías 1989. En Exp 160770 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2


Fotografías 2014. En Exp 160770 DGBC - 9 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 12. En ficha 2

105 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS

Fuente: Antología de los molinos de viento



F1: Molino del Lechero. 1941. Antología de los molinos de viento. Carlos Romero Galiana

105 - 9Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 1989



F2: Molino del Lechero. Alzado Noroeste / 160770 - Año 1989 - Exp 160770 DGBC



F3: Molino del Lechero. Alzado Oeste / 160770 - Año 1989 - Exp 160770 DGBC

105 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F4: Molino del Lechero. Alzado Este / DSC01002 - Exp 160770 DGBC



F5: Molino del Lechero. Alzado Sur / DSC01005 - Exp 160770 DGBC

105 - 11Noviembre 2020

11.4 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor




F6: Molino del Lechero. Alzado Sureste / IMG_0671



F7: Molino del Lechero. Alzado Noroeste / IMG_0688

105 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS






PLANOS MOLINO 105. ENTORNO PRÓXIMO


1:500 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS









NIVEL INTERMEDIO



nota: l**as cotas y niveles son aproximados** / no se conservan elementos asociados al molino aparte de los ya definido:


PLANOS MOLINO 105. PLANTAS ESTADO ACTUAL.


E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS









NIVEL CORONACIÓN

NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS

PLANOS MOLINO 105. PLANTAS ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS


PLANOS MOLINO 105. ALZADO ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS







ALZADO NORESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







2,82

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 105. SECCIÓN ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

106 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 106 Denominación: Molino de viento de elevar agua 21942/2009 NIC: Molino de las Casicas Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160771 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: C/ La Mandolina, 49. La Puebla Población/Paraje: Lentiscar Municipio Cartagena Código Postal: 30395 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 683428.56 Molino: X: Y: 4176256.29 683409.71 X: Elementos asociados: Balsa Y: 4176259.54 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta C/ La Mandolina Acceso restringido



106 - 2 Noviembre 2020

TIFICACIÓN

Ref. Catastral:3565111XG8736N0001SBTitularidad:PrivadoPropietario:MARFERSADNI:B73461147Sup. Construida:Datación:1935 (S-XX)

Sup Parcela: 710 m² Uso actual: Abandonado

4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL

Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 128, Molino Pedro de Las Casicas. Su torre fue construida en 1935 por el maestro albañil Pedro Solana y la parte de hierro de la maquinaria fue comprada a Gaspar Guardillas que la tenía montada en su molino de la finca del Pino (El Algar) en 11.500 reales. La parte de madera de la maquinaria la construyó el maestro aperaor Salvador Montoya, en marzo de 1936. La maquinaria de hierro se hizo en los talleres de "La Maquinista de Levante" en La Unión. La profundidad del pozo era de 9 metros y los arcaduces, de madera, de 12 litros de capacidad. El día 14 de marzo de 1936 con un fuerte viento de Lebeche se puso el molino en funcionamiento, en 1955 se le instaló un motor de gas pobre, marca CROSSLEY. Cesó su actividad en 1963.

Elemento con especial relevancia histórica

Con valores arquitectónicos relevantes

Intervenciones:

Fue restaurado por el Ayuntamiento de Cartagena con fondos PROCER, siendo inaugurado en abril de 2000.

Autenticidad:

Conserva su estructura original

Intervenciones sin alteración del elemento

Intervenciones con alteración del elemento

Totalmente alterado

Perdida casi total del elemento


Situación Territorial:

Dentro de núcleo de población

Entorno núcleo población (hasta 2Km)

Entorno rural

Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)



PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA				2A
Noviembre				re 2020
4.1 ARQUEOLOGÍA				
LOCALIZACIÓN IDENTIF	ICACIÓN RIESGO AF	RQUEOLÓ	GICO	Х
Municipio: Cartagena	Nº Registro	D.G.B.C.		1107/2010
Diputación: Lentiscar Nombre:	LA LOMICA	4	•	
Paraje: Los Roses Cultura:	Romano]
UTM: X: 683520 Función:	Habitat			
Y: 4176283 Tipo:	Villa]
DESCRIPCIÓN				
Descripción:	PROTEC	CIÓN AR	QUEOLÓGIC	A
Los materiales cerámicos documentados son ba				3
variados, entre los que se encuentran fragmentos de producción itálica, altoimperiales, produccione		s/Dataciór	า:	
cocina, así como algunos fragmentos de Terra S Sudgálica.Con los datos disponibles actualmente puede establecer la posibilidad de la existencia o yacimiento en esta zona, por lo tanto no es posib la necesidad de proteger y conservar el patrimon arqueológico existente en esa área, por lo que se	igillata Ceramica no se ánforas a no de le justificar io	i comun, ∃ Itoimperia	Гегга Sigillata les	Sudgalica,
oportuno no proceder a su catalogación. No obst	ante, se ESTADO	DE CON	SEVACIÓN	
mantiene en carta las bases de datos del patrimo arqueológico regional.	onio Bien			
	Deteriora	do		
	Mal			Х
RIESGOS PREVISIBLES	MEDIDAS PREVEI	NTIVAS		
LABOREO AGRICOLA	EVALUACIÓN DE	RIEGOS A	ARQUEO.	
CONSTRUCCIÓN X	PROTECCIÓN CA	RTA ARQ	UEOLÓGICA	
ZANJAS/INFRAESTRUCTURAS X	PROTECCION P.G	G.M.O.		
VERTIDOS X				
RODAMIENTO VEHÍCULOS				
FOTOGRAFÍA YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO	MAPA DE RIESGO	ARQUE	OLÓGICO	
			106	

106 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo sobre anden y balsa rectangular.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua X

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Torre restaurada. En la planta superior mantiene las cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Encalado en blanco

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: Restauradas. De madera


Elementos asociados

Conserva el anden completo restaurado, con la fábrica perimetral encalada en blanco. El pozo tambien ha sido restaurado, de forma ovalada, con escalera de acceso y encalado en blanco. La balsa rectangular conserva sus contrafuertes, tambien está encalada en blanco.

Pozo: Restaurado

Balsa: Rectangular, restaurada

Canal:



106 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del a	aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos	x	
Telar		Piedra Fuéllaga	x Aparejo		
Linterna		Botalón	Velas	x	
Rueda del aire		Palo guía y carrete	x Mecanismo frena	ado	
Eje principal		Chapitel	x		
	el aire ha sido resta os y apoyados con	aurada. No se ha podido ac tra la torre.	ceder al interior. Los	palos con las	
Maquinaria del a	agua				
Tambor de Arcad	duces x	Maza	x Linterna del infie	erno	
Arbolete		Rueda del Infierno			
La maquinaria del agua ha sido restaurada. No se ha podido acceder al interior. 7. ESTADO DE CONSERVACIÓN Demolido Muy Mal Regular Bien X Muy Bien					
8. PATOLOGÍAS Torre:					
Tone.		estaurada y presenta un bu por la acción de los agente s (AA).			
Elementos asociados:	I IΔndán Pozo v Ralea. Han cido rectaurados, precentan un huen estado de				
Maquinaria: Deterioro de la madera que conforma los elementos exteriores por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Deterioros mecánicos por roturas (DM5). Deterioros químicos por corrosión (DQ4) de los elementos fabricados en hierro. Biodeterioro (B) por la acción de las aves.					
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4	4/2007 Patrimonio RM).			

106 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

Urbano

Categoría:

Industrial

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Recuperación y Protección del Mar Menor, PGMO de Cartagena Suelo Urbano de La Puebla, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por C/ La Mandolina

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Ubicado en el límite del núcleo urbano de La Puebla, rodeado de viviendas unifamiliares, edificaciones residenciales y parcelas de uso agrario. A 300m se situa el molino 105.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

106 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo urbano. Núcleo urbano de La Puebla.
- 2. Se encuentra protegido por la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia como BIC.
- 3. No tiene definido entorno de protección.
- 4. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la C/ La Mandolina, lo que favorece su visibilidad.
- 5. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilita su funcionamiento tras su restauración.
- 6. Las torres y líneas eléctricas próximas afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Matorral y vegetación herbácea.	
Elementos discordantes:	
Torres y líneas eléctricas en su entorno p	próximo.
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

106 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros.

Fotografías 1989. En Exp 160771 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160771 DGBC - 10 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 12. En ficha 3

106 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de las Casicas. Alzado Oeste / 160771-1-Año 1989 - Exp 160771 DGBC



F2: Molino de las Casicas. Vista Sur / 160771-1-Año 1989 - Exp 160771 DGBC

106 - 9 Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F3: Molino de las Casicas. Alzado Sureste. Acceso / DSC01018 - Exp 160771 DGBC




F4: Molino de las Casicas. Alzado Suroeste. Pozo y balsa / DSC01014 - Exp 160771 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino de las Casicas. Alzado Suroeste. Pozo y balsa / IMG_0659



F6: Molino de las Casicas. Alzado Sureste. Acceso / IMG_0653

106 - 11Noviembre 2020


FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino de las Casicas. Alzado Sur. Vista acceso y pozo / IMG_0652

106 - 12 Noviembre 2020

12. PLANOS







PLANOS MOLINO 106. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS






NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HAN PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO

PLANOS MOLINO 106. PLANTAS ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 106. ALZADO ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 106. ALZADO ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





MOLINO DE 10 PALOS CON CORONA METÁLICA. LOS PALOS SE ENCASTRAN Y ATORNILLAN A LA CORONA QUE PERMITE ALINEAR LOS PALOS EN UN MISMO PLANO, A DIFERENCIA DEL BOTALÓN DE MADERA EN EL QUE LOS CUATRO PARES SE COLOCAN UNO A CONTINUACIÓN DEL OTRO SIGUIENDO LA DIRECCIÓN LONGITUDINAL DEL EJE.


1. PALOS 2. CORONA METÁLICA 3. PLETINAS 4. CHAPITEL

PLANOS MOLINO 106. CORONA METÁLICA E:1/10

Fecha Julio 2019

E:1/25

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



107-1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 107	Denominación:	Molino de viento de elevar agua					
NIC: 21943/2009	Nombre popular:	Molino de los Roses					
Nº Catalogo Carm: 160772	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil					
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural					
1	1. LOCALIZACIÓN						
	Dirección:]					
	Paraje Los Rocas. Polígono 509. Parcela 593.						
	Población/Paraje:	Lentiscar					
	Municipio	Cartagena					
	Código Postal:	30395					
	Hoja IGN:	955					
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89					
	Molino:	X: 683862.80					
		Y: 4175704.59					
	Elementos	X:					
	asociados: Balsa	Y:					
Acceso libre. Dificultad baja X	Acceso						
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:						
Acceso libre. Dificultad Alta	Comptons DM 525						
Acceso restringido	Carretera RM - F35						
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)					
Cases de la Balsa		La Puebla Casa Tierra S					
		19 Casa de los Castejon					
e tas Mainas							
e tas Mainas	Las Casicas						
	Casa Utrera	Los Roses					
	Gdsd Ottera						

107 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓN										
Ref. Catastral:	51016A509005930000PD		Titularidad:	Privada						
Propietario:			DNI:							
Sup. Construida:]	Datación:		S. XX					
Sup Parcela:	1.276 m ²]	Uso actual:	Abandonac	lo					
4. VALOR HISTÓF	4. VALOR HISTÓRICO Y SOCIAL									
Carlos Romero Galiana lo identifica en su libro "Antología de los molinos de viento" con el nº 130, Molino Los Roses. Este molino se inauguró el 25 de junio de 1932 siendo su propietario. Francisco Inglés García. La obra de albañilería estuvo a cargo de Asensio Vidal y la maquinaria fue obra de Salvador Montoya. La originalidad de este molino, y del anterior, es que su pozo está en el interior del molino y no en el exterior como es la forma habitual. Esta construcción supone un ahorro en la maquinaria ya que se suprime la rueda catalina o del infierno y la maza. Sólo hay en todo el Campo de Cartagena tres ejemplares de esta variedad; los otros son: el de Lo Ribera y el de Santa Rosalía en Torre Pacheco.										
	ecial relevancia histórica	Ц	Valores arquite	Cionicos reie	varites	Щ				
Intervenciones:]	Autenticidad:							
			Conserva su estructura original							
			Intervención sin alteración del elemento							
			Intervención con alteración del elemento							
			Totalmente alterado							
No se han realizad	o intervenciones		Perdida casi total del elemento							
			Situación Territorial:							
			Dentro de núcleo de población							
			Entorno núcleo	población (h	asta 2Km)	X				
			Entorno rural							
Cartografía histórica. Vuelo fotogramétrico. 1929. Ruiz de Alda - Instituto Geográfico Nacional (IGN)										

PLAN DIRECTOR MOLINOS DE VIENTO REGIÓN DE MURCIA						2A
Noviembre						e 2020
4.1 ARQUEOLOGÍA	A					
LOCALIZACIÓN		IDENTIFICAC	CIÓN	RIESGO ARQUEOLÓ	OGICO	X
Municipio:	Cartagena			Nº Registro D.G.B.C.		131/2009
Diputación:	Lentiscar	Nombre:		LOS ROSES]
Paraje:	Los Roses	Cultura:		Romano]
UTM: X:	683950	Función:]
Y:[4175577	Tipo:		Hallazgo aislado]
DESCRIPCIÓN						
Descripción:				PROTECCIÓN AR	QUEOLÓGICA	4
Junto al caserío, un	•	•		Grados:		3
semiesférica, con ul 0,29 m de grosor, co			-	Materiales/Datación	า:	
de diámetro, destina	ado a la molturació	n de la aceituna	a, junto	Los trabajos de pro	•	
con la parte inferior de 0,46 m de diáme		-		Antolinos un orbis t con la parte inferior		-
vinculados probable	emente con proces	os productivos		en conglomerado. I	No se ha docu	
relacionados con la	elaboración de ace	eite en época ro	mana.	otro tipo de materia	d.	
En el entorno inmed				ESTADO DE CONS	SEVACIÓN	
de interés arqueológ los mismos. Cabe la		•		Bien		
caserío sobre los re	-			Deteriorado		
				Mal		Х
RIESGOS PREVISI	IBLES		MEDID	AS PREVENTIVAS		
LABOREO AGRICO	DLA		EVALU	JACIÓN DE RIEGOS A	ARQUEO.	Х
CONSTRUCCIÓN	X		PROTE	ECCIÓN CARTA ARQ	UEOLÓGICA	Х
ZANJAS/INFRAEST	TRUCTURAS		PROTE	ECCION P.G.M.O.		Х
VERTIDOS						
RODAMIENTO VEH	HÍCULOS					
FOTOGRAFÍA YAC	IMIENTO ARQUE	OLÓGICO	MAPA	DE RIESGO ARQUE	OLÓGICO	
					Marie 1	
						X
				74 / / /		
T	4.00	'∀		1/07		
		A THE RESERVE				-
			S SIMPLE	A A		
	224	# 134 A		1/60	- Roses, Los	
The second secon				William Com	y –	
	美国教育			MANAMATICA (CARACTA)		97/8/1/2

107 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:


Torre con pozo en su interior sobre anden.

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior tiene cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras enmarcadas con ladrillo macizo. Bancada de mamposteria para apoyar la maquinaria. El pozo era accesible desde el exterior mediante una ventana que actualmente está cegada.

X

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Madera muy deteriorados

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Solo se conserva el muro de mamposteria del anden en una zona. El pozo se ubica en el interior de la torre, tiene una boveda de ladrillo en la zona intermedia y una abertura a cada lado para el paso de la maroma y los cangilones. De la balsa cuadrada de mampostería, solo se conserva el lado junto al anden.

Pozo:


Ovalado en el interior de la torre

Balsa:

Rectangular, solo conserva un lado

Canal:

No se conserva



107 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA									
Maquinaria del aire									
Rueda terrera			Piedra Rabote			Palos			
Telar		X	Piedra Fuélla	ıga	X	Aparejo			
Linterna		X	Botalón		X	Velas			
Rueda del aire		X	Palo guía y c	arrete		Mecanismo fr	ena	ado	
Eje principal		X	Chapitel						
Los elementos d	e la maquina	ria de	l aire que se c	onservan está	án r	muy deteriorad	os.		
Maquinaria del	agua								
Tambor de Arca	duces	X	Maza			Linterna del infierno X			X
Arbolete		X	Rueda del In	fierno					
Los elementos d	e la maquina	ria de	l agua que se	conservan es	tan	deteriorados.			
7. ESTADO DE	CONSERVA	CIÓN							
Demolido	Muy Mal		Mal x	Regular		Bien		Muy Bien	
8. PATOLOGÍAS	3								
Torre: Presenta deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus revestimientos (DM3) y la erosión de sus fábricas, (DM4) en algunas zonas. Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado por las aves. Daños originados por la acción del hombre, (AH) que ha tapiado su acceso y situado tuberías en su interior.									
Elementos asociados: Pozo: Ubicado en su interior presenta deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Andén: Presenta deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus fábricas de mampostería en casi todo su perímetro (DM3). Deterioros físicos por la acción de los agentes atmosféricos que han influido en la degradación de sus fábricas (AA), biodeterioro, (B) por la acción de la proliferación de vegetación sobre su superficie. Balsa: Prácticamente destruida solo conserva uno de sus lados. Presenta deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos (DM3).									
Maquinaria:	Maquinaria: Deterioro de la madera que los conforma por la acción de los agentes atmosféricos (AA). Biodeterioro (B) por la acción de las aves.								
Medidas urgentes de actuación:	de peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de								

107 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo naves industriales y una balsa de riego de grandes dimensiones. A 600m se ubica el molino 004.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

107 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. La balsa de riego de grandes dimensiones, las tuberías ubicadas en la base de la torre y las líneas eléctricas en su entorno próximo afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cultivos hortícolas. Matorral y vegetación	herbácea.
Elementos discordantes:	

Balsa de riego de grandes dimensiones. Tuberías ubicadas en la base de la torre. Líneas eléctricas en su entorno próximo.

Variables Medioambientales: Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

107 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros.

Fotografías 1989. En Exp 160772 DGBC - 4 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160772 DGBC - 10 fotografías. En ficha 3

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 18. En ficha 3

107 - 8 Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de los Roses. Alzado Suroeste / 160772-1-Año 1989 - Exp 160772 DGBC



F2: Molino de los Roses. Maquinaria del agua / 160772-1-Año 1989 - Exp 160772 DGBC

107 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F3: Molino de los Roses. Alzado Sureste. Acceso / DSC01065 - Exp 160772 DGBC

107 - 10 Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2014 Fuente: DGBC



F4: Molino de los Roses. Maquinaria del agua / DSC01070 - Exp 160772 DGBC



F5: Molino de los Roses. Alzado Suroeste / DSC01063 - Exp 160772 DGBC

107-11Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F6: Molino de los Roses. Alzado Sureste. Acceso / IMG_0548

107- 12Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor




F7: Molino de los Roses. Alzado Suroeste / IMG_0537



F8: Molino de los Roses. Maquinaria del aire / IMG_0570

107 - 13Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 107. ENTORNO

1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS





<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 erosión

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE












$$\frac{4,42}{2,50}$$
 $\frac{0,96}{2,50}$




 4,42

 0,56
 2,50
 0,56







NIVEL DE ACCESO

NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 107. PLANTAS ESTADO ACTUAL.

E:1/100

NIVEL INTERMEDIO



Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE


AH ACCIÓN DEL HOMBRE



ALZADO SUR









ALZADO ESTE. ACCESO.











108 - 1Noviembre 2020

Casas Lo

Nº de Inventario: 108 Denominación: Molino de viento de elevar agua 21944/2009 NIC: Nombre popular: Molino El Arquillo Nº Catalogo Carm: 160773 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: 160773 Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Paraje El Arquillo. Polígono 507. Parcela 476. La Palma. Población/Paraje: Lentiscar Municipio Cartagena Código Postal: 30395 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 682182.03 Molino: X: Y: 4175321.39 682202.49 X: Elementos asociados: Balsa 4175331.15 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Carretera RM-F35 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Casas de las Meinas Las Casicas Los Roses Casa Utrera K. 14 Casa de los Calderones Casa del Arquillo

108 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ)N							
Ref. Catastral:	51016A507004760000PK	Titularidad:	Privada					
Propietario:		DNI:						
Sup. Construida:		Datación:	S. XX					
Sup Parcela:	20.446 m²	Uso actual:	Abandonado					
4. VALOR HISTÓI	RICO Y SOCIAL							
Molino del Arquillo	aliana lo identifica en su libro "Al . Se construyó en 1911 por Jos	é "el Gavilán" y ce	esó "en su actividad en 1960.					
	ecial relevancia histórica	Con valores arquitectónicos de relevancia						
Intervenciones:		Autenticidad:		IV.				
			estructura original	Х				
		Intervenciones sin alteración del elemento						
		Intervenciones con alteración del elemento						
		Totalmente alterado						
No se han realiza	do intervenciones en el molino	Perdida casi total del elemento						
		Situación Territorial:						
		Dentro de núcleo de población						
		Entorno núcleo población (hasta 2Km)						
		Entorno rural						
Cartografía histó	rica. Vuelo fotogramétrico. 1929	9. Ruiz de Alda - I	nstituto Geográfico Nacional (IG	N)				

108 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo sobre andén y balsa cuadrada.

Tipología:

Trasegar agua


Elevar agua X

Moler cereal

Moler sal

Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior mantiene cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras. La pared junto al pozo está enlucida y la abertura para la maza esta tapiada.

Revestimiento exterior:

Revoco

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

No se conservan

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Conserva la obra de mamposteria del anden, pero no en todo su perimetro. El pozo ha perdido el brocal, está colmatado y cegado y la abertura para la maza tapiada. La balsa se conserva en buen estado, cuadrada, de mamposteria, con contrafuertes exteriores, el borde biselado al interior, lavadero y canal perimetral en uno de sus lados, el mas proximo al molino. Estaba conectada a otra balsa cuadrada mas pequeña mediante un canal, que no se conserva.

Pozo:


No conserva el brocal. Colmatado

Balsa:

Cuadrada de mampostería

Canal:

Ladrillo y cal hidráulica



108 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del	aire				
Rueda terrera		Piedra Rabote		Palos	
Telar		Piedra Fuéllaga	X	Aparejo	
Linterna		Botalón		Velas	
Rueda del aire		Palo guía y carrete		Mecanismo frenado	
Eje principal		Chapitel			
	naquinaria del aire, modo de escalon e		da,	un fragmento en el anden y el	
Maquinaria del	agua				
Tambor de Arcad	duces	Maza		Linterna del infierno	
Arbolete		Rueda del Infierno			
No conserva la maquinaria del agua.					
7. ESTADO DE (CONSERVACIÓN				
Demolido Muy Mal Regular Bien Muy Bien					
8. PATOLOGÍAS	3				
Torre:					
Elementos asociados: Andén, Canal y Balsa: Presentan deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos (DM3) en algunas zonas. Erosión de sus fábricas (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado la proliferación de vegetación sobre los mismos. Pozo: No se conserva					
Maquinaria:	No se conserva.				
Medidas urgentes de actuación:	urgentes de peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de				

108 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural

Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo viviendas unifamiliares y balsas de riego de grandes dimensiones. A 500m se ubica el molino 109.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

108 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. La torre electrica de alta tensión ubicada junto al molino afecta a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cultivos hortícolas. Matorral y vegetación	n herbácea.
Elementos discordantes:	
Torre electrica de alta tensión junto al mo	olino.
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.


<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

108 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros.

Fotografías 1989. En Exp 160773 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160773 DGBC - 12 fotografías. En ficha 3

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 20. En ficha 4

108 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F1: Molino El Arquillo. Vista Este. Molino y Balsa / 160773 - Año 1989 - Exp 160773 DGBC

108 - 9

Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014



F2: Molino El Arquillo. Alzado Sur. Acceso / DSC01042 - Exp 160773 DGBC

108 - 10Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F3: Molino El Arquillo. Vista Noreste. Molino y Balsa / DSC01036 - Exp 160773 DGBC



F4: Molino El Arquillo. Alzado Este / DSC01034 - Exp 160773 DGBC

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F5: Molino El Arquillo. Alzado Suroeste / IMG_0525



F6: Molino El Arquillo. Vista Este. Molino y Balsa / IMG_0444

FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F7: Molino El Arquillo. Lavadero y Balsa / IMG_0456



F8: Molino El Arquillo. Canal / IMG_0437

108 - 13Noviembre 2020


12. PLANOS



PLANOS MOLINO 108. ENTORNO


1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS























NIVEL DE ACCESO

NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 108. PLANTAS ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

108 - 4



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




ALZADO SURESTE. ACCESO.



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS







ALZADO NORESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019

109 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 109	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC: 21945/2009	Nombre popular:	Molino del Vinatero		
Nº Catalogo Carm: 160774	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural		
	1. LOCALIZACIÓN			
	Dirección:]		
	Paraje Los Lucas. I	∟entiscar. Polígono 510. Parcela 655.		
	Población/Paraje:	Lentiscar		
	Municipio	Cartagena		
	Código Postal:	30395		
	Hoja IGN:	0955		
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89		
	Molino:	X: 682764.41		
		Y: 4175329.02		
	Elementos	X:		
	asociados: Balsa	Y:		
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso			
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificultad Alta	Carretera RM-F35			
Acceso restringido x	Carretera Min-1 33			
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topo	gráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)		
Casas de las Meinas	13 13	Casa Utrera Los Roses		
Casa del Arquille	asa de los Calderor	Des 22 Casas Lo		

109 - 2Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	N							
Ref. Catastral:	51016A510006550000PY		Titularidad:	Privada				
Propietario:			DNI:					
	Máximo Campillo García			22852639T				
Sup. Construida:			Datación:	S. XX				
Sup Parcela:	96.213 m ²		Uso actual:	Abandonado				
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL							
Molino del Vinatero conoció también co	liana lo identifica en su libro "A p.Fue construido en 1920 por J omo molino de la Rambleta. De stro Salvador Montoya. En 197	ua e s	n Carrión y su a u mantenimiento	ctividad cesó en 1960. Se le o, después de su construcción,				
Elemento con espe	ecial relevancia histórica		Con valores arquitectónicos de relevancia					
Intervenciones:			Autenticidad:					
			Conserva su e	structura original X				
			Intervención sin alteración del elemento					
			Intervención con alteración del elemento					
			Totalmente alterado					
No se han realizad	o intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento					
			Situación Territorial:					
			Dentro de núcleo de población					
			Entorno núcleo	población (hasta 2Km) X				
		Entorno rural						
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico. 194	15	- Instituto Geog	ráfico Nacional (IGN)				
		から ない 人 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一						

109 - 3Noviembre 2020

					Noviembre 2020		
5. ARQUITECTUR	RA						
Descripción:	Torre.						
Tipología:	Trasegar agua	E	Elevar agua 💢 🗶				
	Moler cereal	Ν	Moler sal		Moler Esparto		
Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.							
		E	Estructura vertical:				
		Ţ	Torre:				
			Ejecutada con muros de mampostería. Se encuentra recubierta de hiedra. Imposible acceder.				
		Revestimiento exterior: Revoco					
		Revestimiento interior:					
		E	Escalera interior:				
		Estructura horizontal:					
		Forjados:					
		C	Carpinterías:				
Elementos asociados							
		F	Pozo:				
		E	Balsa: No se conserv	va			
			Canal: No se conserv	va			
Andén, balsa y ca En su estado actu determinar si cons							

109 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA						
Maquinaria del a	aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos			
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo			
Linterna		Botalón	Velas			
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado			
Eje principal		Chapitel				
		aire no se conservan				
Maquinaria del a						
Tambor de Arcad	luces	Maza	Linterna del infierno			
Arbolete		Rueda del Infierno				
	ual no se puede de	eterminar si se conserva la ma	quinaria del agua.			
Demolido Muy Mal x		Mal Regular	Bien Muy Bien			
O DATOLOGÍAG						
8. PATOLOGÍAS						
Torre: Su estado actual solo permite reconocer daños por biodeterioro (B) ocasionado por la gran proliferación de vegetación sobre la torre, junto con la acción de las aves.						
Elementos asociados:	No se conservan.					
Maquinaria:	No se conserva.					
Medidas urgentes de actuación:	es de Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza y retirada de la vegetación que					

109 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo naves agrícolas y balsas de riego de grandes dimensiones. A 500m se ubica el molino 108 y 004.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

109 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con la carretera RM-F35 lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. Su estado actual recubierto de hiedra afecta a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Hiedra cubriendo todo el molino	
Elementos discordantes:	
Su estado actual recubierto de hiedra.	
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

109 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías 1940. Antología de los molinos de viento. 1 fotografía

Fotografías 1989. En Exp 160774 DGBC - 3 fotografías. En ficha 1


Fotografías 2014. En Exp 160774 DGBC - 8 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 13. En ficha 1

109 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS HISTÓRICAS


Fuente: Antología de los molinos de viento



F1: Molino del Vinatero. 1940. Antología de los molinos de viento. Carlos Romero Galiana

109 - 9Noviembre 2020


11.2 FOTOGRAFÍAS 1989 Fuente: DGBC



F2: Molino del Vinatero / 160774-Año 1989 - Exp 160774 DGBC

109 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2014 Fuente: DGBC




F3: Molino del Vinatero / DSC01059 - Exp 160774 DGBC

109 - 11Noviembre 2020

11.4 FOTOGRAFÍAS 2019


Autor: Equipo redacto




F4: Molino del Vinatero / P1380441

109 - 12 Noviembre 2020

12. PLANOS






Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS









NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO



PATOLOGÍAS

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 ÓXIDOS

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

Q3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

110 - 1Noviembre 2020

Nº de Inventario: 110	Denominación:	Molino de viento de elevar agua	
NIC: 21946/2009	Nombre popular:	Molino del Seco	
Nº Catalogo Carm: 160775	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil	
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural	
	1. LOCALIZACIÓN		
	Dirección:		
	Paraje Molino Seco	o. La Palma. Polígono 503. Parcela 242.	
	Población/Paraje:	La Palma	
	Municipio	Cartagena	
	Código Postal:	30593	
Total of the control	Hoja IGN:	0955	
	Coordenadas UTM	1 30 ETRS 89	
	Molino:	X: 680584.11	
		Y: 4175399.53	
	Elementos	X:	
Management of the control of the con	asociados: Balsa	Y:	
Acceso libre. Dificultad baja	Acceso		
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:		
Acceso libre. Dificultad Alta	RM-F36		
Acceso restringido X	TAIVI-1 30		
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topog	ráfico Nacional 1:25	5.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)	
Casa Uvillaga		Casa de González Casa Woline Sece	
nfierno S	Casa del Eranco	Caseta de Genzález Fuente An	
de las Rocas	25		

110 - 2Noviembre 2020


3. IDENTIFICACIÓ	N				
Ref. Catastral:	51016A503002420000PQ		Titularidad:	Privada	
Propietario:			DNI:		
Sup. Construida:			Datación:	S. XX	
Sup Parcela:	65.657 m ²		Uso actual:	Abandonado	
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL				
Molino del Seco. Co finca perteneció a l	·	l d Ma	le Santa Ana y co anolo el Curro. P	linos de viento" con el nº 113, esó en su actividad en 1947. La róximos a este molino estaban	
Elemento con espe	cial relevancia histórica		Con valores ard	quitectónicos de relevancia	
Intervenciones:			Autenticidad:		
			Conserva su es	structura original X	
			Intervención sir	n alteración del elemento	
			Intervención co	n alteración del elemento	
			Totalmente alte	erado	
No se han realizado	o intervenciones en el molino		Perdida casi total del elemento		
		Situación Territorial:			
			Dentro de núcleo de población		
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)		
			Entorno rural X		
Cartografía histór	ica. Vuelo fotogramétrico. 1929		Ruiz de Alda - In	stituto Geográfico Nacional (IGN)	

110 - 3Noviembre 2020

5. 4	٩R	ด เ	ITE	CTI	IRΔ

0174120112010101					
Descripción:	Resto de torre.				
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	X		
	Moler cereal	Moler sal		Moler Esparto	

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



⊢etrı	ıctıır	a vert	ical	ŀ

Torre:

Resto de torre ejecutada con muros de mampostería.

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: No se conservan


Elementos asociados

No se conservan. El molino presentaba pozo exterior y estaba situado sobre andén. La balsa era circular y existía otro andén de menor tamaño que el del molino, donde posiblemente se ubicaba un pozo y una aceña

Pozo: No se conserva

Balsa: No se conserva

Canal: No se conserva



110 - 4 Noviembre 2020

6. MAQUINARIA			
Maquinaria del a	aire		
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo
Linterna		Botalón	Velas
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado
Eje principal		Chapitel	
	·	l aire no se conservan	
Maquinaria del a			
Tambor de Arcad	luces	Maza	Linterna del infierno
Arbolete		Rueda del Infierno	
	e la maquinaria de CONSERVACIÓN Muy Mal	I agua no conservan Mal Regular	Bien Muy Bien
8. PATOLOGÍAS			
Torre:		as masániass importantes que	han provincede el colones de la
Tone.	parte superior de deformaciones, ([su estructura. Desprendimien	amplificados por la acción de los
Elementos asociados:	No se conservan.		
Maquinaria:	No se conserva.		
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4	1/2007 Patrimonio RM). Limpie	eza y consolidación muros.

110 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada vallada, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo naves agrícolas y balsas de riego de grandes dimensiones.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

110 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras su restauración.
- 7. Los cítricos rodeando al molino afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Cítricos rodeando el molino. Influye en su	u contemplación.
Elementos discordantes:	
Cítricos rodeando el molino. Influye en su	u contemplación.
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

110 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros.

Fotografías 1989. En Exp 160775 DGBC - 2 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160775 DGBC - 3 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 9. En ficha 2

110 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989

Fuente: DGBC



F1: Molino del Seco. Vista Noreste. Pozo / 160775-Año 1989 - Exp 160775 DGBC



F2: Molino del Seco. Alzado Oeste / 160775-Año 1989 - Exp 160775 DGBC

110 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F3: Molino del Seco. Alzado Suroeste. Acceso / DSC00980 - Exp 160775 DGBC



F4: Molino del Seco. Vista Noreste. Pozo / DSC00983 - Exp 160775 DGBC

110 - 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redacto




F5: Molino del Seco. Vista Oeste / P1380461




F6: Molino del Seco. Vista Suroeste / P1380465

110 - 11Noviembre 2020

12. PLANOS





PLANOS MOLINO 110. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3


Julio 2019


FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS






/	5,50	
0.95	3,60	0.05
/ 0,73	3,00	0,73








+35,00 NIVEL DE ACCESO

NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE CONSERVAN ELEMENTOS ASOCIADOS AL MOLINO APARTE DE LOS YA DEFINIDOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO





PLANOS MOLINO 110. ALZADO ESTADO ACTUAL.


E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

110 - 4





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS.

PLANOS MOLINO 110. ALZADO ESTADO ACTUAL.

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

110 - 5

111-1Noviembre 2020

Casas

Nº de Inventario: 111 Denominación: Molino de viento de elevar agua 21947/2009 NIC: Molino de Lo Rivera Nombre popular: Nº Catalogo Carm: 160776 Tipo de Bien: Arquitectura Civil Otros: Categoría: Bien de interés cultural 1. LOCALIZACIÓN Dirección: Paraje La Ribera Nueva. Polígono 508. Parcela 3520. La Palma Población/Paraje: Lentiscar Municipio Cartagena Código Postal: 30395 Hoja IGN: 955 Coordenadas UTM 30 ETRS 89 681277.12 Molino: X: Y: 4176850.20 681255.71 X: Elementos asociados: Balsa 4176865.95 Acceso libre. Dificultad baja Acceso Acceso libre. Dificultad media Vía más próxima: Acceso libre. Dificultad Alta Carretera RM-F36 Acceso restringido 2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN) Casas de los Tardios Casas de la Balsa Rivera Nueva Casas de los Ruices

111 - 2 Noviembre 2020

3. IDENTIFICACIÓ	DN				
Ref. Catastral:	51016A508305200000PE	Titularidad:	Privada		
Propietario:		DNI:			
]			
Sup. Construida:		Datación:	S. XIX-XX		
Sup Parcela:	10. 248 m²	Uso actual:	Abandonado		
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL				
Molino de Lo Riber Molino con pozo er		Juan "el Benigno"	y cesó en su actividad en 1958.		
Intervenciones:	Solal Tolovanola Historica	Valores arquitectónicos relevantes Autenticidad:			
intervenciones.			structura original X		
			n alteración del elemento		
		Intervención con alteración del elemento			
		Totalmente alterado			
Nia aa kan wasiinad	I. tukaman atau a				
No se han realizad	o intervenciones	Perdida casi total del elemento			
		Situación Territorial:			
		Dentro de núcleo de población			
		Entorno núcleo población (hasta 2Km) X			
		Entorno rural			
Cartografia histor	rica. Vuelo fotogrametrico. 192	9. Ruiz de Alda - II	nstituto Geográfico Nacional (IGN)		

111 - 3 Noviembre 2020

5. ARQUITECTURA

Descripción:

Torre con pozo en su interior sobre anden y dos balsas, cuadrada y circular.


X

Tipología:

Trasegar agua Elevar agua

Moler cereal Moler sal Moler Esparto

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Ejecutada con muros de mampostería ha perdido parte del alzado junto al pozo. En la planta superior tiene cuatro ventanas de ventilación a modo de saeteras.

Revestimiento exterior:

Revoco, deteriorado

Revestimiento interior:

Mortero de cal

Escalera interior:

Bóveda tabicada de ladrillo

Estructura horizontal:

Forjados:

Madera muy deteriorados

Carpinterías: No se conservan

Elementos asociados

Se conserva el andén del molino. El pozo se ubica en el interior de la torre, tiene una boveda de ladrillo en la zona intermedia y una abertura a cada lado para el paso de la maroma y los cangilones. Tiene una doble balsa, una circular exenta, de mamposteriar con el borde biselado y pintada a la almagra. y la otra rectangular aprovechando el anden del molino y de la aceña. Tambien tiene una tapia cercando un espacio anexo al andén, utilizado para encerrar ganado, con abrevaderos conectados a la balsa.

Pozo:


Ovalado en el interior de la torre

Balsa:

Doble balsa de mamposteria

Canal:

Se conserva deteriorado



111 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA			
Maquinaria del	aire		
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo
Linterna		Botalón	Velas
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado
Eje principal		Chapitel	
Los elementos d	e la maquinaria de	l aire no conservan.	
Maquinaria del	agua		
Tambor de Arca	duces	Maza	Linterna del infierno
Arbolete		Rueda del Infierno	
Los elementos d	e la maquinaria de	l agua no conservan.	
7. ESTADO DE CONSERVACIÓN			
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien
8. PATOLOGÍAS	3		
Torre:			
Tone.	parte de su estru (DM3), grietas, (D	ctura. Desprendimientos de su	amplificados por la acción de los
Elementos asociados:	Pozo, Balsas, Canal y Andén: Presentan deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus fábricas y revestimientos (DM3) en algunas zonas. Erosión de sus fábricas (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA) y el biodeterioro (B) ocasionado la proliferación de vegetación sobre los mismos.		
Maquinaria:	No se conserva.		-
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM). Limpieza. Retirada de elementos en peligro de desprendimiento. Protección de acceso (seguridad). Ejecución de chapitel provisional como protección de las fabricas.		

111 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo naves agrícolas y balsas de riego de grandes dimensiones.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

111 - 6Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. Parte del andén del molino y el espacio cercado para encerrar el ganado están ubicados en otra parcela.
- 6. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural lo que favorece su visibilidad.
- 7. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección, lo que posibilitaría su funcionamiento tras la restauración de este interesante conjunto.
- 8. La gran balsa de riego, el centro de transformación, la torre eléctrica y los materiales acumulados en su entorno próximo afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE	
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.
Plantaciones asociadas:	
Matorral y vegetación herbácea.	
Elementos discordantes:	
Gran balsa de riego, centro de transform entorno próximo.	nación, torre eléctrica y materiales acumulados en su
Variables Medioambientales:	Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

111 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros.

Fotografías 1989. En Exp 160776 DGBC - 2 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2014. En Exp 160776 DGBC - 14 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 25. En ficha 4

111 - 8Noviembre 2020

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989

Fuente: DGBC



F1: Molino de Lo Rivera. Vista Noroeste / 160776 - Año 1989 - Exp 160776 DGBC

111 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F2: Molino de Lo Rivera. Vista Noreste / DSC00984 - Exp 160776 DGBC



F3: Molino de Lo Rivera. Pozo interior / DSC00994 - Exp 160776 DGBC

111- 10Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019

Autor: Equipo redactor



F4: Molino de Lo Rivera. Vista Norte / IMG_3445



F5: Molino de Lo Rivera. Alzado Este. Acceso y balsa rectangular / IMG_3554

111- 11Noviembre 2020

FOTOGRAFÍAS 2019 Autor: Equipo redactor



F6: Molino de Lo Rivera. Balsa circular / IMG_3531




F7: Molino de Lo Rivera. Canal / IMG_3522

111 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS






PLANOS MOLINO 111. ENTORNO PRÓXIMO

1:500 A3

Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




PLANOS MOLINO 111. ELEMENTOS ASOCIADOS

E:1/400

Fecha Julio 2019


AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS


| 111 - 3

















NIVEL INTERMEDIO

NIVEL CORONACIÓN NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 erosión

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




ALZADO ESTE. ACCESO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





ALZADO NORTE





NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

Fecha

Julio 2019







NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS

PLANOS MOLINO 111. SECCIÓN ESTADO ACTUAL

E:1/100

Fecha Julio 2019

AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS

111 - 8

112 - 1

T LAN BINESTON MOEINS	O DE VIENTO RE	Noviembre 2020		
Nº de Inventario: 112	Denominación:	Molino de viento de elevar agua		
NIC: 21948/2009	Nombre popular:	Molino de Cantarrana		
Nº Catalogo Carm: 160777	Tipo de Bien:	Arquitectura Civil		
Otros:	Categoría:	Bien de interés cultural		
	1. LOCALIZACIÓN			
	Dirección:			
	Paraje Cantarranas. Lentiscar. Polígono 519. Parcela 893			
	Población/Paraje:	Lentiscar		
	Municipio	Cartagena		
	Código Postal:	30395		
	Hoja IGN:	0955		
	Coordenadas UTM	30 ETRS 89		
	Molino:	X: 685558.17		
200.1		Y: 4176352.04		
-	Elementos	X: 685575.23		
	asociados: Balsa	Y: 4176345.71		
Acceso libre. Dificultad baja X	Acceso			
Acceso libre. Dificultad media	Vía más próxima:			
Acceso libre. Dificultad Alta				
Acceso restringido	Autopista AP-7			
2. SITUACIÓN - MTN25. Mapa Topográfico Nacional 1:25.000 - Instituto Geográfico Nacional (IGN)				
Rambla del Albajan Torre Blanca Urbanización la Fuensa				
7		Urbanizació Torre de los Siles		
Casas Cantarrana O O O O O O O O O O O O O O O O O O				

112 - 2Noviembre 2020


3. IDENTIFICACIÓN							
Ref. Catastral:	51016A519008930000PG		Titularidad:	Privada			
Propietario:			DNI:				
Sup. Construida:			Datación:	S. XX			
Sup Parcela:	41.825 m ²		Uso actual:	Abandonado			
4. VALOR HISTÓR	RICO Y SOCIAL						
por el maestro ape maestro albañil a J	s. Fue construido en 1938 con raor de La Aparecida, Pedro el uan Carrión. ecial relevancia histórica		rillo. Cesó en su	,			
Intervenciones:			Autenticidad:				
Se ha construido un palomar en la coronación de la torre rematado con cubierta de chapa			Conserva su estructura original				
			Intervención sin alteración del elemento				
			Intervención con alteración del elemento X				
			Totalmente alterado				
			Perdida casi total del elemento				
metálica a dos agu	as.		Situación Territorial:				
			Dentro de núcleo de población				
			Entorno núcleo población (hasta 2Km)				
			Entorno rural X				
Cartografía histór	r ica. Vuelo fotogramétrico. 195	6 -	Instituto Geográ	fico Nacional (IGN)			

112 - 3Noviembre 2020

5. ARQUITECT	UF	₹А
--------------	----	----

Descripción:	Torre y balsa recta	ngular.			
Tipología:	Trasegar agua	Elevar agua	X		
	Moler cereal	Moler sal		Moler Esparto	

Los molinos de elevar agua o de arcaduces, se encuentran elevados sobre la cota del terreno, en una base circular denominada andén. Existen junto a ellos, elementos asociados como acueductos, balsas, o norias, necesarios para el correcto funcionamiento y distribución del agua. En este tipo de molinos la fuerza del viento se transmite a un eje vertical al que se acopla una segunda rueda que mueve un eje horizontal, en el que se ubica un tambor de arcaduces situado en el exterior del molino. El molino se distribuye en dos plantas, en la inferior se aloja la maquinaria que mueve el tambor de los arcaduces y en la superior la maquinaria del aire.



Estructura vertical:

Torre:

Conserva la torre ejecutada con muros de mampostería. En la planta superior las ventanas de ventilación están tapiadas. Se ha construido un palomar en la coronación de la torre.

Revestimiento exterior:

Revestimiento interior:

Escalera interior:

Estructura horizontal:

Forjados:

Carpinterías: Puerta metálica en acceso


Elementos asociados

El andén del molino se encuentra destruido. La balsa rectangular esta seca y parcialmente destruida, solo conserva dos de sus lados. No se conserva canal. El pozo está cegado.

Pozo: Cegado

Balsa: Balsa rentangular, seca

Canal: No se conserva



112 - 4Noviembre 2020

6. MAQUINARIA					
Maquinaria del aire					
Rueda terrera		Piedra Rabote	Palos		
Telar		Piedra Fuéllaga	Aparejo		
Linterna		Botalón	Velas		
Rueda del aire		Palo guía y carrete	Mecanismo frenado		
Eje principal		Chapitel			
Los elementos de la maquinaria del aire no se conservan					
Maquinaria del a					
Tambor de Arcac	luces	Maza	Linterna del infierno		
Arbolete Rueda del Infierno			<u>U </u>		
Los elementos de la maquinaria del agua no conservan					
7. ESTADO DE O	CONSERVACIÓN				
Demolido	Muy Mal	Mal x Regular	Bien Muy Bien		
8. PATOLOGÍAS					
Torre:	Torre: Presenta deterioros mecánicos que han provocado el desprendimiento de sus revestimientos (DM3) en zonas de su coronación. Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA). Biodeterioro (B) ocasionado por la acción de las aves. Daños por la acción del hombre (AH), que ha techado la torre construyendo un palomar, acumulando materiales y tuberías en su base.				
Elementos asociados:	han provocado el desprendimiento de sus revestimientos (DM3) y la erosión de sus fábricas de mampostería (DM4). Daños amplificados por la acción de los agentes atmosféricos, (AA). Biodeterioro (B) ocasionado por la gran proliferación de vegetación y daños por la acción del hombre (AH), que ha construido una caseta para albergar instalaciones en uno de sus laterales y almacena materiales en su interior.				
Maquinaria:	No se conserva.				
Medidas urgentes de actuación:	Señalética (Ley 4/2007 Patrimonio RM).				

112 - 5

Noviembre 2020

9. NORMATIVA URBANÍSTICA

Normativa urbanística de aplicación:

PGMO de Cartagena

Clase de Suelo:

NUPT - No Urbanizable

Categoría:

Protegido Trasvase

Afecciones:

DPOTLRM, Ley 3/2020 de Protección y Recuperación del Mar Menor, PGMO de Cartagena NU Protección por el Trasvase, Ley 4/2007 Patrimonio RM

Accesibilidad:

Ubicado en parcela privada sin vallar, acceso por camino rural


Infraestructuras existentes en el entorno:

Líneas eléctricas aéreas

Instalaciones urbanas y agrícolas en el entorno próximo:

Rodeado de parcelas de uso agrario, en su entorno próximo naves agrícolas y balsas de riego de grandes dimensiones.

Entorno de Protección:



El BIC no presenta definido entorno de protección

Es necesaria la delimitación del entorno de protección que constituirá una zona de respeto con el fin de que en el caso de que el molino fuera restaurado, pudiera llegar el viento al mismo y de esta forma ponerse en funcionamiento, cumpliéndose así con el Convenio Europeo del Paisaje que exige de todas las administraciones públicas velar por la calidad del paisaje cultural de su ámbito competencial.

112 - 6

Noviembre 2020

Diagnosis de la situación actual:

- 1. Según el PGMO de Cartagena se encuentra en suelo No Urbanizable Protegido por el Trasvase estando muy limitadas las construcciones posibles en su entorno.
- 2. Las DPOTLRM lo sitúan en zona de protección agraria limitando las edificaciones posibles.
- 3. La única protección que ostenta es la Ley 4/2007 de Patrimonio de la Región de Murcia.
- 4. No tiene definido entorno de protección.
- 5. La delimitación de entorno deberá llegar a espacios de acceso público que posibiliten su contemplación de forma individual y como elemento conformador de paisaje, de acuerdo al Convenio Europeo del Paisaje. La parcela en la que se ubica el molino linda con un camino rural lo que favorece su visibilidad.
- 6. Actualmente no existen edificaciones que impidan la llegada del viento desde cualquier dirección.
- 7. La caseta para instalaciones construida en el perímetro de la balsa, los materiales acumulados en su interior, la gran balsa de riego junto al molino y el palomar construido en la coronación de la torre, afectan a la contemplación del monumento.

10. MEDIOAMBIENTE Y PAISAJE		
Paisaje en el entorno próximo:	Paisaje de la Llanura Litoral del Campo de Cartagena.	
Plantaciones asociadas:		
Cultivos hortícolas. Matorral y vegetación herbácea.		
Elementos discordantes:		

Caseta para instalaciones construida en el perímetro de la balsa. Materiales acumulados en su interior. Gran balsa de riego junto al molino. Palomar construido en la coronación de la torre

Variables Medioambientales: Llanura Litoral del Campo de Cartagena

Unidad de gran amplitud situada al sureste de la Región de Murcia y rodeada, a excepción de la parte litoral, por cadenas montañosas de origen alpino, como las Sierras litorales de Cartagena, las prelitorales de Carrascoy, Columbares y Altaona y otras elevaciones menores al Oeste.

Geoformas e Hidrografía: El Campo de Cartagena es una extensa llanura, situada geológicamente dentro de la Zona Bética. Se trata de una depresión tectónica que afectó a estratos paleozoicos y triásicos y que, posteriormente se rellenó con sedimentos miocénicos, pliocénicos y finalmente cuaternarios. La litología de la unidad está compuesta por materiales margo-arcillosos de origen sedimentario. Geomorfológicamente se caracteriza por su amplia llanura con una leve inclinación al Este, drenando sus aguas al Mar Menor a través de ramblas.

<u>Cubierta Vegetal</u>: Prácticamente la totalidad de la vegetación es de origen agrícola, siendo la natural prácticamente inexistente, sólo aparece en las zonas de mayor altitud y donde la actividad agrícola no ha llegado o las tierras han sido abandonadas. Se trata en todo caso de vegetación arbustiva de tipo xerofítico. Persiste algún tipo de vegetación "natural" en los cauces de ramblas mejor conservados y escasos y reducidos pinares de forma puntual.

<u>Usos del suelo y elementos de la estructura agraria</u>: El tipo de explotaciones varía de los cultivos en secano, como olivos, almendros o algarrobos, a los cultivos en regadío, mucho más extendidos, como los cítricos, hortalizas. Fuerte aumento de cultivos en invernaderos en los últimos años

112 - 7

Noviembre 2020

11. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Localización Fotografías

Fotografías Históricas. No hay registros.

Fotografías 1989. En Exp 160777 DGBC - 2 fotografías. En ficha 1

Fotografías 2014. En Exp 160777 DGBC - 9 fotografías. En ficha 2

Fotografías 2019. Fotografías Equipo Redactor - 28. En ficha 4

112 - 8Noviembre 2020

Fuente: DGBC

11.1 FOTOGRAFÍAS 1989



F1: Molino de Cantarrana. Vista Este. Molino y balsa / 160777 - Año 1989 - Exp 160777 DGBC

112 - 9Noviembre 2020

11.2 FOTOGRAFÍAS 2014

Fuente: DGBC



F2: Molino de Cantarrana. Alzado Sur. Acceso / DSC01027 - Exp 160777 DGBC



F3: Molino de Cantarrana. Balsa / DSC01030 - Exp 160777 DGBC

112 - 10 Noviembre 2020

11.3 FOTOGRAFÍAS 2019



F4: Molino de Cantarrana. Vista Noreste / P1380395



F5: Molino de Cantarrana. Alzado Sur. Acceso / P1380383

112 - 11Noviembre 2020

Autor: Equipo redactor

FOTOGRAFÍAS 2019

F6: Molino de Cantarrana. Balsa / P1380386



F7: Molino de Cantarrana. Alzado Noreste / P1380390

112 - 12Noviembre 2020

12. PLANOS



PLANOS MOLINO 112. ENTORNO

1:2.000 A3

Fecha Julio 2019 AUTORES: ENRIQUE DE ANDRÉS RODRÍGUEZ, CORAL MARÍN MARÍN, FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS




Julio 2019

FERNANDO DE RETES APARICIO, ZIMA DESARROLLOS










NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS














NIVEL ACCESO

NIVEL CUBIERTA



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS / NO SE HA PODIDO OBTENER DATOS DEL INTERIOR DEL MOLINO



<u>PATOLOGÍAS</u>

DETERIOROS FÍSICOS

AA AGENTES ATMOSFÉRICOS

HUMEDADES

DETERIOROS MECÁNICOS

DM1 DEFORMACIONES

DM2 GRIETAS Y FISURAS

DM3 DESPRENDIMIENTOS

DM4 EROSIÓN

DM5 ROTURAS

DETERIOROS QUÍMICOS

DQ1 óxidos

DQ2 CLORUROS Y FLUORUROS

DQ3 CRISTALIZACIÓN DE SALES


DQ4 CORROSIÓN

BIODETERIORO

B BIODETERIORO

ACCIÓN DEL HOMBRE

AH ACCIÓN DEL HOMBRE




1,36 5,85 0,94

ALZADO SUR. ACCESO



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS





ALZADO NORESTE



NOTA: LAS COTAS Y NIVELES SON APROXIMADOS